中國污酷

ZHONGGUO

FANGZHI

1958

比先进、学先进、赶先进	
构版工业部系统都尼麻解企业一月份的各项先进指标	(1)
北京国棉一厂从八个方面赶全国先进水平	
数促进源,推动生产大跃进	
只有思想跃进,生产才能跃进	一主庆新(8)
反漢奏、反保守的無意烈火,撤進了紡績工业部	
· 介绍初楼工业等和美大学报····································	
新建纤维内衣厂应知何贵物罗格好省的方針	
增产六支炒。满足外粮工业跃进的需要	11 (18)
・工作通訊。为发展宅紡織工业作好准备	
毛紡織成套机械設备定型工作順利完成	
車局中行宝工作 (三額)	(16)
中华人民共和国紡績工业部、中国紡績工会全国委員会	
关于試驗。研究采用非食用性淀粉代替食用淀粉浆炒以节的额食的联合证	
常州市訪鄉工业局於嚴用养豆子給收益	
参摄源处质量上存在的問題和改进家具	未 民(21)
農人造棉在棉纺机被上的专纺	
加何降低毛勃和粉断头率 ····································	
국는 사람이는 가는 아들이 생각하는 사람이 가는 사람이 아니라 아이들은 사람이 되었다. 그는 사람이 모든 사람이 모든 사람이 되었다.	
译文 改装数备是一项具有全国意义的大事 ·······(苏)A、F。阿斯塔合夫普	
技术业务支援 (三篇)	(85)
国际参阅 家联人撒德推工业的发展道路	
化学摄集工业基本和收得度:	
E. HERE (E)	····養水饭(60)
TO PARTY BETT OF MANY SEED OF SAME SAME SEED OF SAME SAME SEED OF SAME SEED OF SAME SAME SEED OF	

比先进、学先进、赶先进

紡織工业部系統棉毛麻絲企业一月份的各項先进指标

在目前反浪費,反保守,比先进,赶先进,促进生产大跃进的高潮中,紡織工业的广大职工群众正在以无比的革命干勁,不断突破旧的技术經济指标,創造新記录;与此同时,大家也十分迫切地希望了解全国紡織企业已經达到的先进指标的情况。現在我們根据紡織工业部系統所屬棉、毛、麻、絲企业一月份的各項指标,选列比較先进的数字,供各地参考。但这些資料,并不等于已經反映了全国的先进水平。我們希望这些資料,能有助于各企业通过对比分析,进一步挖掘企业各方面的潜力,爭取先进的达到更先进的水平。落后的也快馬加鞭地赶上去,使我們紡織工业的生产跃进、再跃进。(本刊編輯部)

說明

- (1)下列各表除棉、毛、麻、絲企业外,印染、針機企业因資料不全,暫不包括。关于地方企业資料,因部內 掌握有关报表資料較少,亦未包括在內。
- (2)表列各項質量、用棉資料,都是1958年1月份的數字,个別地区資料不全的,以1957年12月份資料代替。 成本、用电及毛麻絲原料消耗量,是1957年第四季度資料,其中华东紡管局第四季度成本报表未报,从缺。

表一 紡織工业都所屬企业1958年 | 月份的先进指标(包括質量、用料、用电、成本)

(一) 棉紗

			用	棉	情	郑	質	*	W.	况	用电量	車間經	費及企业管理 (元)	1教成	本
			遇用棉1	d	回花率%	落棉率%	一等一級以上品準	品質指标	支数不匀率	柏柏杂質	(度)	車間經費	企业管理費	合	21
21	支	育	195.02		0.81	5.31	100	2260	1.5	42	115.83	20.58	5.64	26	.58
23	東	额	194.64		0.94	5.00	100	2270	1.57	40	151.72	21.80	5.94	28	.19
32	支	额	197-24		1.00	5.35	100	2250	1.5	41	-		-		-
32	支	傳	198.54		1.31	5.35	-	-	-	-	223.37	36.54	16.63	53	.17
42	支	報	199.23		1.03	5.10	100	2060	1.7	45	-	_	-		_
42	支	他	199.26		1.11	5.45	-	-	_	-	354.24	62.69	21.38	84	.07

注: 混用棉量包括净原棉、回花、再用棉的合計,用电量只包括基本生产用电。

(二)棉布

The state of	用砂量	A	#	W	死	用电量	率問經費2	及企业管理费	成本 (元)
	(公斤)	一等品率	斯裂强度(程)	斯裂强度(舞)	疵点格率	(度)	車間離費	企业管理費	合 計
23 21 市 布	13.23	99.95	51.4	56.6	28.24	7.59	1.97	0.75	2.81

(三) 毛紡織品

	黄	#	W	况	用毛量	用电量	車問經費	及企业管理品	成本(元)
out age cars	一等品率	退售率	复染率	开匹庫	(公斤)	(度)	車間經費	企业管理费	合 前
2101场 坡	100	0	0	10.00	0.4114	1.306	0.449	0.244	0.732
210246 吨	100	1.23		5.56	0.4449	0.979	0.388	0.305	0.693
2201华达呢	100	10.17	0.08	15.89	0.4649	1.246	0.508	0.316	0.824
2501 凡立丁	98.96	5.11	0.13	29.01	0.2921	0.950	0.399	0.249	0.648
501 女式呢	99.95	1.71	0	12.30	0.5986	0.983	0.267	0.215	0.482
275 4/7.58中級組織	99.94	0	0	_	1.0673	0.279	0.223	0.235	0.482
285.4/8.5高級組織	99.33	0.77	3.85	_	1.056	0.299	0.242	0.301	0.543
219 4/19編 旅	99.94	0	1.49	_	1.0331	0.766	0.572	0.530	1.130
236 2/36开士米	99.92	0.33	2.14	-	1.0218	1.301	0.492	0.479	0.980

(四) 麻袋、絹絲、家蚕絲

	1020 103	用料	用电	車間超到	及企业管理费成	本 (元)
A COMPANY LINES	100 BE 100 100 B	(公斤)	(度)	車間超費	企业管理费	合 計
通 用 麻 袋 120/2 絹 絲	100 99.86 100	0.9194 1.050 1.0677	0.240 3.25 4.35	0.064 0.85 0.76	0.030 0.39 0.91	0.094 1.24 1.67
210/2 絹 謀 20/22 白 广 絲	99.65 AA,40	1.0779 286.75	6.65	1.01 77.68	1.21	2.22

(一)棉紗 表二: 1958年 1月份产品質量較好的棉紡織企业 (紡織部系統)

- A	- 21	支 緯	*	23	支 経	秒
A A SA	品質指标	支数不匀率	棉結杂質	品質指标	支数不匀率	棉結杂質
全	上海一广 2260 郑州二广 2240 上海十一厂2230 青島七厂 2230	上海一厂 1.5 青島五厂 1.5 北京一厂 1.54 上海九厂 1.65	郑州二广 42 七一广 42 郑州四广 47 青島八广 47	青島一厂 2310 上海一厂 2270 青島八厂 2270 郑州五厂 2250	1.99 上海九厂 1.57 青島五厂 1.6 北京一厂 1.69 西北四厂 1.69	七一广 44 大連紡織广 44 郑州五广 44 华新广 44
推测 1 0 6 4	32	支 超	**	42	支 超	14
And Mark M	品質指标	支数不匀率	棉箱杂質	品質指标	支数不匀率	棉結杂質
全	郑州四厂 2250 青島八厂 2200 郑州一厂 2150 上海一厂 2140	1.81 上海十六厂1.5 天津五厂 1.6 北京三厂 1.6 上海十厂 1.6	郑州四广 41 青島八广 43 西北五广 44 上海六广 44	西北四广 2017 西北四广 2060 上海二广 2040 上海十三厂2030 郑州三广 2020	上海一厂 1.7 西北四厂 1.7 北京二厂 1.72 上海九厂 1.76	56. 西北四厂 45 上海一厂 47 上海十九厂56 新裕厂 56

(二) 棉布

		2321	市市市	理图[张]是,郑			
	一等品率	斯裂弧度(框)	斯裂强度(緯)	疵点格率			
全 国	94.09 99.95 西北三广 99.92 天津二厂 99.68 上海十七厂 99.61	特島一厂 51.4 石家庄四厂 51.08 天津三厂 50.5 佳木斯厂 49.92	51.64 天津三厂 56.6 北京三厂 55.7 石家庄四厂 55.34 郑州三厂 54.9	ゼーゲ 28.24 郑州五广 32 西北二广 35 天津二厂 37			

注: 1.华东合营企业资料未到, 沒有包括;

2. 青島各厂资料未到,以1957年12月份数字代替;

3.全国平均系全部企业(中央系統)的算术平均数。

表三 1958年 1 月份用棉量及回花落棉較低的企业 (紡織部系統)

31121 A 10	2 12	21	75.3	支		辞。		B			23		支		ే		妙	
	池	用	棉	回	框	雌	落	棉	als	遇	用	棉	回	花	濉	落	棉	準
全国平均 較先进企业 較先进企业 較先进企业 較先进企业	西北西北		99.78 95.02 95.53 95.65 96.99	青島西北海州	三厂四厂	1.75 0.81 0.99 0.99 1.00	青島 青島 天津	ニー	6.92 5.31 5.59 5.68 5.71	石家庄 石家庄 青島八 天津一	F.	200.05 194.64 196.72 196.89 197.08	石家高馬瓦房	八厂店厂	2.17 0.94 0.96 1.05 1.05	青青青青	四厂八厂	6.90 5.00 5.20 5.40 5.5
	at the same of the same							100			-				of many hard			
	No. of	32		支		- 100		秒	學學	700	32		支		售		秒	() 35
	迦	32	棉	支回	花	離率	YE	秘棉	神	温	用	棉	支回	花	售車	審	紗棉	鄉

	42	支	超	粉	4	2	支	售	秒	
	混 用 棉	回花	堆	落棉率	混 用	棉	回花	率	落 棉	準
全国 平均 較先进企业 較先进企业 較先进企业 較先进企业	202.12 瓦房店厂199.23 上海二厂199.62 西北四厂200.01 北京二厂200.43	西北四厂 瓦房店厂 北京二厂	1.67 1.03 1.11 1.51	5.9 天津二厂 5.1 天津三厂 5.4 上海十三厂6.4 上海二厂 6.6	五房店厂 青島五厂 西北三厂	200.71	瓦房店厂 西北三厂 青島八厂	2.19 1.11 1.31 1.80 1.92	天津三厂 青島五厂 天津二厂 新裕厂	6.96 5.45 5.80 6.18 6.35

注: 1.上海中央合营企业及北京一厂报表未到,未包括在内;

- 2.西北、河南、河北各厂的报表未到,以1957年12月份数字代替;
- 3.全国平均系全部紡績部系統企业的算术平均数;
- 4. 华东各国营厂回花率资料不全,未包括。

表四: 1957年第四季度成本較低的棉紡織企业 (紡織部系統)

各地区中工厂成本最低的企业

		21 支	lengt.	23	支	32	支	42支双股	售	232	1市布
		企业名称	エ厂 成本	企业名	旅 成本	企业名称	工厂成本	企业名称	エア成本	企业名	称 工/
北天东河	京津北	北京二厂天津一厂瓦房店紡織厂	443.70 449.29 482.83		1 456.65 1 462.29 1 477.41	10 m	543.69	天津一厂	633.13	北京二天津一	1 39.9
河西	津北北北島			石家庄二	1 441.72			7. 发生性	1	石家庄:	
等河	島南	济南一厂	477.16	济南一	1 480.13	200 - 776		青島五厂	688.23		F 42.7

注: 工厂成本因各地区条件不同,未作全国比较,仅列分地区的最低数字。

(一) 精紡毛織品 表五: 1958年 1 月份各毛紡織厂产品質量情况

		2101	學幾			2102	暉璣		285	22014	卢达呢			2501/	7本了	
	一等品率	退修率	复染率	开匹率	一等品率	退修率	复染率	开匹率	一等品串	退修率	复染率	开匹率	一等品率	退修率	复染率	开匹率
沈阳毛紡織厂 上海二毛 上海三毛 上海新华倫厂 上海裕华厂	98.94	22.14	1.22 8.78	15.22 15.93 10.00	100		- 0	57.49 21.58 26.18	99.91	10.17	0.08	21.27	98.96	17.86	0.37	29.0
上海元丰厂	100	-	-	-	100 97.29	16.65		5.56		14.45	1.52	15.89	LE SE	enteranti-		
上海谷民厂				100	78.47		(15 m)	150,10	98.00	11.31	0.15	75.84	96.51	5.11	0.13	115.4

(二) 粗紡毛織品及毛綫

	1	501粗粒	市式呢		2754	/7.5中和	和城	2854	/8.5高級	粗誠	21	94/195和	越	236	2/ac5 JF:	上米
	一等品率	退修率	复染牢	开匹率	一等品率	退修率	复染率	一等品率	退修率	复染率	一等品率	退修率	复染率	一等品串	退修率	复染料
沈阳毛紡厂 上 海 一 毛 上海章华厂	99.63	46.46 1.71 25.93	1.11	50.84 29.04 12.30				99.33	1-							
上海华丰厂上海建华厂上海梯民厂					99.94 18.71	BOLD TO SERVE	2.85	99.30	0.77	3.85	99.92 98.10 99.94	0	2.90 1.49 1.78	99.00 98.52	0.33 1.15 1.22 5.00	5.37

HE TENT IN THE TREET TO THE

表六: 1957年第四季度各毛紡織厂用毛、用电及成本情况(紡織部系統)

(一) 用毛量及用电量 (毛織品单位: 公尺; 毛錢单位: 公斤)

272	20.00	用	6 pa	毛	#	1	(公斤	(81.5	用		电		斌	(1)	(3	
146	275中 級粗縅		219	236 开士米	2102 嗶吱	2101 嗶吱	2201 华达呢	2501 凡立丁	501 女式呢	275 中級 粗絨	285 高級 粗絨	219 網被		2102 暉映	2101 暉唛	2201 华 达呢	2501 凡 立丁	501女式呢
上海二毛 上海三毛			MOTE MODEL CALLED				0.4687 0.4681		0.5986		をなる			0.979	1.306	1.246	0.950	0.983
毛舫厂	1.0734	1.056	-		0.4603	0.4186			0.6464	0.379	0.299			1.573	1,740		TIES!	1.235
上海华上海将民	1 0702		. 0610	1.0218	0.4463			0.2921	0,5996			D 766	1.81		91	1.858	1.389	1.39
上海建华 上海元丰 上海		20 Mg 75	סוכט, ו	1.0543			0.4649			0.279	-	0.700	1.007	1.427		1.904		-
新华倫 上海华丰 上海中国				E SCHOOL SERVICE		0,4114	1914			0.330		0.996			1.195		Resident	100

(二) 車間經費及企业管理費成本 (計量单位: 毛織品: 公尺; 毛綫: 公斤)

	21	01 哪	变	2	102 障	爽	22	01 华过	5呢	25	01 凡立	T	5	01女式	呢
	合計	車間	企业 管理費	合計	車間	企业 管理費	合計	車間	企业管理事	合計	車間經費	企业 管理費	合計	車間	企业管理事
上海一毛上海三毛	0.830	0.662 0.870	0.295	0.693 1.610 0.639	0.388	0.305	0.878	0.508	0.31	0.648	0.399		1.030	0.267	
上海市华民上海市社会	1.966	1.052	0.914	2.157 1.886	1.709	0.448	1.553		0.46	6 0.854	0.475	0.379	1.049	0.589	0.46
		275	中級租	id		285高岩	粗絨		2	19和	越		2367	下土为	e
	合	1 11	超費	企 业	合計	車間超	查 企	业量費	合計	車間極費	企 生管理	化 合計	車間	極費	企业管理费
沈阳毛紡厂 上海裕民毛紡厂 上海 建 华	0.5		.250	0.280	1.240	0.61	0.	63	1.136	0.572	0.56	0.98		492 520	0.488
上海新华信上海华丰上海中国	0.4	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	.223	0.259		0.24	2 0.	301	1.411	0.616	0.79	200 400 00 7000	200	564 706	0.693

表七: 各麻紡、繅絲、絹紡企业質量用料量用电量及車間經費与企业管理費成本比較

(一) 通用麻袋(条)

建 为数据等项分	用麻量	ARCHIOCES.	用电量	車間和	車間經費及企业管理成本(元)						
用数据国际	(公斤)	一等品率	(度)	合 計	車間超費	企业管理费					
浙江麻袋厂	0.9175 0.9279	99.997 99.99	0.293 0.255	0.094	0.064	0.030 0.048					
大連麻袋厂	0.9360 0.9194	99.99	0.240	0.108 0.178	0.065	0.043					
白城子麻袋厂格华麻袋厂	0.9234	100	0.324 0.310	0.175	0.086	0.089					
中华經緯麻袋厂	0.9414	99.99	0.281	0.130	0.067	0.063					

(二) 20/2白厂絲(公担)

	用毛茧量		用电量	車間框	費及企业普理成本	(元)
	(公斤)	一等品率	(度)	合 計	車間經費	企业管理费
上海絲網厂 西南第一維絲厂 西南第三維絲厂 西南第三維絲厂 西南第五維絲厂 西南第五維絲厂 動連維絲厂	286.75 344.10 349:59 314.31 330.37 336.68 332.42 379.67	B.97 A.39 AA.12 AA.40 A.18 A.05	40.65 39.93 40.42 45.29 41.39 41.47 48.00	201.12 368.86 195.93 251.18 267.66 341.41 316.37	120.28 156.80 77.68 102.45 121.45 115.78 58.38	80.84 212.06 118.25 148.73 146.21 225.63 257.99

(三) 絹絲(单位: 百公斤)

		一等品率	用原料量	用电量	車間經費	及企业管理费成	本 (元)
		%	(公斤)	(度)	合 計	水間、経費	企业管理费
120/2	上海網紡	99.86 99.48	1.050 1.0696	3.25	1.24	0.85	0.39 0.78
140/2	嘉 兴 組 紡	99.31	1.0677	4.351	1.67	0.76 0.784	0.91
210/2	嘉兴 網 紡第一絲網厂	99.65 96.30	1.0779	6.653 7.496	2.22	1.01	1.21

注: 1.質量資料系1958年1月份数字,其余各指标都是1957年第四季度数字;

2.浙江麻袋厂用麻量是1958年1月份数字。

表八:工人出勤情况比較1958年1月份

	and the state of	31 11 11	最	高	最	低
主	音系統 及业别	单位数	出物率	广 名	出物率	广名
	部直屬厂	3	95.15	北京三厂	92.76	北京二厂
檐	天津紡管局河北紡管局	6 5	93.25 95.43	石家庄四厂	89.59 92.96	北京ニアア
紡	东北舫管局	8	94.53	牡丹江厂	91.36	辽阳厂
微	西北紡管局华东紡管局	23	96.03 94.36	西北大厂上海十五厂	92.75 88.48	西北三厂
I	上海棉紡公司	33	92.88	中华一舫	85.50	和新广
	青島紡管局	12	93.44	济南一厂	89.62	青岛七厂
业	河南舫管局	5	96.50	郑州五厂	93.95	郑 州 四 厂
	西南舫管局	5	93.22	裕华厂	86.91	6115
即	染 工 业	15	97.23	上海新华印染厂	89.50	天津印染厂
毛	紡機工业	24	97.74	上海福康毛織厂	87.02	上海中华超緯厂
麻	紡 織 工 业	5	97.47	白城子麻袋厂	87.29	浙江麻袋厂
絲	網 工 业	4	92.20	上海網紡厂	88.78	上海絲綢厂

注:

- 1.棉紡織工业中的最高最低,指主管部局(公司)系統而言;棉紡織工业以外的最高、最低,系指部屬系統內而言;
- 2. 数字加口記号的,系指在棉紡織工业中的最高,最低;
- 3. 本表不包括上海毛麻公司所屬非計划单位;
- 4. 东北紡管局不包括沈阳紡織厂(因沈紡在扩建,部分生产工人划入非工业人員中。)



北京国棉一厂从八个方面

赶全国先进水平

(本刊訊)北京国棉一厂在对比了青島、天津、 上海各項指标資料以后,发現还有好多指标需要急起 直追。他們从今年开始,开展了一个全厂性的三比、二 比、十比的群众运动,要在以下八个方面赶上全国先进 厂的水平。

(一)比强力:目前該厂强力比較差,各种支数平均,上等紗只有39%,其他61%都是一等。从支数来講,只有30支經紗、21支緯紗、23支經紗可以达到上等,其他36支緯紗、21支經紗、都达不到上等。而上海、青島、天津地区,一般都可以100%地达到上等。在强力方面,各种紗支要在年底达到95%的上等品。

(二)比条干:目前該厂的棉紗条干并不好,优級条干很少,优級板率一月份只占13%。全国范圍內以青島条干最好,上海、天津也沒有优級紗,青島优級板能达到72%以上。他們要在年底使优級板提高到50%以上。

(三) 比零分布和下机一等品率:目前該厂下机一等品率为94% 左右。上海国棉一厂下机一等品率为87.84%,青島国棉三厂为94.27%。該厂拟在今年底内将下机一等品率提高到99%。

(四)比統扯用棉量和用紗量:目前該厂統扯用棉量191.69公斤。青島各厂由于所紡的紗支不同,統扯用棉量国棉七厂最低为182.54公斤,国棉二厂最高为196.41公斤。以各种支数对比:一般青島各厂比該厂高 华公斤到一公斤,但天津地区則比該厂低一公斤左右。該厂准备今年全年統扯用棉量能降低到190公斤以內。

用紗量目前該厂較青島地区高,較天津地区低, 以3026細布来講,特別是經紗用量比青島、天津都高 1%以上。該厂准备降低經紗用量。斜紋用紗量目前該 厂比天津低(其他地区織斜紋布的很少,不好比)。該 厂1958年将改織一部分平布,以1956年織平布时的用紗 量与各地区1957年用紗量水平相对比,則該厂用紗量高 于天津、郑州、石家庄。因此今年該厂改織平布以后, 还要使平布的用紗量比1956年水平再降低。

(五)比用电量: 該厂21支緯紗用电量1957年全年 平均149.59度,每件紗用电量落后于各地的先进水平, 即: 高于郑州一厂、天津三厂、上海二厂、青島一厂、 五厂。該厂准备降低到140度,赶上先进厂水平。

斜紋用电量,目前該厂为每百公尺 9.467 度,高于 天津。准备降低到每百公尺 9.3度。該厂 1956 年級平布 时用电量为每百公尺 10.919度,高于青島、天津三厂、邯 聊一厂、石家庄一厂,現准备降低到每百公尺 9.85度。 (六) 比主要机物料消耗: 在主要机物料的消耗中,目 前該厂最落后的是机油消耗量最大,用量为全国最高水 平,比一般水平还要超过30%以上。現准备把机油使用 情况全面摸底,要使机油用量能降低30%左右。

其他物料消耗量,一般还在水平綫以下,最低的是 皮圈用量,低于全国各厂,今年該厂准备利用三角带, 可以更降低一些,鋼絲圈及梭子用量也准备 再降低 一 些。

(七)比人工: 1957年全年平均职工总数为2,967人,与全国水平相比,属于比较先进的水平,但还高于上海16厂。該厂准备到今年年底,可以比1957年全年平均数再降低130人,争取达到最先进水平。

(八) 比支数不匀率:目前該厂支数不匀率在1.6% 左右,还属于比较先进的水平。但高于上海九厂,西北 三厂、他們准备降低到1.5%以下。



做促进派,推动生产大跃进

馬之光

錦州印染厂职工力争在1958年来个質量大跃进,这 是职工們在討論1958年国家計划时的主要內容。他們的 行动口号是: "西方不亮东方亮,不增产量赶質量"。

但是, 促进这个大跃进, 是經过了激烈的思想交鋒 的。起先, 該厂領导本着将質量提高一步的精神, 召开 了行政会議。在行政会議上,厂长提出今年質量一等品 要比去年綜合指标提高1%,印大花布为92%,夏花布 为95%, 小花布为96%。为了念数方便, 厂长 簡称为 2、5、6指标。厂长認为2、5、6指标已經差不多 了,并且很有根据地說: 我們的質量在1954年、1955 年、1956年一等品指标都沒有达到过90%,1957年才剛 剛超过90%。这充分說明,提高質量有如万丈高楼平地 起,不象搞产量那么容易。如果計划訂高了,可望不可 及, 鲣伤了职工的积极性, 不但不会跃进, 相反的还要 后退。在会上,厂长的这个意見占了上风,多数中层領 导干部都同意厂长的意見。有的科长說: "我們应看到 1958年生产上的困难。在1957年質量方面,物理指标不 对外,而1958年要对外;同时今年要提高花色鮮艳度,我 們的平洗机还不足,另外1957年花样簡单,而1958年花样 又复杂,这些困难不能不充份估計。"还有个别人甚至怀 疑去年質量提高是"瞎猫碰到死耗子。"在这个会上, 仅有两个車間主任看法不同, 他們認为在目前东风压倒 西风的新形势下,我們要在15年后赶上英国的水平,2、 5、6指标对本厂大跃进来說,是起不了指导作用的, 工人不会接受。但沒有等他們的話講完,有些科长們就 忙着說,訂計划別冒进,說完要兌現。結果2、5、6 指标就在行政会議上被多数通过了。

行政会議后,印花車間主任回到車間和党支部書記 說: "今天行政初步确定下来1958年質量指标大花一等 品是92%,可是我們去年12月份質量大花一等品实际就 达到95%以上,現在提出92%不是开倒車嗎?"支部書 記也認为这个計划太保守了。因为从去年10月份以来, 由于偉大的整风运动的深入开展,車間里已經出現了紀 律好、生产好的新气象,特別是党中央提出15年后重要 工业品的生产水平赶上和超过英国的振奋人心的偉大号 召后,职工中便涌現了比先进、学先进、赶先进的新热 潮,革命干勁空前高漲,工人們提出要在1958年內,赶 上天津国营印染先进厂的水平。車間职工在这些偉大的 政治动力鼓舞下,也积极地鑽研技术,过去生产六套色的 大花样,由于技术复杂,曾造成几个班不能开車生产, 不得不到天津、上海去請老师傅来帮助指教,而去年12 月份生产的6套色大花样,經过工人們虛心学习先进經 驗、鑽研技术后,結果順利开車生产。1958年第一季度 将要增加一台新印花机和蒸化机,有了双套設备,何愁 質量不能提高?!在考虑这些积极因素以后,支部为了打 开保守思想的大門, 就召开了党、团員, 老工人, 当車 工及車間技术人員的会議。会上分析了各項有利因素, 指出2、5、6指标偏于保守,号召大家人人争取作生 产跃进的促进派。老工人濮永林听到2、5、6的指标 后,很气愤地說: "我們要赶上英国,如果1958年执行 这个保守計划,那怎么能赶上呢? 今年天津印染厂大花 一等品是95%以上,照这样,我們赶天津还得5年。 在这个会上,支部号召工人們不要气馁,要突破大花关 鍵,以新的生产成績,来修改这个保守計划。于是全車 間职工在老工人和当車工人的带动下,紛紛提出新的竞 賽条件。如印花机工人提出大花布質量一等品达到96% 以上,拉幅机工人提出質量指标一等品达到100%;原 来規定蒸化机的竞賽指标,每月次品为20匹,这次提出 减到15匹。工人們在党支部的領导下,都表示要以实际 行动, 决心作生产跃进的促进派。

行政会上提出的計划,以大花指标最保守(92%); 但一月份作业計划仅有2,000 匹大花布的任务,不但数 量少,而且花样簡单好印,即使把2,000匹大花布100% 印成一等品,也很难說服行政上某些領导同志的保守思 想。工人們正在抱怨"英雄无用武之地"的时候,却巧 商业部門在一月份追补了10,000匹大花布的加工任务, 而且又多是六套色的复杂困难的花样。10,000匹大花布 本来是一件平常的事情,可是这一次却与往常不同,工 人們希望要把这10,000匹大花布的質量达到96%以上, 全年大花布計划就可向前跃进一大步。因此車間的所有 工人們, 为了打破保守, 赶上先进, 都积极地开动了脑 筋,鼓足了革命干勁。在生产前为了集思广益,印花机 工人們利用星期天三个班碰在一起的机会, 三个班的工 人和車間技术員开了生产技术研究会。会上大家按花 样、花色逐一地审查研究花滾排列、配色处方、花滾刁 刻等技术問題,从而研究解决了粉紅色浆的处方和解决 天气冷、花滚出刀条等疵病。在生产中工人改进了技 术, 克服了种种困难。在印"阿尼林"大花布时, 色浆 混色造成降等, 印花机老工人姚紀庆研究出了在刀架子 上加一把小刀,就解决了这个問題。在印 164 号大花布 时,一开快車就套色不正,印花机甲班当車工朱风林 (党員)和班上工人們反复研究,調整了对花压力和花 滾的松紧,并把对花牙輪換了,解决了套色不正的問題。在印1196花布时,一开快車就出横条子,工人們研 究把印花机下边的彈簧杠角上加重了压力,这样就不出 横条子。在工人进行紧張的生产当中,車間赵洪先工程 师也和工人們一道,蹲在印花机傍,观看着一批一批印 出来的花布,他怕自己刁刻的花滾在生产中出毛病,耽 懊生产,因而一連几夜在印花机傍看守着,工人們几次 劝他休息,他也不肯离去。

在生产过程中,厂領导的思想随着印花車間生产取得的成績而开始变化。1月16日总支召开扩大会,討論国家計划时,印花車間已印完第一个花样,質量达到

96.12%。由于工人們的干勁和取得的成績,科长們也 覚察到2、5、6的計划指标是保守了,会上檢查科技 术檢查員李永貴提議把2、5、6改为4、6、7。厂 长說: "这回再不能用老眼光看問題,認为4、6、7 的"4"也保守,应改成5、6、7,念起来也响亮。

印花車間的工人們在1月24日提前三个班胜利完成了10,000匹大花布任务,質量达到96.83%,打响1958年生产的第一炮,創造了开工以来的新紀录,比国营天津印染厂超过1.9%。接着在生产夏花布时又打响了第二炮,質量达到98.98%。事实証明:过去的計划太保守了,形势的发展超越了人們通常的想象,于是2、5、6的指标,最后变成7、8、8。



只有思想跃进生产才能跃进

孟庆新

中小型、灵活性、設备利用率低、潜力大,这是地方工业的共同特点。在工业生产大跃进中,如何充分发揮它的有利因素,織造出更多的品种来满足人民的需要,这是工业企业領导者值得注意的一个問題。营口公私合营大隆棉織厂,虽然原料供应不足,产品不固定,但由于企业領导康心地依靠群众,积极地寻找代用原料,試制新产品,因此訂出了生产比去年增长2.3倍的跃进計划。

該厂有織机112台, 與工400多人, 去年因原料不足, 改織作絲絕緣带。但因耐压度达不到質量要求而銷路不 暢。今年原料供应經平衡后, 只能滿足現有設备能力的 40%。按这个生产任务訂計划, 职工得編余 200 多人, 全年要亏損50,000元。当时干部情緒低落, 埋怨工业局 分配任务不合理。有的說: 不給原料怎么能跃进? 別的 厂能跃进是他們的条件好, 我們是織布厂, 不給棉紗就 寸步难行。在这种情緒支配下, 在办公室里翻来复去地 研究, 提出了一联串的困难, 总想不出解决的办法, 以 致生产計划迟迟訂不出来。

在营口市委召开了社会主义建設促进大会介紹了糖果厂用甘蔗熬土糖解决了砂糖供应困难的經驗后,該厂受到很大的启发和鼓舞。在以后討論时,有人提出我們国家土地辽闊,物資丰富,代用原料不会沒有,我們这样一个小厂,只要有一点原料,就够我們用个一年半載。在上边促进,下边推动的情况下,該厂采取了积极的态度,以厂长为首走出办公室,到省內、省外寻找原。

料,結果不到一个月的时間,就在江西吉安县貿易公司 收購站找到桑蚕土絲 1,000 多戶,并保証今后繼續供应 5~7吨;又找到了人造纖維 3吨,旧棉套几千斤,苧 麻繩 1,000 多斤,另外又积极地試制了提花綫毯,浴池 台布、純絲长毛絨、紙繩帽料等八种新产品。同时均已找 到加工訂貨对象,因而原料供应問題,基本上得到解 决,厂里镇导信心也大为提高了。厂长說:这次給我上 了生动的一課,問題不是象在办公室里想象的那样因 难,实事証明,只要走出办公室,有事常和群众研究, 一切問題都会迎刃而解。

由于領导上的情緒高漲,鼓足了干勁,經常与老工人研究新产品試制,工人情緒也更为高漲。老工人孙邦振为了很快地完成提花錢毯的試制,将自己存了十几年的提花楼子連夜求人抬到厂里来,利用业余时間修好按装上,現已織出一条,質量达到了商业部門的要求。57岁的老工人褚有山为了使本厂的产品花样更多,更新鲜,将自己存放了30多年的70多种花布样交給了厂里作参考。

由于領导上迅速地克服了保守思想,認真地发动群众,依靠群众,积极寻找代用原料,試制新产品,打开了銷路,因而全年不但不会亏损50,000元,还能为国家积累七万元的资金。工业总产值由去年的130万元,跃进到300万元。这个事实,又一次証明,只有思想跃进,生产才能跃进的真理。

反 浪 費 遍 了 反 紡 保 紹 守 織 的 T. I 能 业 部 烈 火

紡織工业部机关在2月 10日錢之光副部长作了开展 反浪費运动的动量报告后, 一个声势浩大的群众性的反 浪費、反保守运动已經热烈 展开。在各級領导引火燒身 的决心下, 机关内部再一次 出現了波瀾壮闊的大鳴大放 高潮。群众教練地运用了大 字报这一武器, 向各种浪費 現象和保守思想展开了攻 击。截至发稿时止, 巳貼出 大字报66,000張。大字报揭 发的問題, 涉及到几年来基 本建設、生产管理、科学研 究、領导作风以及机关生活 等各个方面。而目前主要鋒 芒, 則集中在第一个五年計 划执行过程中的一些重大問 題, 实質上巳形成了对第一 个五年計划的大檢查。这一 股反浪費、反保守的熊熊烈 火, 燃遍了紡織工业部所有 的单位, 它正乘整风之风, 把机关内部的官气、暮气、 閣气、瞩气、蟠气一扫而 空,以便使紡織工业部能以 嶄新的姿态、站在形势的前 列, 領导和促进紡織工业的 大跃进。現在我們在2月中 下旬贴出的大字报中, 选登 了几篇,这虽然只是运动开 展初期的一部分,但已可以 看出职工群众反浪费、反保

守的革命干勁和大字报的銳利鋒芒。(本刊編輯部)

1

机

大

一件費、慢、少、差事情的教訓

——看湖南株州苧麻厂

湖南株州苧麻厂买的是日本苧麻机, 我們买日本苧 麻机的目的, 是为了机器定型, 因而只买了五千錠成套 設备, 株州苧麻厂的性質也是試驗性生产的工厂。 既然 如此,为什么当时有人建議放在上海,用旧厂房而不能 实现呢? 从两种对待, 看两种效果:

在株州建新厂	在上海利用老厂
(費)投資多1倍,浪費400万元。	
(慢)推迟一年生产。 (少)少生产 150 万公尺,損失利 潤50万元。	得利潤50万元。
(差)对定型与科学研究工作差。	(好)对机械定型和科学研究好。

提議在上海利用老厂的人包括苏联专家、中国专家 等同志。但部里为什么做出这样的决定呢? 主观是多、 快、好、省,实际上是少、慢、差、費。应該引为一个 严重教訓。

周伯易

看! 一次进口了一千台繼續机!

杭州絲綢印染联合厂,1955年从日本一次就买了一 千台繼綱机,其价值3,286,833元。在加上关税运費就 是4,141,410元,这些机器已在1957年8月全部运到杭 州,但要1959年才能进行安装,运来后給它盖的簡陋仓 庫,风吹雨淋,机器下沉已生銹損坏,光擦銹費就已花 去20,000多元。这些机器在使用时,有的地方还要修改, 这是多么大的浪費! 从买机器到建厂有3一4年的时 間,难道我們不可以买样机自己造嗎?这是官气,还是 閣气呢!

馮士絲

南方北方根本不同

蚕茧仓庫与棉紡厂仓庫尤其是北方棉紡厂仓庫有根 本的不同。硬把气候干燥的北方棉紡厂仓庫,搬到西南 华东气候潮湿的地方去作蚕茧仓庫,而且是在平地上做 的水泥地面, 又在地面上花了一万九千元做 堆 茧 木架 子。但茧子掉到地上,便成泥灰茧。木架受压折断,經 常造成受伤事故。还在三公尺以上开了一排玻璃窗。不 但不便开关(根本关不严),而且茧子不宜受日晒,只 好把窗子糊起来, 檐边无落水管, 雨水沿框流入崖内, 因此不能保温防潮,地区建議做两层加地楼,硬說"人 家是土办法,水泥地面能防潮",这究竟是什么在作巢?

李科进

三万万元这笔大帳,不能不算

据向裁剪业了解,制作一般干部服利用率高的布幅 为28一30"。稍多于30"或少于28"都有浪費,但若与进 口的57-60" 寬幅布来比較,則每做一套,双幅較单幅 要少,可节約20。現将織造这两种幅寬布机的一些經济指 标作一对比(按60"幅寬布机鉴定資料推算表見下頁:)

根据以上指标, 展我們算一下这笔帳:

(1) 生鉄节約: 假設第二个五年計划按60,000台 布机的任务来算,如改装为30,000台寬幅机,可节約生鉄 2,190万公斤,合計人民币438万元。(每公斤以0.2元計)

(2) 厂房基建节約: 30,000×1.15×75 (每平方 造价)=258.75万元。(走廊节約在外)

(3) 动力节約: 以全国每人每年棉布供应量6公

6亿人口×6×75×0.07=1,890万元。第2个 1000

五年計划期內可节約1,890×5=9,450万元。

(4) 边紗节約: 两幅布丼一幅后,可节省一幅边 紗,按16根計,全国每人6公尺合計为:

新帽	(A)	(B)	一台寬(間較 两 合	窄幅节約数
現目	38" 新 幅	66" 箱 幅	算 法	%	絕 对 数
車	190—200R/m	140—160R/m	2B-A A	+47%	+90R/m
R . R	1030公斤	1330公斤	2A-B 2A	-35%	-730公斤
占地面积	約3平方米	4.85平方米	2A-B 2A	-18%	-1.15平方米
負 担 面	24—36亩	16—20台	2B-A A	+30%	' 8台
可機最大布額	32 1 "	60 1 "	2.3000	約1:2	Billion Committee of the
4公尺耗电废(市布)	10000	125度	2A-B 2A	-37%	-75度

 $\frac{16\times6\times0.914\times66}{27\times840\times400}$ = 6,750 件 (23支約) 折合人

民币327.5万元。第二个五年計划期內可节約1,687.5万元。

(5) 剪裁利用率的节約:每14市尺(一套干部服)节約2吋,每人每年可平均节約 18 = 202吋。全国每年可节約1.32亿市尺,合人民币3,960万元。第2个五年計划期內可节約19,750万元。

总計,从上述第一到第五項共可节約 315,830,000 元

用这些錢可以建造 54,000 紗鏡, 2,200台布机的全能厂17个。也就是說可建紗鏡 918,000枚, 布机 37,400台。

王 彬、刘来源、馬宝厚

化学纖維研究室积压严重

一、积压的仪器(可以与科室合用的):

一、积压的仪器(可	以与科室合用的	1):
熔点显微鏡	一架	1,050.00元
三用电位計	一架	2,807.00元
英文打字机	一架	860.00元
电冰箱	一台	2,400.00元
白金鉗鍋	A.M.	1,339.00元
1-4 70° 811 Ma		8,519.00元
二、买錯的:		
高温热电偶	献个	256.00
高温爐	-^	9,315.00
THE COLUMN TWO IS NOT THE PARTY.	Mark 303 A 25	9,571.00
三、可买可不买的:	471	LES TRANS
煤气发生器	一架	1,350元
四、多买的:		
排气风扇	一架	

大鉄桶 2只

月音

小桶鉄 3只 8 *10 ** 各多一只 管 鉗 14 ** 一只 打孔器 一套 玻璃漏斗管 20个

五、1958年購买玻璃仪器中,可以不需要买的仪器 价值約1,720.00元

六、化纖楼可以不造,原預算80,000元,截至1957 年底已用10,500元。

七、其他:小軟木塞約2-3Kg,估計可用2-3

共計31,660.00元

試驗室积压 107,239,44元

紡織科学研究院試驗室有仪器378件,共值459,080.96元經初步統計,其中購买重复及本室业务上不需要可調撥出去的仪器有128件,价值人民币107,239.44元。这些积压的資金每年利息損失(按月息6.6%計),为8,493.36元,这些損失可供农民141人生活一年。

官气加體气

去年精拈組,专题"大卷装";

为要測电耗, 木管嫌它重。

要換輕紙管, 上海訂两千,

火車运到京,还未开箱用,

別人說不好,立卽送冷宮。

另外提規格, 重新做两千,

紙管来到了,可又不适用, 結果仍浪費,四千都入庫。

价值一千六,这是为什么?

官气加闊气。



(以上三則为紡織科学研究院供稿)



新建針織內衣厂应如何貫彻 多快好省的方針

勤 建

在第一个五年計划中針織工业的发展是飞跃式的。 1957年比1952年增长了124%。棉紗产量平均每年的增长速度是5.8%,而針織用紗的增长速度却为17.6%,为棉紗增长速度的三倍。針織用紗1952年仅占棉紗总产量的8.39%,至1957年增长为14.75%。1952年与 藏布用紗的比例是10:1,1957年一跃而为5:1了。針織品的实际銷售平均每年增长的速度是17.3%。設备利用率过去仅約30—50%左右,但在1956年以后,主要产品一般地已开两班或三班,到今年,針織內衣的生产能力已經显得不够了。

針織品中的內衣,对消費者来說,由于有随买随穿的便利,而且有舒适美观的优点,因此已成为广大人民所普遍爱好的內衣服装,所以它的发展前途是十分广闊的。以主要內衣汗衫背心、春秋衫褲和卫生衫褲的生产方面的增长速度来看,汗衫背心1957年比1952年增长了232.74%,平均每年的增长速度为27.7%;春秋衫褲增长140.76%,速度为19%;卫生衫褲增长155.54%,增长速度为16.5%。实际銷售方面,汗衫背心1957年的銷售数为1952年的9倍,平均每年的增长速度为54.6%;春秋衫褲1957年的銷數为1952年的7倍,平均每年增长47.8%;卫生衫褲1957年为1952年的4.8倍,平均速度是%6.6%。平均消費水平方面,汗衫背心1953年每人平均消費0.084件,1957年为0.143件;春秋衫褲1953年每人平均消費为0.019件,1957年为0.034件;卫生衫褲1953年是0.054件,1957年为0.083件。

1958年是第二个五年計划的第一年,又是工农业大 跃进的一年。据初步估計,1962年針織品生产将比1957 年实际增加一倍,而其中針織內衣的发展是主要的。为 适应这个需要,今年准备扩建和新建几个針織內衣工 厂。在我們即将新建和扩建針織內衣工厂的时候,如何 很好地貫彻多、快、好、省的勤儉建国、勤儉办企业的 方針,这是一个值得极端注意的問題。現在我提出一些 意見,供大家参考研究。

一、要全面規划, 合理布局, 統筹安排

現在全国正处于工农业大跃进的高潮中,近来很多省市都要求調撥或訂購針機內衣設备。这种积极性是应当給予极大的欢迎和大力的支持的。但是正因为这样,对全面的长远規划、合理布局和統等安排就值得特别注意加以考虑。因为只有有了全国的长远規划,才能根据原料供应与市場需要,确定适当的建厂基地;才能既有

合理的布局,又有通盘安排的原料供应和技术力量的培养和調度;才能多、快、好、省地解决問題,更快地完成新建任务。如果沒有全面規划,就会造成极大的浪费。比如各地要求調撥現有閑置針織設备或訂購新机,但由于旧的設备大体已絡續調完了,所留下的远不能滿足新的需要;而制造的新机器,今年还不能大量地立即供应。这样就会使有些地区厂房已經建好了,人員也培訓好了,但就是缺少設备,这就会象"万事具备只欠东风"一样,而使建設查金大量积压,生产反而不能进行。因此,目前要求有一个全面規划,就是要有一个方向,而各省市应該在全国总的規划之下,作出省市的具体規划,不能零打碎敲。这样就既可以不影响地方的积极性,而又有統一的全面的安排。

二、要自制各种先进的适用 多种纖維的設备

我国机器制造核术已能絕大部分自己設計和制造各种針織机器,但是,目前自制的一般設备,已經比較落后,应該尽力提早設計制造新型的或先进的針織設备,以滿足大跃进的要求。这样,可以节省很多国家資金,提高質量和降低成本,这也是符合勤儉建国的方針的。如果在針織机器中的春秋衫褲斯姆斯織机,改造英脫洛克織机,那么以今年几个新建厂所需的設备来算笔帳,即可大約減少480—660台織机,节省設备投資150—200万余元。由此可以相应地减少厂房面积5—7万平方公尺,节省500—700万元的建筑费。其他节省劳动力及生活建筑投资等不計在内,只以这两者即可节省650—900万元左右的投资。如果扩大一些,按針截工业在第二个五年計划中的初步发展規划来計算,那就要节省2.500—3.500万的投资。

其次,第二个五年計划內,将要同时发展 化 学 職 維、羊毛和絲綢等工业。今后針織內衣所用的原料,必 然会跳出棉纖維的范圍,而会相应地利用一定数量的化 学纖維、羊毛和絲,并且会从內衣扩展到外衣。因此,不仅要滿足現在針織机的品种要求,而且要滿足今后多品种机器的要求。自現在起,应及早准备,設計和試制适合各种纖維和內衣外衣的織造机器。設計新厂时,也 应考虑利用这些新設备。

另外,还有些机器,国内还未制造过,如經編机等。有些机器的質量还不及外国貨,如工业电 动縫 級机,其車速較慢,質量也有缺点,現在还要向 国外 进口。不改变現在的質量状况,将外溢多少財力,这也是

三、要有专用針織紗,提高产品質量

到目前为止,还沒有針織用紗的質量标准,現有的針 織用紗是一般的織布用紗,不能符合針織品所要求的洁 净、柔軟、有彈性等特点。不仅如此,有时还要有什么 紗用什么紗,不管是經紗或緯紗,不管是一等一級紗或 一等二級紗, ……使針織品質量波动性很大, 有时造成 很多的衣貨。有的由于原紗質量太衣,針織成品在加漂 加染时, 費工又費料, 增加成本, 而消費者并不欢迎。 一般地說几年来針織厂对現在的棉紗是有意見的。上海 中华第一針織厂,有自紡的紡紗工場,自紡自用,質量 符合要求,所以該厂出产的菊花牌名牌貨,保持了名牌 的荣誉。如黑菊牌精梳的春秋衫褲,黑菊牌的平口袜, 价格还要比其他厂出品的貨色价高些。該厂自紡的38支 精梳燒葺紗,要比国棉上海二厂价高。其他一些名牌貨, 有的名牌貨"牌名貨不名",因此,在新建厂的同时, 必須要考虑到紗厂的設备,尽可能地适应針織用紗的需 要。最好是建造象上海中华第一針織厂一样的联合厂, 专为供应針織所需用的紗。这样对提高質量、減少次品 損失,有很大的經济价值。

四、常年生产比季节生产的优点多

卫生衫褲与汗衫背心的生产,究竟是常年生产好呢?还是季节生产好,这是有爭論的。現在先作如下的比較:

①春冬生产开衫背心,夏秋生产卫生衫褲,这样紗厂供应的紗要随針織厂翻品种而翻改,并且当从汗衫背心改产卫生衫褲时,即要大量生产6支紗。因卫生衫褲的用紗要比汗衫背心用紗多5倍,紗厂是无法供应的。如果紗厂要常年生产6支,那么6支紗必須要积压一季或半載。常年生产后,紗厂可以有計划地正常供应,沒有翻改品种的損失和不会积压6支紗。

②季节生产設备利用率低,一般只能利用60%左右。生产汗衫背心时,大、中、小罗紋机、棚縫机、縫边机、起毛机等全部要停下閑置起来,还有倒紗机、染色机、平縫机和打眼机只能局部利用。常年生产設备利用率一般可达93%左右。

③季节性生产浪费劳动力。生产汗衫背心时,卫生衫罐的成衣工人就要多余出来,一般有剩余劳动力10—15%,全国将要有近万个多余的工人,还要派专人领导輪訓学习。单以工资一項,全国损失很大。如每人每月平均以50元計,华年要支付工资1—2百万元。工人同志对此也很不满意。到生产卫生衫罐的时节,往往由于品种不同,由于工种关系,常要請临时工。这样一返一往,全国的劳动力和工资的损失就要达几百万元之多。常年生产不会有这种問題。

④季节生产,原材料和机物料积压严重。因为品种是季节性的,翻改时不可能将所买的原材料恰如其分地用完,总是会有多有少的,必然会造成此多彼少,多的积压,少的赶买。象上海針織厂每年要积压资金10余万元。

⑥季节性生产的投資大。如果以年产1万件紗的产品 規模的針織厂都以三班来比較,季节生产要比常年生产 的設备多100余台,每台以2500元計算,則要多花国家 資金25万元。加上劳动力增多数和建筑面积的费用,那 就更多了。如果要建10个或50个厂,这笔損失非常可 观。常年生产,这笔投資就可以节省下来。

常年生产虽有很多优点,但也有缺点,首先是成品 要有一个季或半年的积压,对中国針織品公司的資金周轉是有利的,不过針棉織公司不积压成品,那就要使紡 概公司积压棉耖。其次,品种花式可能会陈旧些,但是 在季节上可以稍加調剂,同时时間不长,变化也不会很 多。再有,仓庫的貨物存放时間长了可能变質,如漂白 汗衫背心发脆变黄。这一点只要工厂对質量負責,也不 成很大問題。縱然有这么多缺点,但比較起来还是优点 多,从經济上来打算,还是常年生产利多弊少,这一点 要商业部門共同来研究。

五、三班生产最經济

針織厂究竟以几班生产为好呢?經計算以三班生产 最为經济。第一,可以节省設备。以年产量1万秒的針 織品厂,与常年二班生产比較,可以减少設备总数75台, 其中如湯姆金机可减少13台,英脫洛克机减少18台;与 季节二班生产比較,可以减少設备总数194台,其中湯 姆金机减少18台,英脫洛克机17台。第二节省人力。常 年生产二班要比三班多百人。第三因設备少,人員少, 随之厂房与生活住房都可以减少,单厂房常年三班要比 常年二班大約少300平方公尺。第四,經常的管理費可以 减少,成本可以降低。

六、要快些培养又多又好的技术人員

关于針織方面的技术人員和技术工人,目前是很不够的,有些地方連一个技术人員也沒有。根据1956年底的統計,全国針織业从业人員仅11万多人,其中工程技术人員不滿2,000人,还包括了各种針織与复制业在內,真正針織內衣的工程技术人員很少。有生产工人9万余人,同样包括各种工种的工人,內衣技术工人也不是很多的。經过大体估算,1958年将需要針織內衣的从业人員近2万人,工程技术人員与技术工人至少要数千人。第二个五年計划中針織工程技术人員和技术工人需要数万人,这是一个大問題。从老厂抽調是解决不了問題的,只有赶快重視这一工作,及时地加以培养。江苏有一个培訓針織技术人員学校,恐怕也不能滿足全国的龐大需要。一切要依靠人,这是个关键問題。



增产6支紗,滿足針織工业 跃进的需要

一 爐

針織工业同全国工农业一样在跃进,針織品中的卫生衫褲是我国人民多衣中重要的服装之一,它要占針織用紗的四分之一左右。卫生衫褲耗紗最多的是6支紗,要占卫生衫褲总用紗量的70%以上。但在生产6支紗方面,还存在着一些困难和問題,因此有必要对增产6支紗引起足够的注意。

今年为什么要增产6支紗呢?首先是針織品中的卫生衫褲有飞跃的增长。1958年的針織用紗。比1952年增长2.8倍;卫生衫褲的生产,1958年比1952年增加至3倍;卫生衫褲的銷售,1957年比1952年增长到4.8倍,1958年将比1957年更有增进。每人平均消耗水平1953年每人为0.054件,1958年生产数已到每人0.01件,增长了85%以上(包括人口增长因素在內)。而卫生衫褲需用的6支紗,1952年仅3.4万余件,1958年則需18万件,要比1952年增加5倍多。

再从1958年来看,6 支紗增长的比重: 1958年針織 用紗比1957年增长20%,卫生衫褲則增长25%;而6 支 紗呢?却增长50%。这因为除卫生衫褲需用的6 支紗 外,还有冬季絨袜、冬衣絨布等,都比过去有所增长。 所以,6 支紗在今年特別显得紧張。历年来到了第三季 度都要发生6 支紗供应脫节的現象,因而造成人为的紧 張,如翻改品种,打乱生产計划造成混乱。在今年6 支 紗增长得特別多的情况下,这个問題就更值得重視了。

根据今年对6支紗需要情况来看,如果不积极增产,那么它的影响是很大的。因为各种刮絨織物,如沒有6支紗,那就沒有物質保証来实現国家計划,势必将影响到工商业的跃进,同时也难以保証供应人民的需要。尤其在秋后丰收,将出現冬季絨衣褲非常紧張的局面。虽然6支紗仅是一个具体品种問題,但它涉及的問題却是一个极关重要的問題。

如何安排6支紗的增产呢?安排的原則是什么?

首先,是以就地取材自給自足为原則。需用6支約的省(市)有紡織厂的,不論其有未紡过6支紗,都要自紡自用。如河北、陜西、江苏、安徽、河南、湖北、湖南等地,过去未紡过或紡得很少的,今年都要增紡6支紗,达到自給自足的要求。用6支紗織卫生衫褲的有20个省市,其中不調进又不調出能自給自足的有半数以上,还有除自給自足可以外調的四个省市。只有少数省沒有紡織厂或很少紗錠的地区,如吉林、黑龙江、广东和广西等省才給予調进。至于个別地区如北京,虽有紡織厂但沒有紡过6支紗的,这仅是个別地区,还希望能自紡自用,避免相向运輸的浪費。过去6支紗长途运輸的

浪費現象应該大力消除, 力求自給自足。

其次,为了要供应某些調进6支紗地区的需要,确定調出6支紗的生产地区的依据是:一方面根据今年的棉紗任务,即凡棉紗生产任务已接近达到或已达到1956年的实际水平的;另一方面根据1956年已生产6支紗的水平,前紡設备能适应紡6支紗的条件,并且有6支紗的原棉的。如浙江省1958年的棉紗生产任务已达1956年的水平,1956年生产6支紗22,263件,并且有粗絨棉。又如辽宁与山东等地,这些地区从本省来着眼調出是有些不合理,但从全局来看,就需要尽一些支援其他省市的义务,否则会使沒有紗厂的其他省市,因沒有針綴6支紗而造成生产卫生衫褲和其他絨布的困难。

另外,在一些新兴的紡織工业基地,如河北、陕西等地,新建了单紗厂,那么就須較多地担負起增产6支紗的任务。

今年在安排增产6支紗任务的时候,遇到了很多难題,主要的难題是因为紡粗支紗后提高产量,影响設备的利用,造成多停工的困难。其次是前紡鋼絲車不足,阻碍着增产6支紗。另外还有原棉質量长度好,要降級使用原棉,有賠本的顧慮。但重要的还是产量不足的問題。

現在,棉紡織工业已布置了跃进計划,棉紗生产水平約可达到1956年的实际水平,某些地区还可超过,那么过去的困难現在成为有利的条件。如果能够将紗支品种适当調整,那么前紡鋼絲車的利用也是能够协調的。因此企业要能很好地依靠群众,将增产6支紗的意义告訴給全体职工,使他們了解这些困难是很容易克服的,而增产6支紗的任务,也是可以完成或超額完成的。

在具备了增产的主要条件后,还有一些問題存在, 这是些什么問題呢?

第一,是原棉品級好、长度长和6支紗的矛盾。紡6 支紗最好是用中棉粗絨,現在除浙江余姚等地还保留部分粗絨外,其他地区已很少或已沒有粗絨,用长度較好的棉花将影响成本,同时对針織品質量沒有好处,相反的还增加起絨的困难。今年全国估計还可以調配³⁰/22时的原棉供应紡6支紗的需要,这样成本方面虽有部分提高,但是从全国的利益来計算,某个厂会吃些亏,但总的是不会受到很大的損失的,如能从全局算笔模,这个問題也是不存在的。

不过,今后6支紗每年要有較大數量的增长,而原 棉每年都向細与长方向提高,这是个矛盾。因此建議: 还应該适当地保留一部分与6支紗需要相适应的粗絨数 量,或者生产适合6支約需要的一定长度的細絨,保証6支約正常的增长。有人認为:粗絨棉的产量比細絨低,但据浙江省的情况,余姚的粗絨棉每亩产量(小亩)为80余斤皮棉,細絨棉并沒有比它高得很多。所以还值得农业部門考虑。細絨也可以紡6支紗,也可以做卫生衫褲,但根据經驗,細絨的卫生衫褲的質量不及粗絨来得好,这也是值得研究的。

第二,紡6支的利潤低于高、中支紗,有 些 地 区 (如上海、青島等)还有不同数量的賠損。这个問題影响了生产6支紗的积极性。 現在,对 6 支紗的 調 撥 价格,正在研究,适当加以調整,力求合理。关于合理的 調撥价,今年一定会实施的。但在沒有确定 新 調 撥 价 前,还須积极生产,以强影响針繼品的生产。

第三,6 支紗聖調进調出,造成相向运輸,这是不 合理的現象。但是,根据現在的情况和条件,只能做到 尽可能的合理。因为有些地区,如广西、吉林、黑龙江 等地,沒有或有很少紡織厂,針織用6支紗就不能不依 靠他地生产,这种調进調出,还是需要的。另外,原料 产地和生产工厂区也有一些相向运輸的現象,如邯鄲是 产棉区要調出长度較长的棉花,而河北石家 庄 設 备 不 多,不能生产很多的6支紗,必須要由邯鄲两个单紗厂 来承担,这样,又須将其他地区的較短长度的原棉运进 邯鄲。这也是明知其不合理,但是不这样調运,那么河 北省所需的6支紗就不能自給自足,而需向外調进,要 求其他地区增紡6支紗,則在其他地区同样产生相向运 輸的現象。因此,要求合作总社,商业部門和工业部門 了解这些情况,互相支援,这个暫时不合理的問題,在 相互协作下从实际情况出发也是可以解决的。

总之,增产6支紗的任务是一定要完成的,增产的条件也是具备的,存在的問題和困难是可以解决和克服的。1958年工农业都在大跃进,我們要以整风精神来完成增产6支紗的任务。



为发展毛紡織工业作好准备 **毛紡織成套机械設备定型工作順利完成**

毛紡織染整定型工作組

在党和政府的正确領导下, 历年来我国毛紡織工业 的生产有很大的增长,对滿足国內外需要、支援国家建 設起着很大的作用。但由于在国民党反动政府长期統治 下,毛紡織工业原有基础非常薄弱,設备数量很少,而 且型式十分陈旧,因而阻碍了产量的增加和質量的提 高。为了适应国内外市場对毛紡織品日益增长的需要, 党和政府近年来除了积极恢复老厂生产和扩建外,并将 在第二个五年計划中,有計划地新建毛紡織工厂,同时 給某些老厂补充一定数量的設备,加以改建或扩充。而 对这一新的任务, 其先决条件是必須要能自己制造大量 的机械設备,来装备我們的毛紡織工业。但是,我們毛 紡織染整成套的机械設备,以往皆依靠国外进口,国内 从来沒有制造过。为了做到自給, 在紡織工业部領导 下,由毛麻絲紡織管理局、中央紡績科学研究院、紡織 机械制造管理局、設計公司等单位,共同組成了毛紡織 机器定型工作委員会,据根勤儉建国和自力更生的精 神,研究了国內制造毛紡織机器的有利和不利的各項因 素,确定了"从实际出发,尽量先进"的方針,并抽調 了紡織染整的工程师30余人,在1956年12月初,在上海 成立毛紡織机器定型工作組,确定在1957年6月前,首 先做好毛条制造及精梳毛紡織染整全套机器的定型工 作,1958年初再完成粗梳毛紡的原毛准备及紡織染整的 全套机器的定型,以便及早設計和制造,以供应第二个 五年計划发展毛紡織工业的需要。

毛紡織机器定型工作組根据上述方針和任务,基本

上順利地按期完成了毛条制造及精梳毛紡織染整机器的 定型工作。在这一期間內工作組首先从調查研究入手, 着重地調查了原料和产品的种类; 机器規格和技术經济 指标;国内外新技术的情况等三个方面的資料。为此,。 先后調查了上海、天津、北京等地20个毛紡厂,研究最 近由苏联、捷克、法国、日本、德国进口的机器情况和 其他有关資料。同时,工作組又會广泛的邀請工人、技 术人員等举行各种类型的座談会,并征求苏联专家們的 意見,在1957年6月間毛麻絲局召开的全国毛紡专业会 議上作了关于定型工作情况的报告,征求了全国范園技 术人員的意見。通过这种方式征求,已先后收到改进技 术的意見898条,被采納的在70%以上,同时也依靠了 大家的智慧,着重討論了若干方向性的重大問題,如机 器的型式,前紡縮短工艺过程等問題。大家研究分析了 原料发展的情况,国内外需要毛織品品种情况及技术經 济指标的对比,結果解决了**曾經**爭执較大的机器形式采 用英式,还是法式的問題。通过爭論,确定了采用法式 **枋机。同时,也确定了前紡工艺过程由八、九道縮短为** 七道。当然,国外新机器已經采用4~6道,但国内尚 未用过,而国外也尚未广泛使用,本着从实际出发,尽 量先进,稳妥可靠的原则,工作組确定采用七道。此 外, 根据条件的可能, 又在各地区紡管局及各厂工程技 术人員的支持下,作了若干試驗。如在天津仁立厂作了 前紡縮短工艺过程的試驗; 北京毛紡厂作了細紗机紡紗 性能的試驗; 在上海第二、第三毛紡織厂等作了 梳毛

机、精械机、織机及三槽煮呢机等試驗。

定型組在調查研究試驗的基础上,共定出精梳毛紡(自和毛到成品打包为止)的紡織染整机器共54种,其中毛条制造为10种,紡为13种,織为6种,染整为25种。这些机器的性能和效果,有待于新机出厂后,經过实际运用才能作出正确的估价,但就目前来看,基本上是符合国内生产的需要的,同时这些机器虽受某些条件的限制,但实际的水平已接近国际水平,具体表現在以下几个方面。

(一)通过对原料产品的調查,并考虑到今后发展的趋势,認为我国精械毛紡工业应以采用58°~70°毛条,紡制30~60支的細紗,織制从薄的織物凡立丁到厚的織物华达呢等产品为宜。同时考虑到化学纖維純紡、混紡产品的需要,所以此次所确定的各种机器基本上是符合上述工艺的要求的。

(二)在所定54种机器中,有27种是仿照最近从国外进口中較好的机器制造的,其余机器都在原来基础上提高了一步。

①如紡部前紡虽未能采用高速,末道大牵伸及粗紗加拈等新型式,但已在旧有的基础上吸收了国內外新技术資料提高了一步,由九道縮減至七道,增加針板梳理,減少針筒梳理。具体配备1~4道交叉式針梳机,5~6道为开式針梳机,七道針梳机,这样配备的目的,有利于梳理作用及牵伸倍数的增加。另外增加混条机为选用机台,以适应不同纖維及不同顏色的混紡及紡制較高支数时的需要。在国外(如在苏联、日本等)有的資料中,亦有采用該种配备的。

②后紡、細紗、幷、拈、筒等机均采用国外新式机器为藍本,其中細紗机是采用日本OM厂1956年出品的OM—L型为藍本,它已全部包括国外近年来已广泛采用的新技术,如双皮卷大牵伸并加集合器,橡胶皮银,直立錠子,50公厘的大鋼領,集中加油系統,安全設备,断头吸毛装置等。1381型并綫机也是高速并綫机,絡紗速度一般自200公尺/分~300公尺/分,在国內外是比較先进的机台。拈綫机以苏联的K—83—1M为藍本,是与棉紡共同組織研究成毛棉通用机台,机身狹,机构簡单,效率高。筒子机是1332型的高速槽筒式,速度最高可达690公尺/分。

③織部全部54种机器中,共有5种自动、华自动的机器。織部有四种是以国外进口中最好的机器作为定型的对象的。如大隈"D"型毛織机具有1×4棱箱的自动换行机构,及自动调节强力的送經装置,更重要的是

自动換紆,同时可以用四种色紗制織,因此扩大了花色 品种,卷緯机也是自动式,另有半自动穿經机、整經机 及蒸紗机,亦比国內現有机器較为先进。

①染整部共是25种,其中有12种是参照各厂最近向捷、英、德、日等国进口的机器形式定出来的,有一部分是为了提高質量,扩大花色品种和适用混紡要求而增加的。如适用染色毛条及人造纖維的热风式复洗机,毛条印花机,平幅洗呢机,防縮机,給湿机,毛球染色机,封閉式蒸呢机,热风式拉幅烘干机,自动抬刀剪毛机等。

此外洗呢、縮絨、染色、脫水等机都比旧有的机器 有很大的改进,其中以洗呢机結合国內积累的經驗和国 外資料进行設計,改变机槽后部弧度,采用橡胶滾筒, 并有調节压力的装置及前导辊調节角度和張力的装制。 虽因目前不銹鋼供应困难,但部分机器为了保証与提高 产品的質量,仍采用不銹鋼。

关于粗梳毛紡織染整整套机械的定型,由原毛加工 部分的清毛机、洗毛机、炭化联合机开始,直至和毛机、 梳毛机、細紗机,以至織部染整部为止,并有下脚处理 机台等整套机台的定型,現在正在繼續进行中,預計今 年一季度內可以完成定型工作。所定机台是以适应衣着 用呢的生产来考虑的,采用52~70支散毛,紡制范圍为 58~158的細紗,所定机台均采取新进口机台的某些特 点,也是国内最先进的設备,因此部分机台与国外相 比, 也已接近国际先进水平。如原毛加工部分采用了大 型五槽洗毛机,和新型的炭化联合机,該机前后喂毛、 浸酸烘干、中和等联在一起,可以連續生产;液体循环 槽烘箱各风扇系循环热风式, 如梳毛机車头备有二种类 型:一种适宜紡中支紗,一种适宜紡高支紗,并有吸鉄 装置、軋草装置、集体加油等, 細紗机确定 不用 走 錠 机,而采用了被新型的环錠細紗机,大成形,錠子升 降,气喘环,塑胶假拈器,并有变速装置、吸毛装置、 集中加油等新技术。織造部采用空心紆子,丼定了浆紗 机,以提高生产效率。染整方面除了与精梳毛紡通用的 机台外,加定了縮呢、拉毛、染毛等机。

以上二种类型的整套机器的定型,将为我国第二个五年計划发展毛紡織工业奠定基础,今后随着羊毛原料的增加,化学纖維的发展,則毛紡織工业的发展是有着远大的前途的。至于其他如絨綫、长毛絨等机器,今后将根据国家发展的需要而加以定型自制。今后机器的定型工作,是我們研究部門經常性的工作,还須繼續研究不断改进,以便迅速的赶上国际先进水平。

(上接第19頁)

原 規格 因	測査	上条	层灰	无因	毛絲	策脚 毛髓	交接班紙 条例住	弃絲
20/22	100	33	30	13	4	4	3	13
13/15	100	37	20	15	6	4	2	16

断,需用人工接好。) 容易造成层次紊乱而产生切断。 为此,我們将每个接头工接过头的絲片与正常絲片每次 各五片作了切断檢驗对比,結果接过头的絲片的切断均 多于正常絲片,合計約为三倍。为减少切断提供一个綫索。車間也为此召开了专門会議,研究如何防止人为切断以减少接头絲片的問題。同时,改进了編絲、絞絲操作和采用了絲箱运送絲片。

除此以外我們还注意檢查絲片在整理过程中的一切 外力作用。如揚返車速过快,大策檢查松彈簧后將絲片 酸一下,絞絲掤的操作以及絲片的碰伤鈎毛等外力作 用,虽当时未必切断,但生絲受作用部份的內部已发生 緩彈性变形或塑性变形,减低了强度,因此在再縱时容 易发生切断。这点也不能忽視。

車間和科室工作

反浪費在并粗細車間

苗露

佳木斯紡織厂并粗車間的党支部在反浪費运动中向工人进行了細致的政治思想教育工作和組織工作,因而推动了反浪費斗爭的迅速开展,把生产高潮引向了更高的阶段。全面地完成和超額完成了一月分的国家計划。二月分上旬計划完成的更出色。棉紗質量赶上了全国先进水平,还节約了150多公斤原棉。

統一干部思想,明确目的要求

这个車間的反浪費运动并不是一帆风順的,在运动 初期碰到了各种思想阻碍,当党支部发現这些問題后, 立即針对不同的思想情况进行了分析研究,認为产生阻 力的主要原因,是一些职工对反浪费运动的意义和各項 工作的关系認識不足,对目前在生产大跃进中,必須以急 起直追的革命干勁,才能跟上形势的发展,認識不清。

为了不落后于形势的发展动員群众迎头赶上去,該 厂党支部組織了40多名干部学习了省委工业会議文件和 人民日报"从梅林看全国"等有关社論和指示,并結合 学习文件, 支部提出了二个問題組織干部辯論, 第一, "反浪费斗争和当前工作是什么关系?"第二,"我們 車間是"淸水衙門"嗎?工人阶級的責任是什么?"通 过辯論明确了反浪費斗爭的重大意义, 因此有的人很自 然地对自己的錯誤認識进行了自我檢查与批判。如車間 周主任在会上說: "我过去对反浪费斗争的重要意义認 識不足,認为車間浪費不大,沒有搞头,这回我保証积 极領导反浪費斗爭。"在車間主任带动下,許多工长也 都做了檢討。仅就皮輥部負責人会后对本部門在原材料 超过国家規定耗損方面初步算的四笔帳,就使国家損失 4,200多元。同时党支部又向車間干部提出了"四抓(抓 两头、抓骨干、抓先进、抓效果),四比(比干勁、比 先进、比典型、比效果),三宣傳(宣傳典型、宣傳先 进、宣傳办法)的任务与要求。因而干部的革命干勁很 足, 在各班之間也掀起了宣傳鼓动大竞赛。宣傳形式是 多种多样的: 有大字报、黑板报、漫画、广播、紅旗 站、英雄台、冠軍台……等等。这对掀起群众隐放,鼓 动群众的干勁起了很大推动作用。

摆事实 笪細帳

車間領导为了解决工人中存在的"沒啥浪費,反浪費沒有必要"的思想,向群众算了三笔大帳:首先把本

車間的皮幌花和东北最先进厂大連、錦州紡織厂作了对 比,发現每年要比先进厂多出回花16,900公斤,少出成 品91件棉紗。用这些紗可織布340匹。这些布扣除成本 外,还可給国家增加利潤 918 元的財富;其次在产品質 量上,因本車間产的緯紗質量不好,而每月給布場造成 的大布就达1,378匹,每匹大布比好布少卖4.60元,这 样每月給国家浪費6,800元,全年浪費83,000元。用这些 錢买細紗用的木管,可使用五年,;最后一笔是車間的 14 种机物料,由于管理不善,每年給国家浪費 124,430 多元。領导把这几笔帳用自我檢查的方法向工人作了动 員报告, 这对干部和工人認为沒啥浪費和反浪費沒有必 要的思想給予了生动实际的教育。許多工人說:有这么 大的浪費那能不反呢?"也有的說:"給国家浪費这么 多錢, 多叫人痛心啦, 要不消灭它, 还算什么工人阶 級。"因而工人鼓足了干勁,反浪費的浪头就起来了。 到二月三日仅几天的时間全車間已有96.8%的人发了 言, 丼揭发出3,150条意見, 共贴出大字报2,345張。由 于貫彻了边放边改的方針,到2月8日已改了1,356件, 占总数的42.6%。 給国家造成了179,300元的損失。

依靠骨干 带动群众

为了对車間一些落后工人进行帮助,提高他們的思想認識,党支部訓練了一部分党团員,并通过車間工会对常任制的职工代表也进行了訓練,以发揮他們的作用。在訓練中不仅提高他們的思想,同时,还教育他們坚持向群众說服教育的方法。如对落后工人进行家庭訪問,帮助她們赶上先进,和通过骨干組織落后工人談心会,并用本車間先进工人的先进事迹启发他們,說明工人阶級不关心国家財产是不对的。另外运用骨干力量对落后工人进行个别交談等,都收到良好效果。

指出方向 堵塞漏洞

車間領导对职工"鳴放"的意見,逐条进行了分析。找到了車間浪費的主要方面是質量低、原棉浪費大。于是,号召大家找穿門,挖潜力提合理化建議,要"在今年三季度末在質量与消耗方面赶上先进的大連、金州紡織厂水平"。为了实现这个奋斗目标,以堵塞浪費漏洞,在車間又培养了七个工区和八个先进工人,經常总結他們提高質量、节約原棉的先进經驗。这样一来

在車間里很快地又掀起了一个"比干勁、比先进、赶上 先进、堵塞漏洞的高潮。他們交流了粗紡一工区回花率 最低的李庆元的先进經驗后,全工区18名工人都向李庆 元提出挑战,要与他比一比。工人李中珏在会上激动的 說: "我向李庆元学习,我要赶上他。" 細紗工区皮鴨 花率最低的强淑艺听到大家提出要与她比、要赶上她的 挑战后,由原来保持每天出六两皮辊花的基础上,三天 之內降低到三两五錢,打破了原来最高的紀录。仅从細 秒甲班三个工区的調查,在开展反於費斗爭前,全工区每天都比計划多出1斤2两皮幌花,反浪費斗爭开始后,一星期之內,不但达到了国家指标,而且又比指标降低了1斤4两。全車間二月分一至九日給国家节約了300多斤原棉。工人干勁十足,全車間現在出現了五个工区和139名工人赶上或超过了东北最先进厂的水平,先进生产者的队伍正在不断扩大,反浪费运动正向深透发展。

劳动与技术相結合

——車間的技术研究小組

天津公私合营东亚毛紡織厂 朱 武 英

天津公私合营东亚毛麻紡織厂細紗車間于1958年1 月初在党的領导下,結合整风运动,以革命干勁改进了 車間工作。他們召开碰头会,檢查 1957 年車間生产情况,分析了生产技术上所存在的問題,如毛紗条干不勻 率及紗支不勻率較高和单位产品消耗大等問題。經过分析,大家一致認为在已往的一年中,未能充分利用技术 人員的特长和老年技术工人的經驗,并且依靠群众亦不够。如何組織車間技术力量和坚决依靠群众,使劳动与技术結合起来呢?經过会議討論,大家一致同意建立車 些技术研究小組,負責研究和解决車間有关生产技术上的問題,从而通过这个組織以糾正以往不走群众路綫的 工作方法,同时又解决了目前技术人員不足的困难。

車間技术研究小組是由車間主任1人,車間全体保全工7人,老年技术工人3人,共11人組成的。公推一位老年保全工担任組长。副組长2人由車間主任和技术人員各一人担任。

技术研究小組負責掌握本軍間生产情况,发現有关 技术、操作、机器运轉以及原材料使用等方面的問題, 即依靠群众想办法,提出技术措施,加以解决。

小組会議制度:每两周召开一次。遇有特殊情况,可贴时召集会議。会議由正組长負責召集并主持会議。由車間主任負責提出当前生产情况和存在問題以及初步解决意見。經过全体組員討論研究,統一意見,决定办法,由組长負責提交車間行政批准下达安排执行。

体会和收获:

(1) 車間技术研究小組的組織成員,采車間負責 生产技术的主要基层人員,代表性較广,包括甲乙丙三 班的代表人員,同时又是配条、搖紗、合股繞紗三个主 要工序的代表人。这样在这个組織里决定的問題,便統 一了三班的意見,目的一致,思想一致,解决了三班檢修和运轉保全的种种矛盾。各班提出的問題和对問題的解决办法,經过会議上的討論研究,亦能互相自发和交流經驗。集思广益,解决問題和提高技术的速度都可以得到提高。并且加强了全体技术人員的协作。

(2)統一了各班技术力量,有計划、有步驟地主, 动地解决生产上关键問題,把車間生产技术工作通过专 业掌握起来,可以使技术人員逐漸摆股事务,从被动轉 为主动。

(3)通过車間技术研究小組会議,傳达上級有关 技术工作方面的指示,研究措施,可以迅速地付 諸 实 現。对于群众反映的意見,亦可通过这个会議討論研究 予以解决。

总之自建立細紗車間技术研究小組以后收获是很大的。

在1月份两次会議上大家共提出有关生产的大小問題55件。經过討論研究解决的有20件。列入2月份計划解决的有14件。需要研究后解决的有21件。其中已經試驗投入生产效果較大的有以下几件:

①并条机变更工艺过程增加条重10%,初步测算全年可增产22,774公斤毛条。

②細紗机紡制40支毛紗时,調整牽伸倍数并提高鏡速,全年可增产20,324.52公斤。

③并条机五道加大成形全年 增产 40 支毛紗 331 公斤。細紗机加大成形全年可增产40支毛紗146.7公斤。合股机調整隔紗环位置加大成形全年增产40支毛紗120.24公斤。

④合股机交接班不停車全年可增产40支毛 紗 2,820 公斤。

我們是如何进行技术檢查工作的

浙江制絲二厂 陈 宜 璋

生絲檢驗的新質量标准已在今年一月一日起正式实 行。这是具有重大的政治意义和經济意义的。新質量标 准的实行,使機絲厂生絲質量的提高和改进有了明确的 努力方向,有可能赶上世界先进水平,并在三年之內, 在生絲質量上压倒日本跃居世界第一。(指浙江而言) 根据新質量标准的要求,其中尤以"清洁"和"切 断"二項質量指标提高最多。而与日本生絲質量比較, 也以"清洁"和"切断"为二大勁敌。因此在生絲質量 上如何提高"清洁"和减少"切断"已成为当前線絲厂 最突出的关鍵問題了。而如何适应新形势、新任务的要求,根据实行新質量标准后比較突出的"清洁"和"切断" 二大質量关鍵进行技术檢查工作則显得更为重要了。

現就我厂如何根据新質量标准进行技术 檢查工作的,介紹如下:

檢查的依据

檢查的依据就是在怎样的情况下进行技术檢查和根据什么标准来进行檢查。前者是技术檢查內容的来源, 后者則是技术檢查时衡量技术操作措施执行情况和产品 質量的唯一尺度。根据我厂实践主要有如下几方面体 会:

- (1)針对解决当前产品質量上存在問題和消灭各类大貨的各項具体技术措施和操作措施,特別是为解决清洁和切断質量关鍵問題所提出的各項措施,是技术检查的主要內容。而技术檢查也是必須圍繞解决当前生产关鍵而进行工作的。否則就会大大削弱技术檢查的应有作用。
- (2)根据生产成績和質量統計的数字反映,确定檢查对象(工区、个人、或某种产品),研究檢查方法后进行檢查。因为各种生产报表均以数字形式反映生产活动的成績和問題,不仅能从中了解生产情况,而且也为技术檢查提供了迫切需要解决的实际內容。例如:去年九月初从"清洁"檢驗統計报表上发現各工区平均"清洁"成績均普遍急剧下降,各工区"清洁"从八月份下旬的最后五天平均为92.88分,剧降到九月初五天平均的89.88分,相差二个等級。分析当时原料、煮茧方法、操作条件均无变化。經多方了解,才发現是鍋爐車間未經与有关部門联系,擅自在制絲用水中渗用了部分深井水,因其它条件沒有与此适应,使部分茧层絲胶溶解过度,茧絲离解失却一定張力而影响小稳增多,經糾正后五天平均清洁又提高到92.35分。
- (3)周六厂长召开生产会議,各車間主任汇报一 周的生产情况,同时研究解决一周中所发生的生产問題 及提出下周生产工作的意見,或专題研究某一生产問題 及提出解决措施。在此会議上厂长提出的下周生产工作 意見和措施也是技术檢查的依据。
- (4)根据工人和工长对生产情况的反映与意見及平时下車間巡回檢查时所发生的生产問題。例如:編絲和大鐵檢查工人反映絲片中油毛絲多,影响質量。經檢查主要是車厢(包括線絲車厢和揚返車厢)毛絲多,沒有規定制度定期做好清洁工作。爭取車間重視,揚返車間訂立了清洁制度,比过去做得更勤了。線絲車厢也进行→來彻底打扫,絲片上的油毛絲果然显著减少。

有时線絲工人反映茧子禮头多容易吊起仃號,如果 选茧質量及煮茧情况沒有变化的話,就檢查線絲湯温, 結果比标准高3~5度(华氏)。其原因是有些工长同 志片面听取落緒多难做的意見,而单純以提高線絲湯温 來解决。这样的做法当然是消极的。旣增多仃鏡使工人 操作忙乱,影响質量又要减少产量。此时其它各台同样条件,湯温标准則沒有此种情况。

(5)根据气候变化情况(或根据季节性气候在一定时期內)和生产上特殊現象作为技术檢查的重点內容。例如:在去年六月份霉雨季节中,把經常檢查二个緊急处理住口茧質的霉变情况列入每日工作日程。因此及时发現了双板桥住口上車茧已有霉茧占千分之六以上。而且日趋严重。經研究后采取了增加課制工区来加速緩完的緊急措施,减少了損失。

又如今年一月分选茧工人牛数以上选犹的茧,产量低,因此供应紧張。在此种情况下,往往容易忽視質量滿足产量。所以加强了选茧質量檢查,特別是經常到选茧板上去檢查和指导,以保証繼絲的質量。

至于檢查的标准問題,主要是根据:

①各項措施的規定要求。

②产品質量規格。

③庄口"选茧方針"和各类茧質标准。

④各季各工区温湿度标准。

怎样进行具体的檢查

关于这个問題重点从"清洁"和"切断"二方面来进行。

第一,有关清洁的檢查工作:上車茧的質量是否合 乎"选茧方針"的要求与生絲"清洁"質量密切相关。 因此加强对原料茧的質量檢查是保証生絲質量的首要一 环。对于不同课制等級的原料可以有不同的檢查要求。 例如: 總制双A級生絲的原料, 上車茧質量要求較高, 次茧一般应选茧7%~10%左右,標制三A級則視茧質 情况控制在10%~20%的范围。因此对此种原料的質量 檢查应着重注意上車茧中次茧製选, 尤其对那些影响 "清洁"的苗层組織松軟綜驗平細彈性弱的總苗、硬块 的僵黃、色深的老黃、面积小但茧层已軟的尿黃、畸形 苗、各类柴印等和下脚中的衣茧ې洗要特别严格,不使 浪費原料。 鎌制A 級生絲的原料, 一般采用 全統 上車 方法,选出次茧約1%~5%左右。因此对这种原料的上 車茧質量檢查,要注意响影生絲色泽,产生夹花或严重 影响"清洁"的疵点茧。至于檢查方法,以中口为檢查 单位,在茧包中抽取有代表性的一定数量的茧子进行誤 选檢查,每一庄口一周檢查二~四次,下脚的質量檢查 大数則可适当减少,一周一~二次。但对于質量較差的 小組(或个人)或茧質較差疵点茧又多的庄口,我們經 常在板上重点突击抽查,并将檢查成橫逐日記录,供以 后分析对比参考。

煮茧对"清洁"的关系頗大。檢查煮茧的变化是根据庄口調上三天之內試煮后所确定的各段温度。煮熟程度以适煮为标准。除手触肉眼檢查外,尚可以茧层絲胶溶解率来測定,一般以3.5~4.5%为衡量适煮标准。以上均为不定时輕常的抽查。

对裸絲車間"清洁"措施执行情况的檢查我們是采用"一周檢查日程表"进行的,例如:我厂繰絲車間共分九个工区,以甲乙班生产計算共为十八个工区,将"清洁"措施归納为若干項,假定为六項(卽先来先

磁眼的大小与光滑毛髓对生絲"清洁"关系頗大。 采用大小不适或毛髓的磁眼,易使生絲增多大小體裂絲等糙类。因此在磁眼使用前用显微鏡作統一的檢驗,采 用大小适合而又光滑者則十分必要。根据劳氏(Adolf-Rosenzweig)生絲纖度与直徑对照表及磁眼孔直徑 为生絲直徑的三倍的标准,确定大小范圍如下:(单位:1/1000mente)

微一度	生絲直徑	磁眼孔直徑					
13/15	55	160~180					
16/18	61	180~200					
20/22	68	200~220					

檢驗后将用于不同生絲規格的磁眼分別作好标記,以香識別便于使用。

其它如小镜絲片的干燥程度和放置时間的长短等,对"清洁"亦有一定关系,因此这方面也应注意檢查。

第二,有关切断的檢查工作:据苏联O.H辛可夫工程师的突驗,提高線絲車厢温度和降低線絲湯温,以促使減少生絲絲胶表层胶着性和硬性,增高强伸力,可以显著減少切断。因此在目前線絲湯温一般掌握45°C±2°C的情况下,对于減少切断在線絲車間应重点檢查線絲車厢温度和除穩額打結的操作,我厂掌握線絲車厢線湿度的标准是这样的:

規格	双	Mc	单	車	供練管蒸汽压 力
13/15	35°C±	2°C	33°(±2°C	不低于15磅/时
20/22	39°C±	2°C	36.500	±2°C	不低于25/磅吋

檢查方法主要是經常不定时的抽查。有三种內容: ①檢查車厢湿温度情况。

②小策絲片手触檢查,以手感潮阴,捏挤絲片能見水印为宜。

③实烘小鏡絲片回潮率以30%为适当。此項檢查以 当日上絲又能当日落絲的小鏡絲片比較正确。为避免經 常实烘損失絲片起見,可用以返成大鏡絲片的份量减去 9%的回潮率后即为干量(估計大鏡絲片返好剛落下时 的回潮率为9%)来計算小鏡絲片回潮率。公式如下:

$$\frac{W-(\frac{\omega}{1.09})}{\frac{\omega}{1.09}} \times 100$$

W=小镜絲片落下时净量。

=小鏡絲片近似回潮率

除類剝體后不打結,会使粒附茧絲分离或减少,减弱 抱合而影响切断。因此縹絲工人必須做到除類剝體后打 結是很重要的。但是这种操作在檢查时不会經常遇到,主要还在于加强对工人的質量教育,建立群众性的监督制。

生絲含有一定水份能促使弛緩过程的加速完成而增加其变形能力。所以对减少切断有帮助。但是生絲含水过多,水分子减弱了分子間的联系,同时絲胶又起水解作用,反会减弱强力,增多切断。在制絲工艺过程中,特別是后線各工艺过程加强温湿度管理工作,使生絲保持一定的回潮率,是减少生絲切断的重要措施之一。因此我們将加强对温湿度管理工作的檢查,并列入經常工作。其檢查來數視实际情况而定,在天气适宜掌握正常而又較稳定的时候,每班可檢查四次(温湿度由工长定时記录),但在天气变化掌握較困难时則多巡回檢查,发現問題及时向工长提出。例如:有时檢查发現揚返車厢后半台温度过低,其原因是烘絲管笛令沒有按时开放,及时通知工长即可糾正。目前我厂后線各工艺过程温湿度标准規定如下:

	捌		返	并数 管理	I	4
酒			废		相对法	退废
自	然	温	慶		68~7	2%

捌	返	ate		1	Ħ	
时期	酒	度	相	对	湿	庞
一、四季度二、三季度	38°C	The security of	100,480		~489 ~459	5 Julio

TE .	4	r	1693		
时期	温	腚	相对	湿度	
一、四季度	16°C	~16°C ~18°C ~21°C ~24°C	95% 87% 85% 73%~79%		
二、三季度	27°C	~27°C ~32°C	63%	~75% ~74% T 59%	

以上規定范圍我們認为是比較切合实际的,虽不够完善,但据我厂实聽証明还是适用的。

但是仅仅檢查了各工艺温湿度管理还是不够的。我們还注意了减少各种人为切断的檢查工作。例如:后樣反映小鐵絲片断头多影响質量,我們进行小鐵絲片切断原因的調查,經过分析証实了小鐵絲片的切断有50%以上是人为造成的,具体調查情况如下:(見表15頁)

此外,繅絲車間改进了弃絲寻头的操作和改装了封閉式絡交鈎,小凱絲片切断有显著減少。

又如我們在日常檢查中总感到接头絲片(絲片有切 (下轉第15頁)

中华人民共和国紡織工业部 中国紡織工会全国委員会 关于試驗、研究采用非食用性淀粉代替食用淀粉浆紗, 以节約粮食的联合通知

第一个五年計划里,在党和政府的領导下,經全体职工和有关部門的共同努力,对浆紗工程上采取了稳步的减低上浆率,如23×21坯布的上浆率已降低到7%左右;此外,有的地区还采用了自制苞米淀粉或每年季节性的采用了山芋淀粉等粗粮代替了面粉浆紗,这对节約浆紗用面粉,减低成本是取得了一定成績的。但按目前所用浆料和上浆率情况来說,再要减低上浆率,对保証棉布質量是不利的(化学、合成浆料例外),同时采用粗粮代替面粉也仍停留在使用食用淀粉浆紗的范疇,所以对今后的改进,应該作进一步的考虑和研究。

在第二个五年計划里,根据党和政府的政策,結合棉紡織工业的具体情况,摆在当前的任务: 首先是提高質量及积极利用可供紡織用的纖維原料,增加品种,更好的滿足广大人民 "穿"的問題; 其次是积极地寻找、試驗、研究、采用非食用性淀粉代替食用淀粉浆粉,更好的配合国家滿足广大人民 "吃"的問題。因此,尽量少用或不用食用淀粉浆粉,不仅在棉織工程上来說,将又是一个跃进,同时对国家来說具有重大的政治意义和經济意义的。

关于尽可能部分或全部采用非食用淀粉浆紗的問題,根据我国地大物博養源丰富的特点及已經发現的数种非食用性淀粉的情况来看,經一定时期的共同努力是可以实現的。按現有各地不完整的試驗資料,如华东試驗成功了木薯淀粉浆紗(詳見"浆紗工程几項改进"一書),目前該局又会同粮食局作懷子粉提取丹宁酸用于浆紗的試驗研究;天津正在作石蒜粉用于浆紗的試驗研究;国外介紹用豆科类常綠乔本的罗望子粉浆紗,此外尚有西谷粉、葛粉、蕨粉以及其它代用品等,在这些非食用性淀粉中,有的虽然还存在些問題,但只要各局(厅)、紡織工会省市委員会給以应有的重視与支持,推动、鼓励試驗研究工作,发揮群众的积极性,这些問題是可以逐步得到解决的。如懷子粉提取单宁酸問題华东正在研究,已摸到初步解决办法;石蒜粉中的石蒜礦是否影响健康問題,除列入武汉医学院今年完成的研究計划,天津亦正在积极研究中。

在社会主义建設高潮中,紡績工业正在兴起生气勃勃的社会主义竞赛的热潮,希在当地党委領导下,在竞赛中,发动群众积极試驗和研究非食用性淀粉浆紗,同时要主动的与有关部門(土产公司或供銷合作社等)联系、研究,确定就地(或就近)可能用来試驗的非食用性淀粉項目,有領导、有計划、有准备的組織收購、加工、供应,进行重点試驗、研究、采用。为了做好这項工作,希注意下列各点:

(一) 采用非食用性淀粉浆粉,各局(厅) 在不影响地区或企业上繳財政任务下,要从国家整体利益出发,統 等考虑,不要受单純成本观点所限制,而不进行試驗、研究、采用。

(二)必須依靠群众,发揮群众的智慧和积极性,并向群众宣傳采用非食用性淀粉的重大意义。既要克服墨守陈規的保守思想,又要防止凡是淀粉都能浆紗的草率从事的做法;也就是說,采用之前,必須对淀粉的特性进行深入的試驗研究,同时必須考虑到工人的劳动保护有无影响問題。

(三) 要貫彻非食用淀粉浆紗必須与其他单位取得密切联系和协作。

(四) 采用非食用淀粉浆紗必須保証浆紗質量,也就是說,如果淀粉性能不同,应适当地采取措施。

1958年2月10日

常州市紡織工业局試驗用养豆子粉浆紗

养豆子是一种野生植物,俗名野綠豆,生长于麦地中,是面粉加工厂副产品(下脚),据說數量很大,常州粮食部門一个同志講,差的小麦中一百斤中即有四、五斤之多。

对养豆子淀粉能否作浆粉用料,經初次燒煮試驗(用燒杯加热至90°C),粘度只3.5(恩氏),可溶性淀粉只21%,最大缺点是温度降低后即凝結成块状。在第二次試驗时,用矽酸钠帮助分解,試驗

結果与小粉(小麦淀粉)对比,基本上已接近大麦淀粉要求,因此决定到浆紗車上作較大量試驗。后經大成一厂技术人員与技工共同研究配方,决定用养豆子淀粉(干量)100%,矽酸鈉12%,石粉 10%,牛油 2%,二茶粉 0.4%,滴定与燒煮等方法完全参照小麦淀粉,开車后浆紗表面光滑,彈性很好,单約增强 45%,耐磨平均 1500 轉以上台时 断头 0.14 根(小粉 0.15 根),有两台車二个輪班不断头,

在七天試驗中,粘度第一軸 8 厘泊,3~4軸17一18厘泊,五軸以后高至105厘泊,奇怪的是始終无糖化現象,及后控制浆槽温度在95°C左右,粘度稳定在25厘泊之間。我們認为有这样高的粘度,对細支紗很有利。現在退業率6一6.5%,将来上浆率还可降低一些。

(常州市紡織工业局鞠斌)



紗綫漂染質量上存在的問題和改进意見

未迟

漂染紗綫是棉紡織物中色織布、針織品、床单、毛巾、手帕、繩带、縫錢等的原料。不但使用 范園 相当 广,而且数量也占棉紗总用量中一定的比重。

我国紗綫漂染工业虽已有几十年的历史,但由于长时期停留在手工业和半手工业生产方式,規模狭小,設备簡陋,技术水平低,多年以来一直沒有得到很好发展,无論任何方面,都落后于棉布印染工业;同为棉紡織品的漂染部分,但却很难适应。

解放以后,紗綫漂染工业全面进行社会主义改造, 在党和政府的关怀下,已取得显著成績,但是因为过去 的基础相当薄弱,私营时期遭留的缺点很多,因此目前 还存在不少問題。特别是質量差和用料方面的浪費需要 作进一步的克服和改进。

随着社会主义建設的飞跃发展,人民对于紡織品和品种花色的需要日益增长,而漂染紗錢目前生产远远不能满足当前的要求。因此除了改进現場生产以外,对如何改造老厂,建設新厂,也是一个重要的課題。

茲将个人的管見,分別叙述于后:

(-)

漂染紗錢質量上存在的問題**,比較突出的有下列几** 点:

(1)原紗經过漂染加工,强力損失較大。如本光漂白紗的强力,正常的应为原紗的95%左右,但現在以85%左右为多,色紗也有类似情况。因此,漂染紗綫成品的强力指标一般偏低,而且还时常发生輕重大小不同程度的脆損事故。如上海某一制錢厂去年一次會漂脆了17件棉紗,只好当紗头來处理。此外,各地工厂另星脆損的事故还是时有发生。硫化元紗色織布,貯藏中发脆的情况,还不能彻底消灭,1955年到1957年期間,广州、温州先后曾发現严重变質,如温州就有2000匹之多。其它色紗和漂紗在140°C高温烘焙試驗下,有些厂的产品强力下降甚著,如山东省去年查驗各地成品,发現青島某厂21支漂紗烘焙后,十几批試样强力平均下降56%,而原紗經同样烘焙者,强力仅减少8.69%;以烘焙情况来推测,說明这批紗在加工中是存在問題的,貯久也有变質的可能。

(2)色差、色花更是現在各种色紗长期不能解决的問題,白紗不白,色光灰暗,貯久泛黃以及絲光紗光 译不足,絲光不勻等也是普遍的缺点,目前尚未克服。 以上缺点都經常影响了以后复制品的質量。 (3)各种色紗的染色牢度能够达到所用染料应有标准的,还是不多,牢度一般較差。重点表現在不耐洗滌和摩擦,有些还不耐日晒,如阴丹士林色紗皂洗牢度多数达不到3級,硫化色紗低的只有1-2級,納夫安染料色紗雕裝量差,直接染料色紗沾色及退色情况一般也較严重。

由于漂染紗錢强力差、疵点多、染色不勻、不牢种种缺点,每使各种紡織品的質量直接受到不同程度的影响引起广大消費者不滿,同时,还造成物質上一定的損失。

漂染紗錢除了質量差之外,用料方面一般也有浪費情况。各种原材料的耗用量多数偏高,同业之間,高下差距很大,例如漂白粉每箱(50公斤)少者 只能 漂紗300—400包,而多者 可漂 1600—1700包,一般水平为800—1000包。燒鹹每件紗少者 用 20~30公斤,多者60~80公斤,相差都达几倍。上面所說还不过是一般情况,个別还有比以上用料更費者,而省者还有潜力可挖。梁料与助梁剂(如硫化碱,保險粉等)也存在不同程度的浪費。又由于質量不好,制色复杂的損失,数字也相当可观。

造成質量差,用料費的原因很多,主要的可以归納 为如下几个方面:

(1)工艺方面:目前紗綫漂染工厂对于漂染工艺技术条件重視不够,随时都在更动,不合理之处很多。

一般工厂大都忽視煮練的重要性,有許多原紗,仅用 冷水脚踏潤湿或者清水蒸煮便去染色。由于天然油脂蜡 質去除欠好,纖維的吸色性很差,大大影响了匀染性和牢 度。有些虽用燒碱液煮練,因为煮練时間縮短,紗綫堆 放不良,練液循环欠暢,温度不高等等原因,煮練成績 也不够理想,使以后漂染工序产生种种疵病。在煮練中 减低强力的情况,也时常产生。

除煮練外,漂白也存在許多問題:因为煮練效率低和赶任务关系,在漂白时往往以强漂方法来追求白度,由于漂液濃度、酸碱度、湿度等控制不当,因而影响質量的情况时有发生。有些厂为了食多求快,还采用"带酸漂白""带漂洗酸"甚至在漂液中加酸的方法,来达到快速漂白的目的,严重地损伤了原紗的强力以外,同时还对工人健康不利。这样不合理的做法,一度會甚风行,如在去年夏季以前上海市制綫业12家漂紗厂采用毛鑑办法漂白者竟有10家之多。目前上海、浙江等地虽已明令禁止,但在全国范围内,还未彻底根絕。

絲光工艺上亦存在不少缺点,和煮練不匀的缺点相

結合,是絲光花疵病的重要根源。

②无原則縮短染色时間,是目前染紗工厂中普溫存在的重大偏向。不論何种染料染紗,时間都应該較长,可是近年来,由于生产任务不断扩大,設备增添极少(有些厂沒有增加設备);同时还受到过去遺留下来的工資制度的影响,促使大部分工厂都以不断縮短时間来追求产量,完成任务,紗綫染色时間比正常的竟普遍縮短十一十,如阴丹士林染料应該染30分鐘以至45分鐘,硫化染料比士林染紗还要稍长一些,而目前大部分工厂只染15分鐘,个别曾有縮短到10分鐘或以下。納夫安染料打底和显色应各为15~30分鐘,而現在大部分基本上只各染5分鐘,連3分、1分、70秒、50秒鐘等都有,紊乱不堪;直接染料染色时間也同样短促,一般只有5分鐘左右。機維吸收染料有一定的过程,現在时間如此短促,大大違背了染色的理論,因此也严重地影响染色的各項質量。

染色温度一般也有控制不当的缺点。染硫化及直接染料时大部分温度偏低,以控制在60°C者较多。直接染料染浅色有些厂还采用冷染方法。一般厂还采取热液投染的方法,根本違反了染色应从低到高,逐漸升温的原则。所有这些办法与染色时間的縮短,同是产生染色不匀和颜色不牢的基本根源。阴丹士林染色的温度更需要严格控制,但一般也沒有很好重視,因而容易产生色花色差、色泽不鲜种种缺点。納夫妥染料显色温度則有偏高情况,对染色質量深为不利。

③后处理不良,也是广泛存在的工艺上的基本缺点。皂煮是阴丹士林染料、納夫安染料染色后一道重要工序,皂煮条件对于色泽及牢度都有重要关系。但一部分工厂对于皂煮并不重視,都和染色一样,皂煮时間也是无原则的縮短,一般从正常30分鐘左右縮短到5分鏡上下,个别工厂竟有减到25秒鐘的情况,这样短促时間,加上肥皂用量及温度安排不当,水質不良等等因素,形成了浮色多、牢度差、色泽不鮮种种缺点。

染色后的水洗不净,不但浮色不易去除,而且由于助染剂(如硫化碱等)残留紗上,日久还有变質的危險。前年广州地方經过防脆处理的硫化元紗織物还有仓貯变質情况,經有关机关檢查,缺水少洗是其中原因之一。最近浙江檢查发脆硫化元紗中每包含硫化碱达4克之多,用冷熱水各洗一次之后,含碱率即下降很多,由此也可証明最后水洗对防止色紗变質的重要。

白紗酸洗后洗滌不净,在烘干时强力就会受損,还有殘氣未去,日久也容易脆化变質。

由于以上各种情况,在各地虽然常有事故发生,除有些通过教訓已予改进外,但是在大多数地区工厂中还未引起重視和警惕,因此仍然在不同情况上忽视煮漂絲光染色工艺的技术条件,以致漂染紗錢的質量还未普遍得到提高。

(2)用料方面,染料性質沒有很好握掌,也使染色質量受到損失,同时还造成浪費。其中有主观的原因,也有客观的影响。

①有些染厂不重視染料的选擇,如为了片面降低成本,以不耐漂的硫化染料及一般化地使用納夫妥染料代

替阴丹士林染料染嵌条府綱的色紗,會經造成了棉布印 染厂練價格府綢时許多困难和損失。

②染料和助染剂的比例,往往只是一般的規定,沒 有結合染料的个性作出不同的安排,在用料上每每有过 与不及的缺点。

③浴比大小有时缺乏适当的安排,也是造成質量差 和用料費的一个原因。

④不同染料有不同的上色率和不同的要求,在这一 方面部分厂掌握欠周,有时也影响了染色質量,产生染 色不匀等等缺点。

由于染料制造和供应部門配合协作中間存有問題,在客观上也妨碍紗錢染色質量的提高:

①染料制造业生产的同种染料,前后各批的質量和 色光往往不易一致,容易造成色差等等疵病。生产品种 有时不合染色需要,致制造和应用造成脱节。

②染料供应部門对提供染料性質,色样、力份和牢 度标准必要資料等,协作不够,有些进口染料很多取消 原名,改用其它品名,致使用者无法查对性質,常使漂 染工厂感到困难。

③有些供应部門随意拼混染料,如硫化墨綠有时竟由五六种染料拼混而成,由于上色率不同,容易生染斑。还有将不同染色方法的士林染料拼混,如去年上海供应部門以甲法的士林卡其GG与丙法的士林紅R拼成的所謂"士林棕BRM染料,曾給色纖布染紗业造成相当損失,由硬拼的染料,增加色花色差的缺点,事例还有很多。

④供应染料品种时常更换,常用的染料有时供应不 上,使工艺过程无法稳定。

上面这些情况,目前虽已有所改进,但問題还是存在,需要进一步作彻底糾正。

(3)管理方面: 全国紗綫漂染工业,絕大多数都是規模狹小, 設备簡陋, 加以行业領导分散, 技术水平較差, 因此生产和技术管理上存在的問題很多, 因而在不同程度上也妨碍了質量的提高和成本的下降。

①漂染紗綫目前还沒有考核質量的标准。一般工厂对于产品質量缺少严格檢驗制度,如成品强力大都沒有檢驗,紗綫漂染脆損了往往要在后道搖筒及織造时方才发現,通得过就算合格。色差色花,染色牢度都沒有标样进行鉴定。除个别外,复制业的要求大部分并不严格,因而使質量不好的容易放松滑过。各厂重量輕質的情况比較严重,因而使产品質量上存在的缺点缺乏决心去彻底解决。

②一般工厂缺乏科学化技术檢查制度,及必要的仅 器和工具,少数厂甚至連温度計都沒有,就根本无法控 制染液的温度。染化料除染料用种来衡量外,有些厂化 学品都是用匙用杓估計添加的,这样的做法,要求产品 不产生色差色花缺点当然是不可能的。

③技工中有不少凭老經驗工作,操作方法在一个厂中有时也难求得統一。工艺条件随时变更,例如染色温度不少随季节而变化,如夏季天热,为了操作方便,就随便降低染液温度。

④生产任务安排不当,造成忙閑不匀的情况,目前

也还較为普遍地存在,对提高質量稳定生产有一定的妨碍。例如上海漂染紗綫的工厂分别屬于六个专业公司領导,由于各专业公司生产任务不同,造成了各业間、工厂之間工作忙閑不均的現象,如1957年各复制业因为原紗供应不足,任务比1956年减少,但制綫一业任务却比前增加,因为相互間沒有进行調节,形成制綫业漂染厂縮短时間赶任务,如前所述制綫业12家有10家采用酸漂方法,就是从追求快速的角度上出发的。

有些地区的加工关系不很正常,如商业方面为了只顧到本部門减少資金积压,从发紗加工至交貨間的期限定得相当短促,因此在任务未确定前,生产車間非常空閑,在任务确定以后忙得急如星火,为了如期交貨,便无法延长加工时間,明知縮短时間减省工序对質量不利,但为合同任务,只好明知故犯地飲鴆止渴。

此外,染紗工德,各种染料間有偏高偏低的情况,如阴丹士林及納夫妥染料工繳中利潤較高,硫化和直接 染料較低,迄未合理調整,造成一地之間、一业之中大 家爭取多染士林及納夫妥紗。为了照顧各厂利潤,因此 不顧各厂設备和技术条件,在安排任务时就采取平均分配。有些厂因为水平較差,勉强生产的士林和納夫安色 紗,質量往往比他厂为劣。

⑤紗綫漂染工厂在私营时期遺留下来的不結合質量和操作条件的計件工資办法,在全行业公私合营后虽对个别厂作出限制冻結,但还未全面进行改革。目前一般染紗厂工資比棉布印染厂工資要高一些,上海各行业染紗厂平均工資以1956年計算在100元左右,最高工資有些工厂接近。200元,甚至有超过的。工資計算办法各厂也不一致,計算方法极为复杂。大部分加一道手續就要加一道工資,如直接染料色紗要經过固色剂处理,內衣漂染业就要加50%的染費。因为工資計算办法不合理是目前縮短时間簡化工序、重产輕質的主要根源之一。在有些地区工艺方面已經作了改进,但还有些地区受了現在工資影响,很多工艺上的改进措施,特別是延长时間,增加工序方面还无法加以貫彻,大大地阻碍了技术和質量的提高。

(4) 設备方面:各地紗綫漂染工厂的設备,絕大 多数都非常簡陋,一般以鉄鑊、陶缸、木槽、竹竿等为 基本生产工具,依靠人工用手操作,很少采用机械。

大部分紗綫漂染工厂,煮練与染色还沒 有 采 用 蒸 汽,而是用煤火直接加热,因为温度不匀和上下不易控 制,經常造成染練疵病,有时还造成脆化的事故。

漂洗染色后除一部分用甩水机脱水外,多数在"馬" 上用手工稿干,因为含水率不易控制一致,染色絲光絕 易不勻。

湿紗多数依靠日晒和阴干来干燥,天雨时用炭火在 室內烘焙,炭火烘焙者有时强力下降甚多,尤以硫化元 紗为甚,使用供紗机械的全国为数甚少。

綠光机大抵为双轅两面式小型絲光 机, 浸 礦、網 紧、冲洗、去礦等均由人工控制,由于条件不易一致,容 易产生絲光光泽不足和絲光程度各批差异及产生段花等 缺点,从而造成染色上色花色差种种底病。

此外漂染用水,一部分漂染厂供应不足,以致洗滌

不好,而且有些采用井水的水質不良,硬度較高,不加 軟化处理等,都会影响到質量。

(=)

为了积极改进目前紗綫漂染質量和减少用料方面的 浪費現象,我們必須进行下面各項措施:

(1)大力扭轉工艺上存在的各种偏向,积极地貫 彻有些地区在糾正偏向提高質量上已經行之有效的措 施:

①必須加强原紗的煮練。煮練是紗綫漂染第一道工序,煮練的好坏,对于漂白效果和染色牢度及勻染度有很大的作用,要提高質量,首先应該廢止白水蒸煮和原紗染色的方法。原紗都应采用燒礦和助剂及改进操作下进行煮練,时間要适当延长。如江苏橫林鎮益勤染厂經过反复試驗証明在正常条件下进行煮練的紗綫,毛細管效应大为提高,色泽净白,手感柔軟,白度相当于华漂,沒有生紗疵点,染色容易均勻,染色牢度平均提高了十一1級。由此可以証明加强煮練对提高質量的密切关系。

②在加强煮練的基础上,应該严格控制漂白条件,要采用輕漂、緩漂和冷漂的方法,要控制酸碱度值在8一10之間。以前各种不合理的濃漂、硬漂、热漂和带酸漂白的办法,必須加以糾正或廢止。此外应該随时檢查銅氦流度,結合强力的檢驗,随时注意漂白的質量。还有漂白紗的脫氯工序,也应該加以重視。

③絲光时要严格控制原紗含水率,礦液 濃 度 、温 度、紧張下的框长、去礦程度和有足够的作用时間,这 样可以保証光泽,防止花斑。

④不論采用何种染料染色,首先必須延长染色时間(正常的染色时間已如前述),各地实踐証明,在延长染色时間之后,染色牢度及均匀性都比从前有所提高。如杭州絲光綫厂去年起将硫化元染耖时間从过去染10分鐘延长到30分鐘后,产品的皂洗牢度达到3一4級,同时染料节省了10%,获得双重的好处。在江苏等省試驗中証明延长染色时間对各种染料的牢度和匀染度都有所改善。

在染色中对于温度的掌握也很重要,按照染料的特性确定染色的温度对于染色質量如色泽、牢度等都有一定的作用。如江苏有两个染厂,同以士林漂藍染紗,甲厂在60°C温度下用24克/公升,染出的色泽不及另一个厂在50°C温度下用18克/公升者顏色深而鮮艳,可見合理掌握温度也是質量和节約的关鍵。在士林染料染色中更見重要外,硫化染料也应按照不同染料試驗确定温度。此外不論何种染料必須严格执行自低到温漸次升温的条件。

納夫安染料染紗在AS打底时,必須改进脫水条件,掌握含液率及均勻度。有些工厂經初步試驗証明在 AS打底液中,加入甲醛及采用干紗显色,延长时間加强皂煮后,对于增加摩擦等牢度都有好处,可以創造条件进行試驗与推广。还有必須严格控制显色温度,在无冰供应的地方,可以采用显色盐代替显色基。

各种染料在必要条件下, 应該采用助剂, 以增加渗

透,提高牢度和达到匀染。如直接染料或硫化染料采用固色剂处理,某些直接染料进行重氮化和耦合,对提高牢度都有一定的作用。煮練和絲光也有同样情况,如上海袜业染粉厂在煮練液中采用了砍酸钠作助剂后,白度提高,对于后段漂白大为有利,还相对地减少漂粉的用量。絲光碱液中加入助剂,对絲光也有显著好处。

按照染色設备合理确定浴比,对于質量和节約也很 重要,都应結合具体条件,研究制定。

(2)相应制訂工艺操作規程以及質量标准,在現 在紗錢漂染工业中有迫切的需要。

①工艺操作規程: 在保証产品質量目的要求之下,結合現在設备情况,将工艺过程中的各項技术条件(如染料与药剂的比例,浴比,温度,时間,酸碱值等)通过試驗加以制訂,在工作中应严格遵守,建立制度,并且必須經过一定程序才許改变和修正。在去年及以前有不少地区結合糾正工艺偏向的,同时都訂出本地区的工艺操作規程,除个别还有迁就現况(特别是时間方面)具有缺点外,大部分是既合乎理論,而又是切合实际的,基本上可以貫彻执行。浙江和山东两省的比較詳細周密而彻底,值得参考和学习。

②紗綫質量标准,主要应包括外观疏点 (如色花等)、染色牢度和强力指标。先从地区开始,通过試行后再訂出全国統一的标准。

紗錢質量标准,如山东等已有省內考核标准草案訂 出,此外如染色年度分类指标及年度試驗方法,江苏省 已經研究完成,将在本年二季度討論交流。

③技术檢查制度: 为了配合檢查工艺規程制度的执行, 也应結合訂出。

(3)加强化驗及研究工作,对提高产品質量和技术水平是非常重要的工作。紗錢漂染工艺基本是屬于化学性的,因此必須抓紧进行。

①由于紗綫漂染行业分散,規模狹小,各厂普遍設立化驗机构,人力物力都有困难,因此在行业之內建立中心化驗室或联合化驗室,來集中承担各厂的 化 驗 工作,是比較切实可行的办法。目前有些地方虽早已設立此种机构,但有些往往只重化驗工作,对于質量檢驗工作不够重視,今后应加强檢查質量,以便針对缺点,及时改进。有些地区由于厂数太少,单独成立中心化驗室任务不大,似可以大厂带小厂,布匹带紗綫的办法,与当地及附近印染工厂等訂立合約,委托代驗,双方都有好处,也符合勤儉建国的方針。

②不可否認,我們紗錢漂染工业基本上还停留在手工业或半手工业的阶段,技术水平較低。为了迎头赶上起見,除在設备方面迅速达到基本上机械 化以外,在漂染技术方面也要为积极采用新技术加强研究和試驗工作。例如机械染紗技术設备,包括士林或納夫妥 AS 的悬浮体染色法,士林的脸色酸染色法,双氧水漂白法等,

。,所以了对原数数数数数数数数数数数 。 计差线设置

都应該有分工有重点地进行研究,准备在最短时期內,在紗綫染漂技术来一个改变落后为先进的超速跃进。

③为了了解染料化学品的性能,从而合理安排工艺条件,提高質量,我們对于染料性能研究,必須密切与染料制造和供应部門取得联系,加强研究工作,并且为更細致更周密的制訂工艺操作規程而努力。

- (4)及时进行技术交流及成績評比。技术交流是带动落后赶上先进的好方法,而且也可以相互启发,促使先进者不断提高。目前在紗綫漂染工业中虽然已經开展了技术交流工作,但仅仅还是初步开端,如果及时加强交流,目前存在的問題可以得到迅速地解决。有些地区(如无錫、杭州)对硫化上青染紗克服疵点方面已取得了丰富經驗,而邻近地区有些工厂在去年染出紗綫还有50%左右有色花缺点,有时竟100%是色花。如果能及时交流經驗就可及早获得全面解决。浙江省去年通过专业会議評比了質量和成本之后,各专区、市、县漂染工业基本上都有显著进步,証明技术交流与成績評比的作用是非常重要的。
- (5)积极培訓技术員工。現在紗綫漂染工厂的技术力量极为薄弱,理論水平一般較低,为了提高生产和技术,必須积极进行人員的培养和訓練。

①現在紗綫漂染工厂中直接生产工人为数不少,仅上海市就有3,000人左右,为了提高技术水平,应进行各种形式的技术訓練,如常州市曾于去年举办技术講座,請投染化基本知識,对工人提高漂染理論大有帮助,結合工人原有的丰富的实践經驗,工作效率可以大大发揮。

②在現有青年工人中选送一部分人进入技术学校学习,建議在上海、天津紡織工业学校中設立紗錢染色专业訓練班,专門培养。

(3)为加强檢驗質量培养化驗及試驗人員。

④調派大专毕业学生在紗錢漂染工厂工作。

(6) 改进生产任务的安排計划,糾正忙閑不匀的情况。

① 紗綫漂染工业集中城市的上海等地生产任务必須 統等安排,并且按照設备和技术条件,依染色难易,分 配任务。

②加工部分的发紗期应爭取交叉提前,以便漂染厂可以从容安排生产,以免忙閑不勻。如江苏盛泽方面据聞二个月前就确定花色品种,一个半月前就发紗,由于准备时期較长,对生产带来了不少好处。此外有些地区色号太多,如杭州市絲光錢厂一个厂就有350种色样,仅士林藍就有17种之多,这对复制品配色作用不大,而在染料供应条件困难和定貨任务紧張下,却給厂方带来了不少麻煩。因此通过整理归类适当簡化色样,是值得工业与商业部門双方研究和考虑的問題。

2、《国众公里特殊指导是完全是否。1945年,

法官定法等的支持和公司的政治的政治的政治的政治的政治。

(全文未完, 待續)

人、您明皇操何世景。

談人造棉在棉紡机械上的专紡

瞿 建 增

1958年是我国紡織工业准备大量試制及生产人造職 維紗布的一年,对于人造纖維的紡織技术知識实有注意 的必要。現将我在閱讀外文書刊中所得到的一些有关人 造棉(粘胶短纖維)在棉紡机械上专紡的技术資料,整 理发表如下,仅供参考。

人造棉的性能

(一)可紡性:人造棉纖維与棉纖維相同,本身柔軟,有可撓性,甚易加拈,卷縮的人造棉纖維类似棉花的天然轉曲,更富有可紡性。

(二)棉紡机械紡制人造棉所需的細度及长度:棉 紡机械一般纖維长度可用到1 t 吋,若用作混紡用者适 宜用1 t ~ 1 t 吋,純人造棉紡紗者适宜用1 t ~ 1 t 吋,如将机械加以必要的改造,則纖維长度愈长愈佳, 一般专紡人造棉紗的棉紡設备,人造棉纖維的长度均采 用 2 ~ 3 吋左右,則对成紗的强力有良好的結果。

人造棉細度的选擇与紗的强力有关,但与人造棉織維本身强力亦有莫大关系。因人造棉纖維本身强力弱, 无似棉的彈性,使成紗临界拈度减低,虽然纖維細度細可增加一部分强力,但纖維本身强力弱,加上成紗拈度 少,因此成紗的强力不可能如理論一样。在棉紡机械上 人造棉細度的选擇以1.5但尼尔最适宜,若用比此 更細的纖維,則在开棉、打击、分梳及牵伸过程中,使纖維 产生过多的損伤,致以后工程发生困难,对成紗質量更 屬不利。

(三)人造棉織維的强力:人造棉織維的强力比棉 纖維为弱,且强力不匀率大,一般棉織維的細度約在1.5 ~2但尼尔,平均强力为6~7克,約每1个但尼尔为 3.5~4克,而人造棉的强力一般1个但尼尔为2克, 其强力只达棉纖維的一半。

人造棉的强力情况在标准温湿度(70°F,65%) 时如下表(强力单位为:克/但尼尔):

項	且	普 温	中强	强力
标	淮	1.5~2.4	2.4~3.0	3.0~4.6
湿	河	0.7~1.2	1.2~1.7	1.9~3.0
干	燥	1.0~1.5	1.5~1.8	1.8~2.1
舱	市	0.7~1.4	1.4~1.7	1.7~2.0

人造棉纖維湿强力較干强力为低40~50%左右,故 切忌直接給湿,否則人造棉纖維在开清棉工程中損伤較 大,影响成紗的質量。

(四)人造棉織維的伸长:棉織維的伸长为5~10%, 而此种伸长系由天然轉曲之伸长及纖維本身彈性的伸长 而产生, 对成紗是有利的。

人造棉纖維的伸长为8~20%,普通者为12~16%, 此种伸长系由彈性伸长及变形伸长所产生,除卷縮者外 其大部分为变形伸长。

(五)人造棉纖維的吸湿性:

各种纖維有不同的吸湿性,依其保有水份情况,而对約的外观、强力及伸长等有不同的表現。

关于棉纖維与人造棉纖維在空气中回潮率的变化如 下表·

在20℃空气之湿度%	20	35	55	65	75	85	90	95	100
棉	4.0	5.5	8.0	9.5	11.0	13.5	15.3	19.0	26.0
人造棉	6.0	8.5	12.5	13.0	17.5	22.3	26.0	32.0	40.0

由上表看出在相同湿度的空气中,人造棉比棉吸收的水份量多,且吸收水份量随湿度的增加而增加。

人造棉的回潮率在70°F65%标准温湿度时为13%,在商业上采用标准回潮率为11%。

(六)人造棉的染色:人造棉纖維对染料的亲和力一般均大,是化学纖維中染色性良好的纖維,不論直接染料、硫化染料、还原染料、納夫安染料及盐基性染料均可应用。人造棉經染色后,顏色鮮明是其特色。

人造棉纖維与棉花一样,不耐酸有耐碱的傾向,对 稀薄酸冷液无影响,对濃燒碱液纖維有被膨脹及强力減 少的性質,对稀薄燒碱有抵抗力。

人造棉对过氧化氫及次亚氯酸鈉的漂白剂有抵抗力对保險粉无影响。

紡 紗 工 程 (一) 給 湿

人造棉进清花間后应即开包,使其吸收空气中的水份。一般松包約放置12~13小时,紧包的須放置24小时以上,放置时間的长短,主要应視人造棉回潮率是否达到12~13%而定。紧包的人造棉若自然吸湿到13%左右时,棉层会自然松开,对以后紡制工程的处理比較有利;若吸湿情况低于9%的回潮率者,在实际生产中經开清棉机打手处理后,易生纖維束(罗卜絲状),若提高打手速度,則增加落棉及使纖維損伤大,且人造棉吸湿不足,在紡紗工程中容易引起靜电而使成紗起毛。

在給湿过程中最切忌的是在开包后直接噴水,这样 使人造棉纖維本身强力减弱,因人造紗湿强力比干强力, 低40%左右,在紡制工程处理中纖維易被受損,影响成 紗外鬼及强力。故对車間温湿度的調节管理应予重視。 一般专紡人造棉紡厂均安装有給湿装置,有的在开包后加上0.2~0.25%的油剂,这样可以防止静电的 发生。一般棉与人造棉輪紡的工厂,可以采取温湿度的調节来控制人造棉的回潮率,以防止静电的发生。

(二) 开 清 棉

(1) 紡人造棉纖維所用的开清棉机械排列:

一般棉紡厂的开清棉机械,其排列順序如下: $H_*B_*B_* \rightarrow H_*O_* \rightarrow L_*O_* \rightarrow C_*O_* \rightarrow H_*O_* \leftarrow H_*F_* \rightarrow L_*F_* \rightarrow Ex_*O_*$ F.S.

因人造棉纖維本身强力弱,且无杂質,不需要直立式开棉机及除尘框等装置,主要能将纖維开松即行。以純棉紡开清棉机处理人造棉,易使纖維增加疲劳度及損伤,且常常发生較多的纖維束,如欲制成良好的棉卷,只須通过足够的机械即可。在二道清棉工程的老厂中,如紡制人造棉紗时,可采用后半段开清棉装置。即从H.O.→H.F.→L.F.→Ex.O. F.S。在单程式清棉工程的新厂中,如紡制人造棉时,可以从混棉給棉机經总給棉机直达单程式清棉机(現暫不安装总給棉机的厂,由混棉給棉机直接喂給单程清棉机)。

(2) 开清棉机的速度与隔距:

人造棉纖維比棉纖維强力弱,如多打纖 維 易 受 損 伤,增加落棉,增加棉結,使成紗强力减低,故打手速度以减慢为宜,隔距一般稍寬为宜。

①因人造棉纖維密度比棉纖維为大,故棉箱机械的 角釘帘子与均棉罗拉或均棉帘子間的隔距宜改狹,角訂 帘子的速度宜减低。

②打手型式宜采用寇辛納式,因刀片式易使纖維受 到損伤。用寇辛納式虽較刀片式易生棉結,但对纖維的 硬块、軟圈及纖維束能充分开松,因此比刀片式为好。 如速废降低到一定程度,可以减少棉結的产生。

③打手与风扇的速度,須視人造棉的含水情况而不同,由打手及风扇所生的气流不适当时,会影响人造棉 纖維的松开程度及含水情况,使棉卷发生粘层。必須依 照棉卷的質量来决定打手及风扇的速度。

例如:用1.5但尼尔1十~1寸时长度的人造棉 纖維时,一般采用的速度如下:

	錫 林 錫林风扇	每分鐘	700~750棒
	打手风扇	每分鐘	800~850轉
三道清析	帛机 { 打手	每分鐘 每分鐘	760~800轉 850~900轉

上述打手均为刀片式的,如用寇辛納式打手时,应 较刀片式的速度减少20~25%。以每分鐘500轉为适 宜。在每一打手处約有每吋25次打击数时,可得較良的 結果。若采用2及3但尼尔的纖維时,寇辛納式打手速 度可以增加到每分鐘800轉左右。

④打手与給棉罗拉对不同人造棉纖維长度的隔距如 下:

人造棉长度 (吋)	隔距(吋)
1	1/8
现在 11十年 市场 255 A	3/16
11	1/4
1+	3/8
经物理111上年本年品牌	3/8
2	1/2

⑤ 生棒的安装:人造棉纖維甚为洁净,不含杂物, 且纖維甚为整齐,故在开清棉机部分不須落棉;減少落 棉的方法有以下数种。

- 1.以开孔白鉄皮代替坐棒,使空气流通即可。
- 2. 将坐棒的角度校成与打手的回轉角度相同。
- 3.第一根全棒应尽量靠近給棉罗拉,可以防止人造 纖維的附卷于給棉罗拉上。靠近給棉罗拉的上半数坐棒 的隔距宜狹,尤其对第三根至第六根必須注意。
- 4. 打手与坐棒的隔距应上面狹而下面寬,一般应較 处理棉花时較寬为宜。
- (3)棉卷的重量,須視所紡紗的支数而异,人造棉在梳棉机上落棉較少,紡出棉条較純棉时为重,故棉卷重量必須較紡純棉时稍輕为要,一般以每碼13~14盎司,长30~36碼为宜。
- (4)棉卷粘层的防止:人造棉的棉卷,在其性能 上应較純棉棉卷含有多量的水份,不然很容易引起棉卷 粘层的缺点,防止的方法有下列几种:

①减少打手速度,即减少每时間的打击数,增加天平杆的重量及紧压罗拉的压力,使棉卷卷取的压力增加,可以防止棉卷粘层。唯紧压罗拉加重后,造成棉卷坚硬,因人造棉对金屬的摩擦抗力大,引起棉卷辊不易拔出之弊,解决的办法可将棉卷辊刨成傾斜形,或在棉卷辊外套以紙筒,可使棉卷辊容易拔出。

紧压罗拉不宜加压过重,否則会造成小团,而不易 被松开。

- ②在棉层間嵌以粗紗卷入棉层的办法。
- ③在紧压罗拉前加装棉卷粘层防止装置。
- ④提高室內湿度,以 20°C、70~78%为佳,特別是湿度要比棉紡高,人造棉回潮率应保持在12~13%左右。

(三) 梳 棉

經开棉后,有小部分短纖維存在, 尚須經过梳理除去短纖維, 并将纖維梳开成一根根单纖維的棉条。

- (1)人造棉沒有杂質,不应使其产生多量的落棉,故除尘刀可除去不用,或安装平板尘櫸或将除尘刀与刺毛棍的隔距放复到1/8时以上,并放在垂直的位置,使其不起除尘的作用。除尘用的漏底可使用有孔鉄板,若使用无孔鉄板空气流出困难,且空气从两边流出易使
- (2) 在处理較长的纖維时,在給棉上发生棉层滑溜成块扯散的情况,这样刺毛幌据条容易被损坏。防止办法有如下两种:

①給棉罗拉加压应增加为原来的2倍,以防止滑 溜。但在使用无光卷縮人造棉时无此必要,只要适当增 加一点压力即可,或改用锯齿形的給棉罗拉,以控制棉层。

②在专紡11~2时以上长度的纖維时,宜采用长 鼻給棉板,在使用1十时或1十时长度的纖維时,仍可 用現有的設备。

(3)为了防止在刺毛辊处发生过度的打击及切断 纖維,特別对于使用1寸吋及更长纖維所专門梳理人造 棉用的梳棉机,应該采用傾斜較小、角度較大的锯齿。 在处理1十吋或較短纖維一般的鋸齿条在适当速度下也 可得到良好的結果。

在梳理1寸时以上2~3时长度的人造棉纖維时,由于一般梳棉机盖板的寬度約为1量~1寸时左右,故 盖板必須每隔一根拆去其針布換成木条,这样可以梳理 較长的纖維。

- (4) 梳棉机各部的速度。
- ①刺毛辊的速度以每分鐘300~400轉。
 - ②錫林的速度以每分鐘160~170轉較合宜。
- ③道夫的速度以每分鐘7~9轉。
- ④盖板的速度可以减慢到每分鐘1~1寸时較适当。盖板的速度达2时时,虽可得良好的品質,但斬刀棉生产較多,故以稍低为宜。
- (5) 梳棉机各部的隔脫:

欲得到良好的棉条及較少的棉結,对于梳棉机各部的隔距,以較紡棉花所用的稍寬为宜。各部的隔距如下:

部分	隔距(时)
船 棉 板~刺毛辊	7~9/1000
除 尘 刀~刺毛輥	12/1000
漏 底~刺毛幌入口	1/4
錫 林~刺毛輥	7~8/1000
后罩板~錫 林	上12/1000, 下24/1000
盖 板~錫 林	9~11/1000
遍 底~錫 林	1/8, 43/1000, 24/1000
道 夫~錫 林	5~7/1000
前罩板~錫 林	£24/1000, F12/1000
前下罩板~錫 林	£34/1000, F34/1000
道夫斬刀~道 夫	12~14/1000
盖板斬刀~盖 板	22~25/1000
用金属針布書可輸上計	福昭稍冰

用金屬針布者可較上述隔距稍狹。

(6)如发現棉网松弛及欲断情况,可按下列各点 調节:

①将道夫斬刀位置稍微抬高。

②卷縮人造棉纖維間的抱合性較好,如采用普通不 卷縮人造棉时,棉网容易下垂,一般宜减小道夫到紧压 罗拉間的牵伸,普通采用圈条紧压罗拉齿輪增大1-3 个牙齿的办法。

(7)室內温湿度以20°C,65%为适宜,如温度高而湿度趋降到60%以下时,由于静电的发生,棉网容易切断,棉条也稍变粗,棉卷发生粘层的现象,及棉条易生毛羽等情况,使运轉操作发生困难。在低温干燥时,可在部分范围內噴放暖水蒸汽,以防止静电的发生。

(8) 其他应注意事項:

①在一般情况下可每隔四小时抄針一次,但有影响 質量的情况可增加抄針次数。

②棉条筒勿装多量的棉条,否則棉条易呈紧密状,亦不宜采用彈簧加压的压辊,这样容易形成硬心而使牵伸不良。

③牵伸倍数宜减少,以90~100倍为宜。

④梳棉度亦宜减少。

⑤为了防止以后工程**意外牵伸**,应对棉条集合器有注意的必要,集合器喇叭口一般不宜采用較大的孔徑,适当的孔徑可按下式計算。

集合器喇叭口的孔徑 (时) = K√每碼棉条格林 K=棉紡用为0.022 人造棉1.5d×1 → 770.017

(四) 并 条

一般 6 根棉条丼合的丼条机如純紡人造棉紗时經过 二道丼条即可。

人造棉与棉混紡时,适宜采用棉条混棉的方法,不 但可保証原棉对人造棉的混合比例,而且可减少清梳工 程的落棉。更可与棉花的落棉分开来,在清梳工程处理 时可适合两种纖維不同的条件。

采用棉条混棉必須<u>經</u>过三道并条的并合,可得到均 匀混合的結果。

专紡人造棉的丼条机,因一般所用纖維长度为1 ~ 2 吋左右,罗拉托架必須进行改造,否則影响罗拉隔距的放寬。

(1)用較长纖維时,必須注意罗拉直徑,倘罗拉 直徑过細,則易作成棉团,且易卷附于罗拉上,使工作 发生困难。

纖維长度与下罗拉直徑关系如下:

纖維长度(吋)	前罗拉(时)	第二罗拉	第三罗拉	后罗拉
14~14,2	14~1+	1~1+	1+~1+	1+~1+
2十以上	1+	1+	1+	1+

- (2) 拌条机速度应比紡純棉时稍慢,一般以每分鐘275~300轉为宜。人造棉与棉混紡而人造棉长度比棉长十时,混棉百分比在33%以下者,可与結棉紡条件一样。
- (3)人造棉纖維的长度比較均匀,一般罗拉隔距容易控制,由于純紡人造棉时,罗拉速度較慢,罗拉加压稍重,人造纖維有漏切等情况,因此罗拉隔距宜比紡純棉时稍寬为宜。

罗拉隔距的一般情况如下:

罗拉間 隔距(时) 前 罗 拉——第二罗拉 纖維长十章~十吋 第二罗拉——第三罗拉 纖維长十章~十吋 第三罗拉——后 罗 拉 纖維长十章~十吋

对专紡人造棉的棉紡厂采用1 t 时以上长度的人造棉时,必須将罗拉托架等改造。

(4)凡棉条所通过部分必須尽量使之光滑)如 鐵以克罗咪),使用时可免人造棉的摩擦而起靜电作 用。

(5)罗拉加压的重任应视棉条的粗細、罗拉的速度、罗拉的状况而定,若在同等条件下,紡人造棉紗时应比紡純棉时增加10~15%的重量,一般适当的重錘重量如下:前罗拉22磅,第二罗拉20磅,第三罗拉18磅,后罗拉16磅。这些重錘重量也适合于3但尼尔3吋长度的卷縮人造棉。

(6) 并条机上的总牵伸大致与并合数相符,在使用人造棉的情况下,应使总牵伸略小于并合数。因为人造棉使之过激的平行作用,使纖維張力及彈性减弱。

六根并合的总牵伸以5.4~5.8倍左右为宜,其牵伸的分配可采用双区牵伸,或以喂入棉条单位重量与送出棉条单位重量的倍数,牵伸分配可采用各牵伸区棉条重量减少的办法,以所經二罗拉間棉条单位重量重,則部分牵伸少,棉条单位重量輕,則部分牵伸大。

前罗拉与紧張罗拉間的牵伸約以1.029倍左右为官。

(7)室內温度低于15°C 而較湿潤时,則擊 擦 增大,且纖維容易卷附于罗拉上。温度如超过20°C~22°C时,由于太干燥易引起靜电,而使棉条起毛羽及斯头增加。适宜的温湿度为20°C 65%。

(8)为了防止棉条松散,可使用狭口徑的集合

并条喇叭口孔徑不宜采用紡棉时較大的口徑,但过 小容易使喇叭口塞住,适当的口徑宜采用下列公式計算 所得。

孔徑 (吋) =0.017√每碼棉条的格林重

(五)粗 紡

粗枋工程一般采用二道式的,紡42支以下者最近均 采用了单程式,紡60支以上細支紗一般仍采用三道粗紡 工程。在紡制人造棉粗紗时,須比紡棉紗时速度降低15 ~25%可得良好的結果。若温湿度調节适当及罗拉隔距 及牵伸作用正确,則可使粗紗断头减少,操作容易,粗 紗的質量提高。

(1)罗拉直徑应改用1十吋以上較粗者,可得良好的結果,尤其采用較长的人造棉纖維时,更应換較大直徑的罗拉。若所用罗拉的直徑对份細时,則纖維易发生棉圈状及卷附于罗拉上,以至操作困难。其纖維长度与罗拉直徑的关系如下表:

all the te say	头道罗拉	立直包	至(时)	式道罗拉直徑 (吋)		
纖維长度	100	th	后	10	rþ	后
1十~1士时	1 🕏	1	11	1+	1	1+
1十时以上	1+	1+	1+	1+	14	14
2十时以上	1+~1+	1+	11~11	1+~1+	1+	14~11

单程式式**道粗紡的前、三、**后罗拉直徑的选擇与式 道粗紡的罗拉直徑相同。

(2)罗拉隔距的校正标准同并条机一样,一般采用的隔距标准与重錘重量如下表:

項目	罗拉别	头道粗紡	二道道舫	单程式粗紡
PM	前罗拉一第二罗拉	(十~是时)	(十~量时)	纖維长十十吋
距	第二罗拉一第三罗 拉 第三罗拉一后罗拉	(十~分时)		纖維长+量时
瓜	前罗拉第二罗拉	18磅	16或18磅	17®
錘	第三罗拉 后 罗 拉	10 }	9}	12 12

(3)牵伸倍数二道式的在3.5~5倍左右,单程式 的以7倍左右比較适宜。各种机械的牵伸倍数如下:

头道粗紡牵伸倍数: 3.5~4.5; 二道粗紡牵伸倍数: 4.0~5.0; 单程式粗紡牵伸倍数: 6.5~7.5。

(4)粗紗的拈度应依人造棉纖維的細度及长度而异,一般有减少的必要,因为人造棉的长度及細度均比棉纖維均齐,对于加拈的抵抗力可少,其拈度可比棉紗少20~30%左右。

一般棉**纖**維所用的拈系数头道为1,二道为1.1,三道为1.2左右。普通人造棉所用的拈系数头道为0.7~0.75,二道为0.75~0.8。

粗紗拈度的关系公式如下

每时拈度=拈系数/HR (5)粗紡机錠子速度,因拈系数比棉紡时为少,故有减少的必要,一般比棉紡減慢15~25%,前罗拉的速度可与棉紡时相同,因此生产量可与棉紡 时大体一

粗紡机錠子速度随人造棉纖維的长度、細度及其所需的拈度而异,其与长度的关系如下:

\$TL	510	纖 維 长 1十吋以下	職 維 长 1十时以上	
头道錠子速度(轉/分)		400~500	360~400	
二进錠子速度		600~740	400~550	
三道龍子速度		MARKET EL C.	600~740	
单程式能子	速度	600~650	400~500	

(6)人造棉的粗紗卷撓于筒管上时,其卷取层比棉纖維粗紗較为緊密且坚硬,因此在粗紡机紡制与棉纖維同一支数的粗紗时,有将錦形牙齿及升降牙齿更換比棉紡时的齿数更大者相宜。

(7) 因粗紗非常容易受污,且人造棉纖維受油質 极易浸透,故凡与纖維有接触的部分,均有保持清洁的 必要,为防止粗紗受污損,亦有在簡管上包复紙筒者。

(8)粗紡車間內的温湿度,若湿度低則易引起靜电,粗紗堅毛羽,飞棉增加,尤其用細度較粗纖維时,此种缺点更甚,若湿度过份高,則纖維易卷附于罗拉上,湿度应以60~65%为宜,温度以 20°C~22°C 为标准。

(9)人造棉与棉混紡而人造棉长度比棉纖維长十时,混棉百分比在33%以下者,可与紡純棉粗紗条件一样。

(六)精 紡

(1) 罗拉直徑及皮圈架隔距:

人造棉欄維一般均用較长纖維来紡紗。現在棉紡精紡机一般前罗拉直徑均为十吋,皮圈架隔距大多数采用30毫米;罗拉直徑細也容易卷附于罗拉上。在皮圈架隔距30毫米而采用1毫~2吋长的纖維紡紗时,势必加大前罗拉拑口到皮圈的拑口的距离,这样是不利于牵伸过程的,若在技术上不注意是很难紡出条干均匀的优質紗。但用1.5但尼尔纖維长1寸吋、1毫吋时,可紡出普通質量的紗。一般长纖維宜采用大于40毫米的皮圈架。

所用纖維的长度为1十~七吋时,則罗拉的直徑以 1吋或1十吋为最适宜。未安装吸棉装置的精紡机,其 下絨製的直徑亦应加大,使容易剝取絨製棉,否則下絨 製太細,絨製棉卷附于罗拉上剝取困难。

所用卷縮的人造棉細度在2但尼尔以上,纖維长2吋、2 4吋、2 4吋、3吋左右,罗拉直徑宜采用1~1 4吋,皮圈架尺寸应改造至40毫米以上。

(2)人造棉紗的拈系数:

棉纖維一般在1厘米內有40~50,特殊者有90个天然曲数,因此有較好的彈性及伸长性;这对于纖維被纏合时,虽为有利,但对于紗加拈度时有抵抗力,因此紗的加拈数只能增加到某一程度为止,則紗的强力隨之增加,如超过此程度則强力反而减低,此即所謂 监界 抬数。人造棉纖維由于长度是均一的,尤其是一般普通人造棉不卷縮的,比棉纖維能更早的达到监界拈数,故人造棉紡細紗及粗紗时的加拈数以少为佳。

一般棉紗最大强力的拈系数为4~5。而人造棉紡紗的最大强力拈系数为2.9~3.4,其飽和拈度的拈系数为3.6~4.0。

用一般不卷編普通人造棉纖維 1.5 但尼尔 1 子时紡紗时,比棉纖維紡紗时拈度約減少20~30%。

用卷縮的人造棉纖維紡紗时,由于所用纖維細度較粗,故比不卷縮普通人造棉紡紗时的拈度較多。

(3)牵伸倍数及速度。牵伸倍数及速度与紡棉紗时相同,一般生产上无妨碍。唯精紡錠子速度因紗的拈度减少,故須依其減少数而亦予减少。若前罗拉速度与紡紗时相同,則生产量可不变。

錠子速度一般采用8,000~10,000轉/分左右为宜 (依鋼領大小有所不同); 前罗拉速度由于人造棉織維 长且整齐,如采用較粗罗拉直徑时稍低速度可得良好的 結果。

- (4)人造棉与棉混紡时,其人造棉混入成份在 33%以下者,則机器速度、牵伸及拈度等条件,均可与 紡鈍棉紗时相同。
- (5) 在温度低时或温度过高时,容易引起纖維卷 在罗拉上的缺点,在精紡室內最适宜于紡純人造棉紗的

温湿度为25°C、60%,其温湿度的变化最好掌握到比棉 紡时更为狹小,最理想是在恒温恒湿情况下作业。

(6)人造棉紗的强力:

人造棉紗的强力由人造棉織維的質量、长度及細度的不同而异; 凡同长度的人造棉纖維, 細度越粗成紗的强力越低。一般来說同細度的纖維, 纖維愈长成紗的强力愈大; 然而长度亦有一定的限度, 依国外 实 驗 报导1.5但尼尔长度在2寸时, 3但尼尔在长度2寸时, 5.5但尼尔在3时长时的成紗强力最大, 若纖維长度再长則成紗的强力反而降低。

人造棉紗的强力接日本所制定的最低标准强力介紹 于下:

支 別	人造棉縷紗干强力(磅)						
(英 支)	普通不卷稿	卷稿					
10	175	- 153					
12	153	134					
16	108	95					
20	85	75 (3d69)					
30	52	45 (3d40)					
40	38	38					
50		_					
60	23	23					
80	17	17					
100	_	-					

(七)精紡以后工程

精紡以后工程的操作条件与棉紡无甚变化。一般須 注意的有以下几点:

- (1) 拈錢机宜采用干式为佳,用拈錢鋼領人造棉 錢易占油質,故鋼領采用精紡式的較好。
- (2)做宝塔筒子时花被有发生脱离現象,宜加快导紗速度。
- (3) 搖紗同棉紗条件相同,唯必須注意操作不宜 过激,否則易使紗生毛羽之弊。

結 語

目前世界各国由棉紡机械上紡制人造棉紗約占总产量90%以上,由于在技术上已成熟,紡紗容易,且工繳費用較純毛絹紡等低廉,一般均采用了改造旧棉紡設备进行专紡人造棉紗。

各国制造人造棉織維的質量近年来已有显著的提高,更采用了与合成短纖維的混紡,因各种化学纖維的互相取长补短,使成紗質量更为提高,在許多方面已达到优于棉織品的阶段。

最近各国利用了較粗的人造棉纖維与合成短纖維的 使紡紗所制成的織物,并采用了合成树脂的加工办法, 使織物达到有类似羊毛制品的形态,由于价廉物美,更 为大众所喜爱。

如何降低毛紛細紗断头率

上海元丰毛紡織厂 汪 达

(1) 合理选擇和搭配原料:

原料的好坏直接影响細紗断头率的高低; 选擇原料,以取长补短的办法进行搭配,既符合原料供应的客观要求,也能达到降低細紗断头率的目的。

从我們的工作中可以得出一个初步經驗,即凡以 64支毛条紡50~54支紗者,綜合評分在75分以上者,細 紗断头即在100根以下,在60~74分之間者,断头即在 100~200根之間。又凡以64支毛条紡44~45支紗者,綜 合評分在70分以上,細紗斯头在100根以下,在60~68分 之間者,断头就在100根以上。因此以評分80分左右的 紡50支以上的毛紗,以評分70分以上者紡44支左右的紗 最为理想。至低于60分的評分原料是不适宜紡44支以上 的紗,否則势必断头很多。在选擇原料上,如为一种成 份者,必須在中間长度为80毫米基础上来选擇細度,因 为英紡的机构适宜长纖維紡績,中間长度短于70毫米 者, 易致紗縫条干不勻, 影响断头率很大。如为多种毛 条类型拼和者,則須将各类型毛条的特点加以搭配,以 达到取长补短的目的。例如以一种长度較好細度較差者 与另一种細度較好长度較差者相搭配, 手感与鬈曲亦須 如此。至于搭配的比重, 要依据所紡紗支及織物的要求 来决定。

(2) 在紡紗中和用矽胶:

矽胶与和毛油混和注入毛条中,对降低細紗断头率 起莫大作用。我厂早于1956年經过几批毛紗試驗,予以 証实,1957年全面推广应用。在紡干毛条时加1.8%的 矽胶(对羊毛条的用量而言),紡油毛条时加1.4%的 矽胶量。因油毛条所加矽胶量如超过1.4%在前紡各道 每易引起卷皮畅和落毛的增加。自和用矽胶后,对降低 断头率,提高制成率帮助很大。現将同批紗号未和用矽 胶与和用矽胶后的断头率測定的結果列表比較如下:

项目	静号	紡紗支数	断头根数					
			平均	最高	最低			
未用砂胶	11136	44	179.8	286	96			
巳用砂胶	11136B	44	62.1	86	30			

从上表看来,使用矽胶后断头率显著降低,降低率 达到190%,但一般均在50%左右。

同时,在紡紗中和用矽胶后,对紡紗制成率亦有所提高,当然制成率的提高还包括其他因素,但矽胶是占其中主要的。从我們使用矽胶后可以看出平均制成率能提高2.77%。

(3) 适当調整毛紗含油率;

以前凡干毛条規定含油2.5%,油毛条規定含油4%,現在前者調整到3-3.5%,后者是4.5-5%,加入油量的适当增加,不但利于梳理牵伸时,减少纖維間的摩擦損伤,同时还使纖維增加抱合力,有助于断头率的降低。

(4)控制羊毛油滴入量,稳定毛紗規定含油率:

每批毛条上車时,根据干或油毛条紡紗所要求的含油,計算每单位时間內应滴入羊毛油量,并进行測定,如有差异时以滴入盏数調整之。为了适应干或油毛条的不同規定含油量,和毛油調制成份也各不相同,干毛条所用和毛油的調制成份是:

油酸 3.0 14.63% 在油 3.0 14.63% 矽胶1.8 8.78% 水 15.7 76.59% 油毛条所用和毛油的調制成份是:

油酸 1.5 17.44% 生油 16.28%

7k 5.7 66.28%

氨水根据濃度及PH值决定加入数量,上述成份內不列入計算。

例如:一批油毛条經試驗毛条含油脂率为3.5%,如欲使毛紗含油率达到5%,在經一道針梳机上每分鐘 应滴入和毛油多少克?

已知: 針梳机前罗拉表面速度=1,128吋/分=28.64公尺/分 針梳机出条重量=23克/2公尺

則: 針梳机每分鐘出条重量=329.4克

按: 油毛条所用和毛油的調制成份計算針梳机每 分鐘应滴入和毛油量为:

329.4×(5%-3.5%) =28.33克/分

因此和毛油滴入重量直接影响到毛紗含油率,必須 在和毛油換批加入时測定一次,即行調整,同时对盛油 器及油槽也須定期清洁,以発油汚及杂質淤塞,影响溯 入量。

(5) 根据季节因素,适当减少油水比例:

在潮湿季节的6~9月份,空气含湿量高,車間和 对湿度一般在60~70%間,但車間最适宜的相对湿度为 45~55%。因此毛紗回潮率常在16%左右,在紡紗过程 中,易使纖維伸长过度,增加了纖維的疲劳度,减低了 强力,結果增加了細紗斯头。在空气調节設备未健全 前,将原有的油水比例由1:5改为1:3.5,以减少和毛油 中的含水量,对降低断头率亦为一个临时措施。

(6) 适当减少末道粗紗拈度:

末道粗紗的拈度多少,直接关系到断头率的高 低, 因为粗紗的拈度在細紗牵伸区域中, 对纖維的运动 有着密切的影响。拈度多好还是少好,在理論上迄未得 到肯定的結論。我們为了在各方面想法降低断头率,在 一批53支粗紗中做出各种不同拈度,再在細紗机上分別 試驗断头,以求在实髓中来証明拈度多少对断头率的关 系, 今将各种不同粗紗拈度所測定的細紗断头 列表于 后,以供参考:

粗紗機度(拈/吋)	平均細紗断头
3.025	525
2.70	100.3
2.42	78.67
2.20	68.66
2.016	46.7

从上表可以看出細紗断头率与粗紗拈度成正比的关 系, 拈度少的, 断头率也低。拈度增多, 断头率也逐步 随之提高,不过拈度也不能尽量减少,否則将增加粗紗 的意外牵伸,反使三千不匀。我們認为粗紗的拈度应适 当减少至能牵引紗管而无不正常伸长为止。这样旣照顧 粗紗張力所須的足够抵抗,同时对断头率的降低有利。

(7) 建立細紗断头追踪檢修制度:

我厂測定細紗斯头率是每班每台測定一落紗的时 間,由值車工負責紀录,因此当測定时,由机工巡回查 看各台断头記录单,如发現每錠超过断头五根者,即对 該錠各械件进行檢查,如錠帽发毛,筒管边緣損坏,銅 梗发热, 磁眼破裂, 小木辊回轉是否灵活, 皮幌不平, 權 动装置失常,粗紗質量差等,均影响断头增多,摸出 原因,立即檢修,即能减少不正常的断头,虽然这是一 个消极措施, 但对及时糾正机械状态, 降低断头率是起 一定作用的。

此外,建立細紗平車制度,提高平車質量,使机器 运轉正常, 也是降低毛紡細紗衡头的一項很 重要的工 作,經驗証明,細紗車平車后平均断头比未平車能降低 26%以上。

通过以上一些工作,我厂細紗断头率有了很大降 低,如45支紗平均降低衡头64.3%,53支紗平均降低断 头41.3%。

生产大跃进中的 天津紡織机械厂

烈响应党中央提出的要在今后十五 产量之外,再多澆鑄1,500吨鑄件的 年內, 使我国鋼鉄产量以及其他重 跃进計划。翻砂机小組取工深深体 要工业产品的产量方面赶上或超过 会到自己小組責任的重大,他們提 英国的偉大号召,在全厂各車間、 各科室, 掀起了轟轟烈烈的跃进浪 口号。在二月三号和四号, 該組就 潮。全厂一百多个生产小組、爭先 有七个工人完成了定額的124.6%, 初的职工代表大会上,首先由产品 156.5%,已超出上海的产量。因此 生产車間赵万順小組提出超額完成 他們有信心实現他們的跃进計划。 計划70.3%的倡議后,各兄弟車間 巳超額完成了自己的跃进計划。

該厂鑄工車間去年因减产关 公司的暖汽爐片、水門、汽門等, 今年这些任务除繼續制作外, 拈錢 机、并紗机等正規产品又要大量投 入生产,这就給鑄工車間很大的压 生产工人創造新紀录的大字报和保 笑声,全体职工的革命干勁十足, 力。但是車間取工在跃进浪潮的鼓 証書,2月3日到5日这三天之內, 呈現出前所未有的热烈景象。

国营天津紡織机械厂职工,热低头。經过反复討論,提出要在計算 出了"超过經緯,赶上上海"的响亮

該厂机械动力科的电工組,在 的生产小組, 馬上开会討論和研究 整改工作中,采取了不少改进措施, 自己小組的跃进計划,向这个小組 使电气事故逐漸下降。 庫存电气材 进行友誼的应战。目前有的小組又 料也尽量利用,以免长期积压。这 个組在2月初制訂了安全供电、加 强維护以及要在全年节电100,000 系, 曾接受了許多外来任务, 如五金 度的跃进計划后, 还写了詳細的倡 要求各有关单位监督执行, 連日来 議書向車輛彈簧厂的电气职工提出 了友誼的挑战。

舞下,拿出了革命干勁,不向困难。老工人和青工們就以破竹之势,向

陈旧的定額展开了进攻。这几天就 取得了增产1,178万工分的战果, 相当于增产117台拈錢机的工时。

在螺絲制造車間, 本来生产能 力不能滿足这次大增产的实际需 要,但是产品多了,螺絲的需要也 就随之增长,此外各兄弟紡織厂的 以及其他单位的訂貨又义不容辞, 这个車間的老工人眼看800万件螺 絲排不下計划,便互相研究想办 法, 終于在行政的支持下, 由修理 組和工具組的老工人寻找廢鉄活和 恐后地制訂小組跃进計划,在2月 已接近了經緯水平,并有一人完成 旧机件,准备自己改装一台 滾絲 机,預計2月底完成后,将能大大 增加了螺絲的产量。

> 在科室方面, 也开展了瓦相倡 議的挑战活动。机械动力科向工艺 科提出了有关图紙設計、节約用 煤,改进管理,加强机床維修,保 証安全供电,提高自制 設备的質 量,保証施工进度等具体的倡議, 天津紡織机械厂在中午休息时間和 下午下班以后,总会听到 鑼 鼓喧 在产品生产車間里到处張貼着 天,以及迎送倡議書的鼓掌声和欢

> > (夏英华)



改装設备是一項具有全国意义的大事

苏联紡織工业部技术司副司长 A.Γ. 阿斯塔含夫

第六个五年計划期間,紡織工业的劳动生产率至少应当提高36%。

我們知道,劳动生产率的增长在苏联首先是建立在生产不断改进的基础上,建立在經常采用新的、生产效率更高的机器的基础上,建立在不断扩充設备的基础上。

第20次党代表大会指示中規定:在第六个五年計划期間,通过基本建設要使3,166,000枚新紗錠和95,000台自动檢机投入生产。此外,还将安装大量的新設备来更換生产效率低的老机器。紡織厂中自动檢机的比重将达到60%。在染整生产中,将广泛采用工艺过程自动操縱的機物流水連續染整法。

現在在紡織厂中除了新机器外,还使用着大量生产效率低的老机器。許多先进企业的經驗証明,改装現用 設备能收到很好的效果,因为它能在花錢不多的情况下 提高設备生产率。在执行苏共中央七月全会决議时,紡 織厂的职工就已开始执行改装工艺設备的計划。

紡織机器的改装工作,还是初次有計划、有組織、 大規模地进行。不仅机械管理总局所屬各厂参加了完成 改装設备定貨的工作,其他許多机器制造厂也参加了这 一工作。同时,某些机器的許多簡单的改装工作,应当 由各厂自己来做。


机器的改装工作将在紡織工业各部門中全面进行。

軋棉厂中有70台锯齿軋棉机,将由每台80个锯片改为每台100个锯片,同时增加棉箱的容量。这不仅可以提高軋棉机的生产率,尤其重要的是可以改进原棉的質量。同样还将在200台左右的軋絨机上,每台安装160个锯片来代替原有的140个锯片。

麻植物初步加工厂中,也准备进行大規模的設备改 装工作。在亚麻軟打联合机上計划安装 200 对淺沟漕軟 麻罗拉,将給短麻准备机、亚麻用軟打联合机及大麻用 軟麻机安装330台左右的喂麻机。这些措施的主要目的, 是要提高出麻率和改进原麻的質量。

許多棉紡織厂中的薄弱环节是梳棉間,它們妨碍企业生产能力的扩大,并且在許多情况下不能保証生产品質优良的棉网,从而可能使紡紗工程中的新头率提高,使織物品質恶化。若要消除上述缺点,只須对梳棉机进行簡单的改装,即在刺毛辊下給棉板处加装一个控制分梳罗拉便可。

分梳罗拉的安装情况如图 1 所示。沿着刺毛輕旋轉的方向在分梳罗拉后方装有下除尘刀。分梳罗拉的軸頸位于軸承中,軸承則装在墙板(朝里的一面)上。分梳罗拉的直徑为50毫米,包上鋸条后为57毫米。分梳罗拉的表面包以0~4号的鋸条,螺距为8毫米。



YM 450型 械棉机的特征	机器	1 克棉网中的	1 克棉	40支細紗上 的疵点		
	克仟小时		棉結数	1000米	1克	
装有控制分梳罗拉	5.4	49	16	1050	41	
不装控制分梳罗拉	5.4	79	36	1480	58	
装有控制分梳罗拉	7.8	64	21	1210	46	
不装控制分梳罗拉	6	113	51	1580	63	

喂棉罗拉傳动分梳罗拉的方式能使后者的圓周速度 超过前者15%。

表中所示,为苏联中央棉紡織工业研究院所进行的改装試驗的結果。


由此可見,在刺毛幌下方安装一个控制分梳罗拉,若梳棉机的生产率与前相同,則可提高棉网品質30%; 若棉网品質保持不变,則梳棉机的生产率将提高15~20%。

伊万諾沃市伏罗洛夫混色紡織联合工厂已改装了3⁶ 台梳棉机。在最近6个月中該厂的其余梳棉机也将全部装上控制分梳罗拉。在捷道夫斯克帘子布厂以及其他許多工厂,也已开始将梳棉机进行改装。

1956年总共約有10,000合梳棉机将装上控制分梳罗拉,这等于1,200台新的普通生产率的梳棉机投入生产

根据伊万諾沃紡織科学研究院的方法来改装梳棉机 也可获得良好的效果。看图 2 便可明白这一改装方法的 实質。

由喂棉罗拉①喂来的棉卷受到高速刺毛 輕②的作用。刺毛輕包以普通的鋸条,其迴轉速度为1500轉/分。 罩板将其与錫林③分开。刺毛輥的下方装有一只伊万諾 沃紡織科学研究院式的除杂装置④,除杂装置④能有效 地清洁喂入机中的原棉。刺毛辊下还装了一只表面站有 网眼的滾筒⑤,其回轉速度为100~120轉/分。該滾筒 能使刺毛輥作用区的气流正常。



高速刺毛帳将纖維送到第二刺毛報⑥上。第二刺毛 (制包以全金屬鋸条。因为它和高速刺毛報②相互作用, 所以能更好地分杭原棉。其圓周速度仅为錫林的三分之 二,因而就能保証将纖維很好地移到錫林表面包复物 上。

按照伊万諾沃紡織研究院的方法来改装梳棉机,可使梳棉机的生产率提高50%并可改进棉网品質。伊万諾沃市伏罗洛夫混色紡織联合工厂按伊万諾沃紡織科学研究院的方法改装了9台梳棉机,捷道夫斯克工厂正在改装50台。許多工厂的工作經驗証明:根据伊万諾沃紡織科学研究院的方法来改装梳棉机的效果是很高的。

伊万諾沃紡織科学研究院所設計的一种装在清棉机上的原棉加油装置,在紡織工业中也获得了广泛的采用。但是,許多棉紡专家都認为纖維在梳棉后再行加油能收到更好的效果。为此伊万諾沃紡織科学研究院又設計了一种装在并卷机上的原棉加油装置(图 3)。該装置的儲油器——凌柱形空心筒——装在該机上紧压罗拉的上方。加油装置中的油經过絨衬垫渗出,流到紧压罗拉的表面上,紧压罗拉上的油被在做小卷时移动着的梳棉棉条带走。G油器供給的油量能自动进行节调。停車时油也就停止送出。




图 3

够

許多工厂的并卷机上目前都安装了伊万諾沃紡綠研究院式的加油装置,經过观察証明:在給优級、一級、二級原棉加油时,精紡机的断头率可降低10~15%。在給染色棉加油时,断头率則可降低30%。伊万諾沃机器仅器制造厂今年将供給紡織厂100逆这样的加油装置。

HH

最近所进行的許多研究工作又給提高精梳机的生产 率开辟了无限美好的远景。中央棉紡織工业研究院所进 行的研究証明,用改变逆制联結器(爪联結)到分离罗 拉間傳动装置中的齿輪齿数的方法,来增加「X型、PC X型和 ΓД—12型精械机分离罗拉与喂給罗拉間的牵伸。 就能使小卷重量增加20~50%,提高設备生产率,但棉 网的品質并不恶化。所輸出的棉网此时或者沒有改变, 或者已变薄,这样就使頂梳机分离装置易于工作。頂梳 对須条的作用效果也有所提高。中央棉紡織工业研究院 能将牵伸提高9.13%,机器生产率增加35%。中央棉紡 織工业研究院的建議在一些工厂中进行生产試驗时,为 使車头中的新齿輪轉动起来更为确实,牵伸會达到 7.5~8。因此,机器生产率就提高了10~20%。在基洛 夫、奥列霍夫及格魯霍夫等三个联合工厂,"工人"工 厂及鲁金工厂中都曾根据中央棉紡織科学研究院的方法 改装了120多台精梳机。

装在粗紡机袋翼上的一种特殊的集合器,目前也在棉紡厂中获得了广泛的采用。这一改装虽很簡单,但却使粗紡机的断头率减少25%,卷装加大10~15%,短片段粗紗不勻率减少12~15%。因之,粗紡机的有效时間系数得以提高。1956年将有7000多合粗紡机加装这种集合器。

在精紡机上安装断头須条吸取装置也是改装机器設备的有效措施之一。在1956年一年中,棉紡織工业与毛紡織工业的全部精紡机都应装上断头須条吸取装置。今年还将給紡織工业上述二个部門制造12,580套断头須条吸取装置。

根据紡織工业的工作經驗及中央棉紡織工业研究院的研究可以認为,采用断头須条吸取装置可减少因邻終飞糧而造成的断头数25~30%(吸入系数为0.82~0.96)。結果总断头率至少可降低5%,机器生产率可提高12~14%。此外,采用断头須条吸取装置时还省去了下絨帳,因而精紡工也就不必再去清除絨辊上的飞花。在須条等。这样一来精紡工接头工作的負担也减少了。比起看管沒有装断头須条吸取装置的精紡机来,精紡工可节省10~12%的时間,劳动生产率可提高3%,細終的成本可降低1.0~1.2%。

应当指出,1956年中斯头須条吸取装置不仅将在新建企业中获得广泛应用,同时在那些精紡机車弄很窄的工厂中也同样能获得广泛的采用。在許多給紡織厂做成套的断头須条吸取装置的机器制造厂中,目前正在制造一种須条儲集器,它可以装在任何类型的机器車头墙板上而不增加車头的尺寸。須条儲集器系由坚牢的輕金屬做成流錢型,表面光滑,經过燒藍处理。

在伊万諾沃市伏罗洛夫混色紡織联合工厂、"苏維 埃之星"联合工厂、"紅族"工厂及安尼西莫夫工厂的許 多机器上,都安装了中央棉紡織工业研究院型的須条儲 集器。这种儲集器同样是装在精紡机車头墙板上,并且不增加机器尺寸。附有中央棉紡織工业研究院型須条儲集器的断头須条吸取装置可吸取約95%的断头。中央棉紡織工业研究院所設計的須条儲集器的优点是:在机器全部运轉过程中能保証吸棉管孔眼中的吸力稳定,并且消耗的电力也比箱型須条儲集器少25~30%。1956年将制造和安装200套附有中央棉紡織工业研究院型須条儲集器的断头須条吸取装置。

FIF

莫宁精梳毛紡織联合工厂里的精梳毛紡精紡机用的 断头須条吸取装置也很好用。这种装置能吸取80%以上 的断头紗錢。

莫斯科"解放了的劳动"工厂中安装的粗流毛紡精 紡机用的断头吸取装置更加好用。不久将制造毛紡織工 业全部精紡机要用的断头須条吸取装置。

1956年的現有設备改装計划中規定: 要取用 600 套飞花吹拭器,其中500套将安装在棉紡精紡机上,100套安装在絡紗机上。中央棉紡織工业研究院在列宁格勒棉紡織工业管理总局所屬的"十月革命"工厂中进行了試驗,在52台紡65支精梳經紗的精紡机上作了比較,当飞花吹拭器繞行一次为 7.2 分鐘时,就可以节省精紡工的工作时間12%。有飞花吹拭器,精紡工就不必再去清扫粗紗架、拂拭車面板及牽伸装置的外部等,收集导鈎板上飞花的工作也减輕了。这一切能使精紡机的生产率提高13%,并使这一工区的劳动生产率提高 2.8%。产品成本降低1.3%。

增加卷装重量也可提高精紡間及絡紗間的劳动生产率。为此应当增加精紡机的鋼領直徑,鋼領板的升降全程,加装气圈环(环形隔紗器),以及提高紗管的卷繞密度。1956年約有7000台精紡机和拈錢机上将采用大卷装。必須强調指出,增大精紡机卷装只有在各企业全体职工不断发揮創造性的劳动的基础上才能做到。在增加鋼領板的升降全程时,应当对紙管类型的选擇,紙管插在錠杆上的情况等特別注意。应当使錠子在高速时运轉平稳。

增加卷装重量最簡单而有效的方法是: 使卷装上的 紗圈分布更紧密、更均匀。为此,应减小鋼領板的运动 速度,以及在精紡机上安装对称挑盘来除去束縛层。有 些工厂只安装对称挑盘就算了事。当然在这种情况下不 会收到应有的效果,因为实际上只不过繞紗层及束縛层 被二个稀疏的紗层代替而已。除了安装对称挑盘之外, 还应当使鋼領板的运动速度减小到能使圈距为紗錢計算

直徑的一倍,紗錢直徑可按d=-1×24 毫米計算之。鋼

絲圈号数应提高二个单位。

正确地进行紧密卷繞,根据中央棉紡織工业研究院 的資料可知,能使卷装的重量增加15%。这就能使緯秒 机的生产率提高2.7%,普通織机的生产率提高2.6%。

亚麻业在1956年将繼續把約230 合湿紡和干紡的翼 錠精紡机改装为环錠精紡机。这一措施将使卷装大大增加,精紡間及絡紗間的設备生产率与劳动生产率也将有 所提高。 并条机、粗紡机及精紡机牵伸装置的技术状态是否良好,对降低紡紗工程中的断头率,以及改进細紗品質 来講具有极其重大的意义。細紗断头率和机器生产率与 皮辊和絨辊的运轉是否正常有很大关系。必須指出: 許 多工厂对牵伸装置的技术状态和皮辊間的工作沒有給予 应有的重視。


庫洛夫斯科混色紡織联合工厂沒有很好地推广这方面的先进經驗。不过庫洛夫斯科联合工厂在改組皮報間的工作,以及安装皮輥和絨輥修理傳送带方面却收到了很大的成績,皮輥間的輸出能力增加了好几倍。由于皮輥彈性包复物的技术状态良好,断头率也有所降低,并且提高了紡紗工程的設备生产率。1956年計划在50个棉紡厂,4个毛紡厂中采用庫洛夫斯科混色紡織联合工厂的方法来修理皮輥和絨輥。

織造工程中为了提高質量和降低織机上的經紗斯头率,計划广泛采用經紗回潮率調节装置。今年仅在棉紡織工业中浆紗机上,就要安装伊万諾沃机器仅器制造厂出产的PBO-2型經紗回潮率調节装置250套。由輕金屬制造的改良型金屬綜框将在自动織机上得到广泛使用。今年将生产这种綜框120,000套。通过安装自动換轉装置的方法来改装普通織机,将促使織造工程中的劳动生产率的提高。1956年中将这样改装580台織制厚地棉織物的織机,1200台亚麻織机及200台絲織机。

染整生产中将在染色机和染槽上广泛安装自記温度 調节装置。这种調降装置計划安装380多套。

为了减少棉織物和人造短纖織物的縮率并改进它們 的質量起見,在烘筒干燥机(連有浸軋机)上将广泛装 用补偿式織物張力調节装置。

在水洗机和染色机上安装振动器,对改进織物的水洗与染色、縮短工艺过程的延續时間来說有很大的效果。振动器乃是由二、三块菱形截面的板拼成(图 4),






絡緯生头器

西安紡織厂 范鶴年

堅縫絡緯机上,緯紗生头均系人工操作,在生头紗的位置长度上,难以达到理想,在機造过程中,不易控制到二碼以下的紓脚(因探緯針不易定位),同时会产生双緯、百脚、緯縮、脫緯及回絲織入等疵点。我們把紓脚在絡緯时接上,繼續使用,因而緯紗根部結头增多,織布时阻碍緯紗引出产生断緯,致使造成次布浪費回絲。因此我們考虑,在緯管上設法繞上2.5碼至3.5碼的生头紗,使緯紗将近織完換檢时,剩在緯管上的紗尾有1.5碼左右,这样可以避免上述的缺点,所以我們着手研究絡緯生头器,現将机械装置略述于下:

(一) 构造与作用:

絡緯生头器构造是由滑套杆①、滑移片②、节距片③



及节距片連杆⑦……等零件所組成(見图1),滑套杆① 是装牢在絡緯机的往复升降杆上;滑移片②上端有个方 眼,系套在滑套杆①上,下部一边成阶梯形,另一边内 倒有个长槽;节距片③的一边亦成阶梯形,另一侧有二个 罗絲长眼;节距片連杆⑦的上部有二个长眼,頂端弯出一 个凸头,下部有罗絲槽,用罗絲固装在絡緯机錠架上; 罗絲④和⑥分別穿过节距片;連杆⑦的上部二个长眼和 滑移片②的长槽(活套着),固定在节距片③的二个罗 絲眼上(故②③⑦連为一体);緩冲彈簧⑤一端挂在节 距片連杆⑦的凸头上,另一端挂在罗絲⑥上。

以上零件的联系动作是: 当絡緯机往复升降杆因成形凸輪的傳动而作1十"动程的升降运动时,固装其上的滑套杆①亦作上下运动,而使滑移片②作1十"的升降运动; 节距片上的罗綠④和⑥可以在节距片連杆⑦的二个长眼內移动,但在正常状态下,因为受着彈簧拉力的控制并不移动。当滑移片②下移,而导秒嘴被阻擋在b2位置时,导秒嘴与絡緯机升降杆接触处的阻力超过彈簧的拉力时,就会下移,而起緩冲的作用。

卷繞生头紗是依靠滑移片②和节距片③互相位置的 变化及緯紗卷繞时的張力作用来实行的。开始生头时, 在距緯管頸下1十"处(見图2AA'), 繞紗三圈插到 錠子上,同时把导紗嘴放在滑移片②的a1处,錠子轉动 时,滑移片②随絡緯机升降杆作上下二次往复运动,第 一次: 滑移片上移把导耖嘴带上, 同时因緯紗卷繞时的 張力使导紗嘴由a1移至a'1处(見图 3 甲、乙,繞紗 位 置見图 2 EE'), 滑移片②下移, 导秒嘴被节距片的 梯形所阻擋,而停留在bi处,同时因繞紗卷繞时的張力 使导紗嘴由b₁移至b'1处(見图 3 丙,繞紗位置見图 2 FE'); 第二次: 滑移片又随升降杆上移, 把导紗嘴 由a2带置于b2处(見图 3 丁, 繞紗位置見图 2 FF')当滑 移片下移时, 也卷繞一些緯紗(緯紗位置見图 2 GF'), 又借助于緯紗卷繞时的張力,使导紗嘴由b2移至b2' (图 3 戌), 亦即导於嘴脫出生头器而作正常的卷繞运 动(图2GG')。

(二) 生头紗的定长定位和均匀卷繞:

(1)生头紗长度:在开始卷続时滑移片②有各个不同的起点位置(因为它随絡緯机的升降杆作上下移动,而每当落紗时升降杆停留在各个不同位置上),所以卷繞生头紗有各个不同的长度。但总的可分为最长、最短和处于中間的几种长度,我厂的錠子速度为3500轉/

分,生头紗在緯管上繞一圈的平均长度为2.2寸,則每秒 鐘的綫速度为:

$$v = \frac{3500}{60} \times \frac{2.2}{36} = 3.56$$


卷繞生头紗的长度为:

式中 T: 卷繞生头紗的时間 (秒)

在机构上:最长:滑移片在中部位置(不超过b1位置)而向下运动,繞生头紗时間为1秒(测定),其长度为L=vT=3.56×1=3.56碼;最短:滑移片在上部位置而向下运动繞生头紗时間为0.7秒,其长度为 L=VT=3.56×0.7=2.49碼。滑移片在其余位置繞生头紗的长度是处于最长与最短之間。上述的生头紗长度是附合我們繞紗卡其(筘幅32"組織3/1)的要求。

(2)定位: 絡緯生头器的机件和动作决定了繞生 头紗的位置。如上所述,值車工将緯紗头在距緯管頸下 1~"处繞上三圈(图2AA'),插入錠子,把导紗嘴 放在滑移片21处,这样生头紗就能卷繞在距緯管底部 1音"至2章"的区域內。


(3)均匀卷繞:导紗嘴的运动是随滑移片②按二 个劲程交叉上移的,当錠子轉动时,一面繞紗,一面上 移,是結合起来同时进行的,故生头紗可以获得較为均 与的卷繞。但在滑移片下移时,导紗嘴有被节距片b1和 b2处阻擋的过程,而作瞬时停留,因而就較为居中地卷 繞一部分紗,但因时間极短(約0.1秒),繞紗不多,經 試驗研究,在織造中沒有影响。



(三)效果及缺点;

(1) 繞生头紗作用良好,可消灭因生头不良所造

項目	新生头紗	旧生头纱		
折除百脚数	12条	17条		
湯下百脚数	2条	5条		
合 計	14条	22条		



成的織疵。减少百脚部分列表如上。

(2)构造簡单,造价低(約每付4角),加装和保养比較便当。

(3)缺点:增加用电約30瓦/百錢时,由于生头器的机构灵巧,动作敏捷,故在保养方面技术要求较高。又估計使用时間长久,对絡緯机的升降杆的半圓形罗紋会受些難損。

图 3

(上接第34頁)将其浸在洗液或染液中,由一专門的馬达使其振动。織物在振动器旁边通过时受到洗液或染液强有力的作用。根据中央麻紡織研究院及中央棉紡織工业研究院的資料可知,洗滌过程或染色过程的延續时間可减少一半,所以应加速工业用振动装置的制造工作。

1956年还将繼續在織物染整机器上安装 导 布 装置 (边吸器)。仅在俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国紡 織工业部所屬的各厂中就要安装500个。

改装現有設备的意义非常重大。布尔加宁同志在第 20次党代表大会上所做的报告中强調了这一点。他指 出,除了采用和安装新机器外,还应当坚决地把改装現 有設备及提高其生产率的工作抓起来。这一指示是我們 紡績工业全体职工的工作指南。每一个工厂都应当发动 那些經驗丰富和积极主动的工程师、技术員、生产革新者、創造发明者、合理化建議者来完成机器改装計划。

应当更加广泛地使用国家銀行撥給各厂改装設备的 貸款,因为这方面的开支短期內就可收回。技术司、設 备科和机械設計公司各位专家的任务,在于給制造厂詳 細地准备成套装置和机器另件的技术資料。必須使完成 設备改装計划所需的全部物品和材料及时供給各厂。

机械管理总局所屬各厂的职工,应保証絕对完成一切与机器設备改装有关的任务。必須記住: 改装設备是一項具有全国意义的大事。

(原文載: 苏联"紡織工业"1956年第5期,

滌 心譯 袁修全校)

丰田自动織机 K15 开槽


上海国棉五厂

K15开槽主要目的是防止产生毛边布。1956年底我們参观了上海国棉九厂和日本展覽会的式样后,即进行多种形式的开槽試驗,每种槽型都有不同的效果,最后采用了'v'型鈎槽,其效果可降低毛边布70%左右,因此,自1957年即全面推广。

(一) 槽型研究过程:

(1) 平槽式:

我們首先試驗了平槽式(如图1)15台,經試驗后效果不能 合乎理想,毛边布不能下降,主 要的缺点是紓紗落槽后易跳出, 其次,子"距离太大,紓紗落入 时被尖端所擱牢。



后来改为'v'型槽,这样認 为縮小槽口的距离,可以达到舒 紗旣易落入槽中,又不易跳出的 目的;同时,槽子內部为斜面,可 以帮助控制舒紗,但实际試驗的



以帮助控制紓紗,但实际試驗的 結果,紓紗跳出机会虽比前一种好一些,但尚不能达到完 全不跳出的目的。大概因筘座摆动,紓紗在槽中亦横动, 不能被斜面所控制,跳出的机会还是有。但尺寸由于"

(3) "v" 型鈎槽(图3):

改为 · "后, 於被K15尖端所擱牢的現象已消灭。

在 v 型槽的基础上, 再加以 改进, 并認为靜紗落入槽中后須 防止跳出, 或根据当筘座后摆时 能落入, 前摆跳出亦可的原則去 改进, 为此在槽子的內部刨成了



鈎状,当紓紗落入槽后,能被鈎子所阻,不致因筘座的 摆劲而跳出。經試驗后,效果很好,基本上可达到目 的,但跳出的机会尚有,并且槽口去"距离过小,不但 易塞沒,同时亦影响紓紗暢快地落入。

(4)根据V型鈎槽,經研究改进而成为目前所用的形式(見图 6),改进方面有以下几点:

①槽子后部中心到K15右边的边 緣 距 离 由 3 十" (見图 1) 改为 3 十",为此防止了槽子后部 科紗不易落入槽中,而嵌于Q6与K15之間的缺点。

②槽子表面与后部和前端都成元角,目的是便于舒 紗落入槽中。

⑧槽子內部加寬,由 也" 改为 量" ,目的 是使 好 落入槽后,能深入紧靠槽壁,而不易跳出,这一点甚为 重要,否则难以达到目的。同时前部和后部 开成 喇叭形,使 好 沙落入槽子后与槽子中心綫所成的夹角加大,而有效地控制了 好 秒 (見图 4)。

(二) "V"型鈎槽适用布幅范圍:适用于采用G型自动布机,布幅在33-38"之間适用,因这种布机制 織布幅以38"为极限,故对布幅超过38"是否适用,未

进行試驗;布幅小于33⁸ 不能适用,由于33⁸ 以下的布幅一般不易产生毛边布,因此,我們認为 K15 是否要开槽值得考虑。會在30⁸ 布幅的机台上进行試驗,发現任何斜度都不能适应,因換檢




图 4

后自梭箱內所引出的舒紗与織口的夹角变小;而长度很长,則擱于走梭板上,即便K15槽子斜度适合亦不能落入槽中,如在走梭板上开槽亦不能落入槽中,因舒紗拉得很长,呈松馳状态,不易落入槽中,同时Q2 开槽后分成二块,亦有缺点。

(三) 安装与运轉中应注意几点:

(1) K66(前凸板內托脚)装上后,应和K15紧贴,防其間有空隙,緯紗嵌入而产生毛边布。

(2) K15 开槽后被分成二块,在木工間安装須注意接口平齐。但做到这一点尚不够,在起初試驗中,进車間运轉后,发現槽子接口处走动不平,經在槽子下面大木机上面錢上便木一块,而得到解决(图 5)。


(3) Q6(梭箱揚起背板)安装須紧貼K15,防止 緯紗嵌入其中落不进槽子的缺点。

(4) K66按前后位置,最低限度須和K15槽边緣平齐,以超出少許为佳,否則緯紗被K15尖端所擱落不进槽中。

(5) 边撑高低位置,在不影响断头之下,尽量收低,有利緯紗落入槽中。

(6)边撑剪刀須作用良好,否則粉約剪不断,則 随布面后移,而把粉紗挖出槽外,造成毛边布。

(7) K15 槽子日久必被紗尾和落糊所塞沒,則失去开槽的作用,須結合揩車用刷子清洁。





苏联人造纖維工业的发展道路、

[族] 工程师 A. C. 格里高利揚茨

人造纖維工业是在第一次世界大战后,才开始大規 模发展的。

在苏联,人造纖維工业比有些国家发展得要晚些,因为革命前的俄国,其化学工业是非常薄弱而有限的,实际上沒有发展人造纖維的条件。当时在俄国只有一个由外国股东在麦奇申建立的很小的粘胶絲工厂,而且这个工厂主要是加工进口原料。即使是这样,这个厂还是由于缺乏原料,于1916年倒閉。只是在苏維埃政权时代,这个厂才恢复了生产,并彻底进行了改建。

苏联第一批規模宏大的人造纖維工厂,如莫紀列夫 工厂、克林工厂等都是在第一个五年計划期間建成的。

这些工厂还都是生产粘胶絲的,但于1932年,在列宁格勒人造纖維厂,脫建成了一个粘胶短纖維車間。这种新纖維非常重要,因为它可以在現有各种紡紗系統的机器設备上进行加工,并可和天然纖維混紡。粘胶短纖維是羊毛的最好的代用品。

1932年人造職維科学研究院及許多試驗工厂的建立 对发展人造職維这一新的工业部門說来,实具有极重大 的意义。以后又建立了許多新的大工厂。其中之一(基 輔工厂)早在卫国战争以前,就已开工生产。这个工厂完 全是由苏联专家設計的,装备的全部是苏联机器。在人 造職維科学研究院的試驗室及試驗工厂中进行了研究与 生产新型概維、特別是醋酸纖維与銅氨纖維的工作。在 这些研究工作的基础上,在舒雅、加里宁二市又建成了 銅氨短纖維工厂,以后这两个工厂又进行了扩建。

1937年于克林又建成了粘胶玻璃箔車間,并已开工 生产。在人造纖維科学研究院大型試驗工厂中,在苏联首 次制成了醋酸纖維素,醋酸絲及乙酸塑胶片。苏联专家們 制訂了合成纖維卡普隆的生产工艺过程。战前人造纖維 虽在紡織工业原料中占的比重不大,但却大大扩大了紡 織品与針織品的品种,并提高了質量。

战争給人造纖維工业带来了严重的創伤。1945年与1940年相比,人造纖維的产量减少了十分之九以上。

战后,苏联采取了各种有效措施,来迅速恢复和进一步发展人造纖維工业。早在1948年,就已达到了战前的生产水平。根据以下资料就可看出战后人造纖維产量的增长速度: 1940年为11,142吨,1946年为3,207吨,1950年为24,191吨,1955年为110,480吨,1956年则为128,942吨。

1957年上半年人造糧維的总产量为73,000吨。可以 想象得到,1957年下半年成績将会更好。因为人造糧維 厂职工毫无疑問会利用那些由于改組了工业管理体系如 建立了国民經济委員会而可以发揮各地最大的主动性的 有利条件。1957年第三季度应用来为完成1958年更重大的計划做好全面准备。

战后,人造纖維工业获得了高速发展,新建成并开工生产的工厂的产品,在1956年占总产量的59.3%。

战后,苏联大大扩大了人造纖維的品种,并能生产新产品。以前一直是粘胶纖維占主导地位,世界各国也是如此。但与此同时,也成功地掌握了和发展了合成纖維与醋酸絲的生产。因而粘胶纖維的比重,就自1940年的90%降到了1956年的84%。而各种粘胶纖維的比例,也起了本質上的变化。

在各种粘胶纖維中,1940年粘胶絲占85.9%,而粘胶短纖維为14.1%;1956年則粘胶絲仅占31.7%,帶絲纖維占19.1%,而粘胶短纖維則提高到49.2%。

粘胶短纖維的比重可以大大增加,是由于生产起来 比較經济和在紡織工业中的应用范圍不断扩大的結果。 粘胶帶綫的生产也显著扩大了,但其在粘胶纖維的总产量中所占比重仍不够大。而在美国,粘胶帶綫在粘胶纖維总产量中的比重已达41%,那里棉帶綫已全为粘胶带綫所代替。

合成纖維在苏联也具有非常重大的意义,其比重在 1956年已占化学纖維总产量約8%。

化学纖維的品种已大大扩大。例如,人造纖維长絲的支数可自5、6支到600支。短纖維的支数也很多,它們既可用于毛紡工程中,也可用于棉紡工程中。此外,也能生产无光粘胶纖維,以及在制备粘胶液时染成各种颜色的原液染色纖維。

战后人造纖維工业的高漲,主要是在生产中采用了 許多新的先进工艺过程与更完善的机器設备,特別应当 提出的是一些技术革新。如粘胶帘錢纖維的連續成形法 及随即精炼的方法,在一种設备上制备粘胶液以及短纖 維生产設备的連續化与改进(短纖維联合机的生产率, 战后已增加了2~3倍)。

新工艺方法与新机器的出現,就給設計与建筑在生产能力方面并不低于国外大型人機厂的工厂,創造了必要的条件。由于采用了更完善的工艺过程与机器設备,合并了一些人器厂,这样就根本改进了这些工厂的主要工艺經济指标。例如,1956年与1950年相比,粘胶絲生产中主要原料的单位耗量变化情况如下:

機維素已自1.316降到1.207; 氫氧化钠自1.258降到1.016; 二硫化碳自0.398降到0.356; 硫酸自1.966降到1.562。

而在粘胶帘线生产中,各种原料的单位耗量变化的 况如下: 纖維素自1.511降到1.198; 氫氧化钠自1.25降到1.009; 二硫化碳自0.484降到0.423; 硫酸自2.64降到1.572。

粘胶短纖維生产中各种原料单位耗量的 变化情况 为:

職維素自 1.242 降到 1.167; 氫氧化鈉自 1.2 降到 0.96; 二硫化碳自 0.379 阵到 0.3; 硫酸自 1.896 降 到 1.467。而在卡普隆絲的生产中,己丙酰胺的单位耗量在此期間已自1.572降到1.142。

此外,我們还应估計到:在許多先进人穩厂中,原料的单位耗量要比人造纖維工业的平均数字小得多。人造纖維生产技术水平的提高及社会主义竞赛的广泛开展,使得劳动生产率显著提高。以下数字就可完全証实这一点:

1940年人造職維管理总局所屬工厂只有10,738名工人,而到1954年就已有56,000名工人,亦即增加了4.2倍;在同一时期內,人造職維的产量已自11,146吨增加到128,924吨,亦即增加了10.5倍。所以,劳动生产率提高了1倍以上。

由于劳动生产率提高了,产品成本也就大大降低。

1955年与1951年相比,粘胶絲的价格降低了18.4%, 粘胶帘錢降低了53%,粘胶短纖維降低了35.8%,卡普隆 絲降低了53.9%。然而,工厂的內在潜力还未能全部挖掘 利用,特別是在原材料耗量单位定額与劳动生产率方面, 尙未达到国外許多同类工厂所已具有的水平。合理地組 機生产与組織劳动,提高生产技能,降低原材料单位耗 量,減少廢料,充分利用已采用的新技术設备,提高纖維 質量等,过去和現在仍是人造纖維工业职工的重要任务。

扩大原料生产,对进一步发展人造纖維工业来說,有着重大的意义。而扩大原料生产,首先就要扩大优質枯胶纖維素,砚油及电解苛性钠(以水銀法)的生产,以及扩大合成纖維用化学半制品,如: 己丙酰胺、已已盐聚丙烯腈、对苯二甲酸二甲酯、过氯乙烯树脂等的生产。原料物美价廉,質量高是发展人造纖維工业的最重要的条件。在苏联用来发展人造纖維工业的潜在的原料資源,实际上是无限的,这是苏联人造纖維工业的主要經济优越性之一。在苏联有一切可能来使用本国的原料資源,大規模地发展化学纖維工业。

国民經济的工业化与化学化給人造纖維工业,塑料工业及化学工业其他部門的发展,打下了牢固的基础。

在苏联已能在工厂生产粘胶纖維素, 电解苛性鈉, 二硫化碳, 醋酸纖維素, 丙酮, 已丙酰胺, 过氯乙烯树脂及其他許多产品, 然而这些产品的生产規模还不够大,不能滿足国民經济日益增长的需要。甚至象粘胶纖維素这种产品, 虽然我們早已能生产, 但它仍然限制了人造纖維工业的迅速发展。特別是纖維素的質量很低, 因而也就不能生产对輪带工业与汽車工业有重大作用的超强力粘胶纖維。合成纖維工业的原料生产特别落后。

战后,由于苏联科学院、科学研究院及工程技术人 員們进行了大量的工作,苏联已能生产新的纖維,如卡 普隆、安尼得、赫洛林及醋酸絲等,目前应当全力扩大 人造纖維工业的原料与华制品的生产。在苏联有着丰富 的合成纖維原料資源,这些資源就是来源于加工煤、石油及天然气的副产品,这些丰富的原料資源給迅速发展 各种合成纖維生产,創造了极有利的条件。

苏联已积累了**丰富的知識与生产經驗**,拥有众多的 技术熟練的干部,目前我們应当对設計与生产新型机器 給以重視。为了順利地发展人造纖維工业,就必須提高 专业机器制造厂,如馬克思机器制造厂,苏苏机器制造 厂及其他工厂的工作水平。

人穩厂目前装备的机器設备是各式各样的,它們的 价格約为建筑人鐵厂总投資的50%。机器制造的专业化 应使我們有可能在采用新技术及开支最小而能最大限度 利用最新式的机械化与自动化設备的基础上,来建筑規 模巨大的人機厂。此外,还必須对机器設备进行技术上 的改进,减小它們的重量及大力降低其价格。

应当指出: 苏联机器制造厂已能大批生产連續生产 帶錢纖維的机器及生产合成纖維的机器設备, 并且也能 大批生产短纖維的紡絲精練联合机。目前, 应当創造生 产新型纖維的高生产全能的机器。

由于化学纖維的生产工艺不断发展,机器制造厂必須迅速掌握新型机器的生产,并須大力縮減在大批生产前而来生产試驗机台所占用的时間。在战后几年中,机器制造业中已培养了許多技术熟練的設計干部,目前他們多集中于人造纖維科学研究院,人造纖維总設計院,輕工业及紡織工业机器制造研究院、化学工业机器制造研究院、馬克思机器制造厂設計处等地方,他們完全能够解決設計新机器所遇到的一切复杂問題。

战后在新建、改建与扩建人概厂方面,支出了 850 多万卢布。1955年,在这方面計划支出 100 多万卢布。 大規模的建設,要求我們特別注意工厂的設計,更何况 在苏联还是初次建立用新法生产新纖維的工厂。問題在 于要制造每昼夜能生产 30~120 吨的大型成套生产 設 备。苏联人造纖維总設計院在这方面負有重大責任。設 計院不仅必須保証及时完成苏联人纖厂的設計任务,同 时还要及时完成許多人民民主国家的定貨。目前,在提 克斯洛伐克正根据苏联专家的設計,兴建一座規模宏大 的卡普隆工厂。

社会主义陣营各国人造職維工业中的职工相互間保持着紧密的联系,并共同来解决科学与技术問題。相互 之間經常交流技术情报,并分別在莫斯科、柏林、布拉 格及华沙举行过几次討論各种生产問題的会議。

苏联人造纖維工业中的工作人員也非常重視英国、 西德、意大利、比利时、瑞士等国对人造纖維生产的技术与工艺的研究, 过去几年中, 苏联专家會訪問了这些 国家。

苏联共产党与政府給迅速发展本国人造**纖維工业。** 創造了一切必要的条件。

为了培养技术熟練的干部,會在高等学校及中等专业学校中組織了专門講座,兴办了各种技术学校。目前,苏联人概广中拥有3,700多名工程师与技术員。苏联已有一支龐大的科学工作者与設計者的队伍,在人造概維工业中服务。現在仅在人造機維科学研究院工作的放

(下轉第42頁)

化学新维工业基本知识讲座

三、粘 胶 纖 維

姜永愷

(4) 磁纖維素制造工程的連續化

碘纖維素制造的連續装置,根据文献的介紹有很多种类,如螺旋压榨式。真空过滤式,罗拉压榨式等等,其中比較成熟的为罗拉压榨式(資料来源: "化学纖維"46-47頁)。图1为粥浆的連續浸渍装置,板状浆料




图 1 連續港漕船或装置





图 2 浆粕輸送及秤量


由輸送帶投入粥浆浸渍桶。浆粕的喂送是用秤量器控制,秤量器連同輸送带以秤量器的銅法碼調节,輸送带根据一定速度的比例移动,喂送一定重量的浆粕。浆粕落入



装有碱液的粥浆浸渍桶,以螺旋杆攪拌成粥状,然后以輸送泵打入粥浆压榨机。压榨机的构造,如图3所示:其主要装置,为两个附有孔眼的同时,榨取碱液。两种进行的同时,榨取碱液。两种进行的两根,增加水平,增形,

軸的方向为直角,刻有多数的沟流,孔眼的排列与沟流平行。粥浆由压榨罗拉的底部喂入,通过压榨罗拉的轉动压榨,使粥浆中的碱液,通过沟流孔眼,从罗拉的两端流回浸渍液桶。压榨后的粥浆再由两根輸送带夹持至粉碎器。粉碎器的构造,是以三根装有鋸齿的圓報,在高速的回轉进行中粉碎碱纖維素,粉碎后的碱纖維素,在冷凝器中压縮至适当的密度。冷凝器由两根圆幔組成,

一根园辊固定, 另一根 不固定, 以空气筒控制 夹压粉碎后的碱罐維 素, 經粉碎压絞后的碱 纖維素,以重力流程移 轉至老成器的漏斗。这 种連續浸漬粉碎装置, 由浆粕到粉碎約有20~ 45分鐘而成碱纖維素, 其压榨倍数为2.7前后。 每台最高产量为25吨/ 天, 各項装置皆为电气 控制,温度、压力、喘 送带速度全为自动装置 构成, 所以劳动力比一 般古典式的約可减少五 分之四。



(5) 老 成

碱纖維素于粉碎完成后,或于粉碎进行的同时进行 老成。老成的目的为使碱纖維素分子間的結合在老成的 反应中断裂,在老成的自然反应中,降低纖維素的聚合 度。

老成的一般方法是将粉碎后的鐵纖維素盛入老成箱或老成車,在恒温恒湿的車間內放置一定的时間,一般为36~72小时。車間的建筑要求較高的隔热絕緣,車間的温度为25°C上下,相对湿度为75~80%。并要使車間內的空气保持正常的循环。

碱纖維素为热的不良导体,老成为发热反应,在开始 老成时温度有不均一的现象,特别是老成箱或老成車的 中心部分比外側的温度高,所以为了使反应均一,对老 成箱的形式要充分考虑到这个因素,老成車的利用可以 减少输送的工序,但占車間面积較大。

为了节省老成的設备及建筑面积,縮短工序的时

間,不用以上的低温老成,而用高温老成代替。高温老成可在粉碎及硫化溶解中同时进行,但一般多于粉碎机 內进行。粉碎机的机体夹套內注入 45~50°C 的热水, 在攪拌中,以 4~6个小时加速碱纖維素的反应。因为 高温老成的反应进行急剧,对纖維素的断裂较甚而不均 匀,为了保持生成纖維的品質,只限于短纖維的利用, 而不用于长纖維。

最近的工厂多半采用老成鼓的連續老成,碱纖維素 在长达20~30公尺、直徑2~3公尺的圓鼓內,以老成 鼓的旋轉进行12~15小时的老成,再以冷却鼓降低老成 反应中发热生成的温度,送至硫化溶解車間,老成鼓不 但可以保持品質的均一,而且在連續进行中,縮短了操 作时間,更有利于藏藏維索輸送。

老成后礦纖維素的輸送,在多层建筑的原液厂房較 为方便,高温老成时可利用真空式分离器,由粉碎机直 接送至硫化机。使用空气輸送时,因傶纖維素含有湿 气,穿易附着于管壁而发生积塞,所以对湿度及压榨倍 数要有适当的調节。輸送管并要經常冲洗。利用机械傳 动輸送带的方法,亦为方便,除了在分別投入硫化机的 部分要求正确的投落以外,不象空气輸送那样容易发生 积寒,或經常清洗的麻煩。

(6) 硫化溶解

碱纖維素在粉碎、老成后,保持适当的聚合度,于 硫化机加入二硫化炭,使起硫化反应,变成 黃 體 纖 維 素,再以稀藏液及水溶解即作成粘胶液。

硫化反应因为纖維素高分子的反应复杂,除了二硫化炭与纖纖維素反应或为黃酸纖維素以外,游离的饒碱与二硫化炭可发生多种的副反应,所以黃酸纖維素的反应极不安定。因此,关于硫化反应有許多研究而未定的說法,因其反应当視鍼纖維素組成及黃酸的条件而定,一般用下列反应式表示:

$$C_eH_9O_4(OH)+Na(OH)+CS_2 \stackrel{?}{=} C=S +H_9O_4$$
SNa

硫化工程对粘胶的性質有直接的影响,对紡絲的性能有很大的关系,所以为原液工程中最重要的一个工序。

硫化溶解所用的机械, 根据生产方式而有不同, 主 要的区别是硫化及溶解分别进行或是硫化和溶解在一个 **冥**空硫化溶解机构进行。硫化机有干式和湿式两种。

干式的硫化机为六角鼓或圓型鼓加入二硫化炭后, 机体徐緩回轉,硫化完毕后,須以人工取出,对剩余二 硫化炭的处理如不注意,对劳劲卫生有害。湿式硫化机 的机体內部有攪拌装置,不須周轉机体,硫化完了后, 机体下部以水或稀碱液冲出,不但可以节省人工取出的 操作,也无二硫化炭气体的散逸,但有使硫化后的黄酸 纖維素粘附于机体內部的缺点。干式硫化机因无水及稀 碱液注入机体內壁不湿,黄酸纖維素不易变質,也不致 发生硫化不勻現象,便于幣解,硫化反应温度也比較空 是無常 真空硫化溶解机也叫捏和式硫化机,为双重的鑄鉄制机体,机內下部有攪拌装置,机上有二硫化炭管,减压管,溶解液管,及粘胶循环管,真空管、排气管、冲洗用水管等。碱纖維素装入机內,密閉减压后,在真空状态下添加二硫化炭,在攪拌中进行硫化。硫化反应温度开始时为25~30°C,因为硫化反应及攪拌中发生热量,要加冷盐水冷却,經2小时左右,由机体視孔观察黃酸纖維素呈桔黃色时,硫化即完成,然后以真空泵将剩余的二硫化炭气体抽出。

溶解的碱液濃度为3%,溶解2~3个小时,为了充分得到溶解的效果,由齿輪泵研磨循环,溶解終了时的温度約在15°C上下,然后接至熟成室再行調温。

为了使職繼維素在硫化溶解过程中得到品質均勻的 粘胶,在真空硫化溶解机的操作完成后,再經过一道后 溶解的工序,后溶解机內裝有攪拌器,并以齿輪泵循环 研閱。

(7) 二硫化碳的加入

二硫化炭在空气中混入50%时,即可引起爆炸、 100°C时为着火点,所以对二硫化炭的处理要相当注意, 在礦纖維中万一带进金屬的鉄片,或攪拌軸承摩灭使攪 拌翼与机体接触皆可引起危險性的爆炸。所以在硫化机 上要安装安全装置,如安全蓋或防爆孔等等。照孔装置 也必需加装防爆灯罩,对电动机的开关更要妥善处理, 以免发生危险。

二硫化炭因为屬于危險性的葯品,大都是在厂內附屬工場自行制造,由二硫化炭工場送至硫化車間时,为了安全,最好設置中間貯存庫。 装二硫化碳的鉄筒埋于地下,筒的上部填装清水,管道用双层套管或 用 水 推 送,由中間貯存筒送至硫化車間的計量筒,以管道添加入硫化机。

(8) 粘胶的过滤及熟成

黃酸纖維素于溶解后即变成具有高粘度的胶状液体,为了使粘胶的品質均匀,先将数合溶解机的粘胶液装入于混合机混合,并促使进一步的溶解。混合机内部有攪拌装置,机体有双层夹套,在混合后通过冷盐水冷却,如在熟成后冷却时,混合机即不需攪拌装置。

如生产无光絲或有色絲时,可在溶解机或混合机加注二氧化鈦或額料,二氧化鈦加入量的多少。可作出不同程度的无光絲,加入3~4%时,为超級无光絲;加入1%时,为华无光絲,但牛无光的短纖維的牛无光加入量为0.7~0.8%。

熟成的目的,在于提高粘胶的可紡性,主要的是于一定时間及温度的条件下,使粘胶液得到的稳定的熟成度及粘度,熟成度对纖維素的密度及膨潤性有关,虽然熟成低的时候紡出纖維的强伸度大,但絲質脆硬,柔感差,对染色及織物的手感皆不能滿足織物的要求,熟成度过高时,凝固分解慢,絲的張力差,一般为12~14。熟成度的測定,是用氯化氢測定其凝固价,也有用食盐法以盐价表示的。

粘度对可紡性关系很大,溶解初期的粘高度,在熟成

中漸大下降,再次升高聚集,温度高的时候聚固快,所以粘胶在管中流动时不能停止。其紡絲的条件,主要是要求粘胶的聚集性及粘着力,粘度的测定,如采用落球式在33公分长口徑2公分的試料管中,以1/8"的鋼球測定,在一定距离的落下时間(秒)一般40~42。

粘胶的熟成,除了熟成度及粘度的要素以外,也受 職業素聚合度、硫化的情况、礦糧維素的濃度等条件所 支配,同时,由礦糧維素作成的黃酸纖維素 为 可 逆 反 应,在熟成中放出二硫化碳,并产生多种副反应,所以 是比較复杂的一个反应过程。

在进行熟成的时候,要将粘胶中的夹杂物以过滤机 除去,过滤程度的好坏,对赫質及成絲率有很大的关 系,在过滤中操作的难易,也可以判断粘胶的品質甚至 浆粕成份的优劣。

过滤机一般用水平式过滤压榨机,在机架上縱置40~50个鉄制滤框,框面上镶敷滤布。粘胶由管子进入滤框,通过滤层压滤,过滤时的压力約为3公斤/平方公分,所以滤框及管路須保持无漏气现象。过滤能力根据溶解状态及粘胶的粘度的不同,而有很大的差别。根据粘胶及絲質的要求,过滤的次数有二道、三道或四道过滤,过滤能力以一小时每平方米的滤过量表示,一般为30~90立升/平方米/小时,每吨成品約要1台到1台

华的設备。

过滤布一般用棉絨布、粗布、細布、合成機能的機 物等等。滤布的配合,模据过滤的前后次序,开始用组 織粗的,漸次用組織細密的滤布。

过滤布的配合列举如下:

第一推批批	#	=	*	社	*	#	Ξ	准	滋	*
二层梯舱布	=	层	#	M	布	=	层	棉	at	布
成(一层稀較布	=	层	*	赦	布	=	层	棉	赦	布
二层粗布	-	E		租	市	-	层	1	IN	市

过滤布上粘附的未溶解質纖維及其他杂質,要时常 換下洗滌除去,所以滤布要有一定各貨,滤布的洗滌以 裏心脫水机水洗。

每道过滤有中間粘胶平衡筒、每道中間筒約停留 8 ~10个小时,熟成温度保持約12~16°C。

粘胶过雄完成后,送至紡絲粘胶筒,在紡絲以前,以500~700m/m的質空度,在質空中将粘胶中的气泡股除,脫泡时間約为8~12个小时,脫泡后測定粘胶的熟成度、粘胶温度等等,使符合紡絲可能条件,最后以5公斤/平方公分以上的压縮空气,送至紡絲車間紡絲。

(上接第39頁)

有62位副博士、5位博士,而在为人造纖維与合成纖維 工业服务的各个研究院中,就有数百名科学工作者。

科学家,工程师,发明家,合理化建議者及先进生 产者对人造機能的发展,作出了巨大貢献。

近几年中,人造纖維工业中涌現出了許多青年干部,并且参加了技术領导工作,他們是总工程师 尤及 芙 基、沃尔科夫同志,卡普隆工厂厂长赫鲁金同志,二硫 化碳試驗室一級科学工作者別列別尔金同志,人造纖維科学研究院分院博士米亚格科夫同志,人造纖維科学研究院粘胶試驗室主任謝尔科夫同志及其他許多同志等。

由于許多发明者及合理化建議者的努力,在許多工厂中都采用了高效率的一大形成二块粘胶玻璃 落的方法。这样,自1956年开始,各工厂就大大超额完成了粘胶玻璃箔的生产計划。

在掌握这一种新的工业部門时,會創办了一种技术 刊物,它帮助了苏联专家与工人在最短的时間內,就能 掌握新的技术設备与工艺过程。人造纖維方面的書籍种 类很繁多,有高等学校及中等专业学校和給工长及工人 用的各种专題論文,教科書,参考書等。

此外,还有許多作者在各种科技杂志上发表很多科学技术論文。定期的先进經驗汇編也有很大的作用,它們有助于在各厂中迅速推广先进工作法。

在苏联第二十次党代表大会的指示中,指出必須广 泛組織人造職維的生产,使1960年的产量达到330,000 吨,其中卡普隆合成纖維、赫洛林合成纖維,安尼得合 成纖維,拉美伞合成纖維及尼特隆合成纖維的产量将达 到44,000吨, 即比1955年增加4倍。

在执行苏联第二十大党代表大会的指示中,人造纖維工业职工順利地完成了1956年全年及1957年上半年的生产計划。各人機厂及建筑工地的职工都积极地参加了庆祝偉大十月革命40周年的社会主义竞赛。

但是苏联人民决不会满足已得成就。还必須加速新厂的建設速度,扩大原料生产,改进原料及华制品的質量,迅速提高生产技能,提高人造纖維与合成纖維的質量,不新扩大生产能力。人造纖維工业的职工,就是用这些口号来迎接偉大十月社会主义革命40周年紀念的。他們将不惜付出任何力量与劳动,来完成他們所面贴的重大任务。

(姜同义节譯自苏联"紡織工业"1957年第11期)

来函更正

中国紡織1958年第1期"关鍵在于依靠党的領导和充分发动群众"一文中,請作如下更正: (1)第14頁倒数第6、7行"我們先后提拔了总工程师担任生产副厂长,提拔一个分場主任担任副总工程师",应改为"我們先后提拔了不少技术人員担任領导职务"。(2)第15頁23行"老工人出身的技术干部馮固辭和

知識分子出身的普維民",应改为"在党的帮助、支持下,总工程师張汉卿領导馮国祥、普維民等技术干部,和工人一起",……

天津国棉四厂

新書出版

毛織学 (上冊) A·B·安德列耶夫等著 丁鴻謨等譯

0.71元

本書分上、下两冊出版,上冊是准备部分,下冊是毛織部分。上冊介紹了:各种类型格紗机及MA-150-1型自动絡紗机的构造、作用和工艺計算;各种分批整經机及分条整經机的构造、作用及机器生产率的計算,并分析了整經时各种底产生的原因。也介紹了:各种不同經紗用的浆液处方;供樣毛紗与紡毛紗經紗上浆用的供仓浆紗机及自动控制装置。对圆盘导紗器卷綠机、导向式四鏡杆自动卷綠机、「IM型空心紗管卷綠机及YMIIA型空心紗管自动卷綠机的优缺点作了詳細的分析。

1956年毛維先进經驗汇編 紡織工业部毛麻絲紡織管理局編

0.88元

本嘗包括1956年全国毛紡機技术专业会議交流的有关機造方面的先进經驗共17篇,計: 綜合性經驗 4 篇; 技术 改选 6 篇; 操作法 7 篇。

庫巴夫納細呢工厂提高等	生产指标的制	型驗	B • A • 阿 勃拉莫夫等權 紡織工业部专家工作室譯			
棉布絲光机看管小組的	劳动組織	苏联紡織工业部編	何联华譚	0.15元		
紡機工业企业厂址选擇	高作彦	李川楊著	2 1	0.35元		
棉紡常徽(増訂本)	刘樾身著		用地加州市	0.70元		

棉紡常識于1954年初版,对初学棉紡工艺的廣者,很有帮助,現由作者作了很大修改。凡枝节性、不太切合实 际需要的,如罗拉楠棉机、着水机等皆已删除。有些由于技术上的进步,內容需要变更的,均加以重写。对棉紡新 技术、新工艺,尤其是苏联的成就以及我国自制的棉紡机器,补充得较多,如新式的开清棉、桃棉、并条、粗紡和 糖紡穀各等。

-纺缬工业出版社出版,新华書店发行-

中国仿織

(年月刊)

1958年 第5期 3月15日出版 翻輯者 中国紡績観輯部 北京家长安衡

出版者 紡織工业出版社

总发行处 邮电部北京邮局 訂閱处 全国各地邮局

經 售 处 全国各地新华書店

印刷者 财政出版社印刷厂 北京东英八王地

規定出版日期: 每月15、80日

上期印出时間: 3月8日

上期发完时間: 3月9日

本期印 数: 6,130 数

每 册 定 价: 0.30 元

欢迎訂閱





